

## CONCESIÓN CORREDOR AV. SANTA ROSA SECTOR ALAMEDA-A. VESPUCIO JULIO 2021

### 1. ANTECEDENTES GENERALES

El Contrato de Concesión consiste en la explotación y mantención de las obras viales y estructurales del Corredor Urbano Av. Santa Rosa entre la Alameda Av. Libertador Bernardo O'Higgins y Av. A. Vespucio, incluyendo la calle San Francisco entre la Alameda y la conexión con Av. Santa Rosa, a la altura de la calle Carlos Silva Vildósola.


Esta obra permite aumentar la oferta vial y mejorar el estándar de ambas vías, con la finalidad de servir principalmente a la circulación de los buses de Red y disminuir los tiempos de viaje de los usuarios de este modo de transporte.

La Puesta en Servicio Definitiva de la Concesión se produjo el día 3 de octubre de 2008, según Decreto DGOP N°3919 de fecha 2 de octubre de 2008.

Este Corredor vial atraviesa las siguientes 5 comunas: Santiago, San Joaquín, San Miguel, La Granja y San Ramón, con una longitud aproximada de 10,78 Kms por Av. Santa Rosa y 3.9 Kms por San Francisco.

El financiamiento se realiza a través de los ingresos mensuales que provienen del pago de los servicios que provee el transporte público, lo cual es garantizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. El plazo de la concesión es de 14 años.

<b>Nombre del Contrato</b>	<b>Concesión Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa, sector Alameda-A. Vespucio.</b>	
<b>Sociedad Concesionaria</b>	Sociedad concesionaria Vía Santa Rosa S.A.	
<b>Decreto de Adjudicación</b>	DS MOP N° 16 del 17 de enero de 2006.	
<b>Inicio Plazo Concesión</b>	13 de abril de 2006	
<b>Resolución Puesta en Servicio Provisoria (PSP)</b>	13 de marzo de 2008	
<b>Resolución Puesta en Servicio Definitiva (PSD)</b>	02 de octubre de 2008	
<b>Plazo de Concesión</b>	168 meses corridos desde la PSP	
<b>Término del contrato</b>	13 de Marzo de 2022	
<b>Kilómetros Concesionados</b>	14,68 Kilómetros	
<b>kilómetro de:</b>	<b>inicio</b>	0,00
	<b>término</b>	10,780
<b>Inversión Oferta Oficial Materializada</b>	UF 3.111.969,25	
<b>Convenios Complementarios</b>	CC 1 DS MOP N° 16 del 12 de enero de 2009	
<b>Accionistas y su participación</b>	Sociedad Inversiones Infraestructura Transantiago S.A.	51%
	Inversiones y Construcciones Belfi S.A.	49%
<b>Inspector Fiscal</b>	Sebastián Muñoz Jorquera	
<b>Asesoría Inspección Fiscal</b>	Víctor Faraggi Hernández SPA	
<b>Fono Emergencia</b>	22484 62 00	
<b>Página WEB Concesionaria</b>	<a href="http://www.viasantarosa.cl">www.viasantarosa.cl</a>	



Esquema del Corredor


**CONCESIÓN CORREDOR AV. SANTA ROSA SECTOR ALAMEDA-A. VESPUCIO JULIO 2021**
**2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR**


Gráfico N° 1: Flujos Mensuales Comparativos 2020 – 2021,  
Fuente: Elaboración AIF




Gráfico N° 3: Gráfico comparativo de Flujos de julio 2021, por categoría de vehículo. Fuente: Elaboración AIF




Gráfico N° 2: Flujos Mensuales Comparativos 2020 – 2021,  
Fuente: Elaboración AIF

El flujo vehicular corresponde a las pasadas que realizan los vehículos por sobre los Contadores de Flujo ubicados en 2 puntos del contrato a la altura de las calles Salesianos y Varas Mena.

Durante el mes de Julio se registraron un total de 2.102.246 vehículos, de los cuales 1.946.597 son particulares y 155.649 a buses de la locomoción colectiva, equivalente al 92,6 % y al 7,4 %, respectivamente.

**Flujos vehiculares Históricos últimos 5 años**

CUADRO DE FLUJO VEHICULAR ACUMULADO AÑOS 2017-2018-2019-2020-2021													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2017	2.074.958	1.801.191	2.296.605	2.096.191	2.240.114	2.117.814	2.176.500	2.257.599	2.129.739	2.238.174	2.250.550	2.292.696	25.972.131
2018	2.113.143	1.824.182	2.277.881	2.284.731	2.242.696	2.190.660	2.136.673	2.293.195	2.090.580	2.264.217	2.229.000	2.329.549	24.185.927
2019	2.175.566	1.861.516	2.284.150	2.213.264	2.235.471	2.147.668	2.197.096	2.325.822	2.129.368	2.221.825	2.231.826	2.425.921	26.449.493
2020	2.263.879	2.035.096	2.048.967	1.524.221	1.218.495	1.227.897	1.480.488	1.781.124	1.955.887	2.189.376	2.150.433	2.097.193	21.973.056
2021	1.918.685	1.831.853	1.928.204	1.688.398	1.954.777	1.884.134	2.102.246						13.218.297

Fuente: Elaboración AIF

CONCESIÓN CORREDOR AV. SANTA ROSA SECTOR ALAMEDA-A. VESPUCIO JULIO 2021

3.- ACCIDENTABILIDAD. –

Comparativo Accidentes 2020 - 2021




Gráfico N° 4: Accidentes julio 2021, Accidentes con y sin Lesionados, Fuente: SICE de la Dirección General de Concesiones (DGC) del MOP. Reporte 33 "Comparativo de accidentes entre años".

Distribución Tipos de Accidentes  
Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa Sector Alameda - A. Vespucio  
JULIO-2021




Gráfico 5: Distribución de tipos de Accidentes Mensuales. Fuente: SICE de la Dirección General de Concesiones (DGC) del MOP. Reporte 63 "Gráfico de distribución de accidentes por tipo".

Distribución de Lesionados  
Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Santa Rosa Sector Alameda - A. Vespucio  
JULIO-2021




Gráfico 6: Distribución de tipo de Lesionados Mensuales. Fuente: SICE de la Dirección General de Concesiones (DGC) del MOP. Reporte 64 "Gráfico de distribución de accidentes por consecuencia".

	ENE 2020	ENE 2021	FEB 2020	FEB 2021	MAR 2020	MAR 2021	ABR 2020	ABR 2021	MAY 2020	MAY 2021	JUN 2020	JUN 2021	JUL 2020	JUL 2021	AGO 2020	AGO 2021	SEP 2020	SEP 2021	OCT 2020	OCT 2021	NOV 2020	NOV 2021	DIC 2020	DIC 2021
Con Lesionados	3	5	6	2	5	7	6	9	1	5	6	3	3	4	6	0	6	0	8	0	5	0	11	0
Sin Lesionados	6	9	5	5	7	5	5	2	3	5	9	7	3	4	4	0	6	0	10	0	7	0	6	0
Total Acc.	9	14	11	7	12	12	11	11	4	10	15	10	6	8	10	0	12	0	18	0	12	0	17	0

**Accidentes**

Del total de 08 accidentes ocurridos en Julio de 2021, se verifica que el 87,50 % (7) ocurrieron producto de colisión, que el 12,50 % (1) ocurrieron producto de Choque. Las causas aparentes de los accidentes fueron: no respetar señalización, no estar atento a las condiciones del tránsito, sin dato.

Del total de 17 personas registradas que participaron en el total de accidentes, se observa que 3 (17,65%) resultaron menos graves, 1 (11,76%) resultaron leves y 18 (70,59%) resultado ilesos.

**CONCESIÓN CORREDOR AV. SANTA ROSA SECTOR ALAMEDA-A. VESPUCIO JULIO 2021**
**Históricos de accidentes por año.**

Años	Accidentes		Victimas				Total	Tipos de Accidentes con lesionados					
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Otros
2017	166	82	4	10	21	88	123	9			67	6	
2018	144	73	4	16	24	62	106	13			53	7	
2019	161	76	3	15	37	66	121	15			59	2	
2020	137	66	5	7	26	43	81	12	1		51	2	
2021	72	35	2	3	21	16	42	3	1		29	2	

Fuente: SICE Reporte 35, de la Dirección General de Concesiones (DGC) del MOP.

**4. RECLAMOS DE USUARIOS. -**

1. La SC informa que durante el mes de Julio 2021 no se registraron consultas por parte de la comunidad, en relación a mejoras al paisajismo, solicitud de trabajos en contrato concesionado y ocupación de faja, a través de la página WEB.
2. En el mes de Julio de 2021 no se registran reclamos y/o solicitudes a través del SIAC.

Reclamos y/o solicitudes Corredor Urbano Santa Rosa	N°
Disponibilidad de Información	0
Factores de Accidentabilidad	0
Calidad de Servicio	0
Estado de Instalaciones e Infraestructura	0
Otros	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

**5. LABORES DE SEGURIDAD VIAL Y SERVICIOS DE EMERGENCIA.**

El área de seguridad vial y apoyo a emergencias, que opera por medio de una patrulla permanentemente la vía y que tiene por función detectar eventuales accidentes o situaciones de riesgo e informar al encargado para la definición de las acciones de apoyo a seguir. La participación de los patrulleros en situaciones de emergencia considera la segregación de la zona involucrada mediante líneas de conos, desvíos de tránsito, luces de emergencias, etc. Además el llamado a los servicios de primeros auxilios y/o bomberos, la ayuda para el movimiento de vehículos y la limpieza de la vía una vez retirados los vehículos participantes en el accidente.

Algunas labores en que se participó durante este mes fueron:

- Accidente en S. Fco. - Ñuble
- Accidente en Sta. Rosa - Parroquia
- Accidente en Sta. Rosa - Sta. Isabel
- Accidente en Sta. Rosa - Av. Depart.
- Accidente en Sta. Rosa - C.S. Vild.
- Accidente en Sta. Rosa - Doñihue
- Accidente en Sta. Rosa - A. Toledo
- Accidente en San Fco. -10 de julio

## CONCESIÓN CORREDOR AV. SANTA ROSA SECTOR ALAMEDA-A. VESPUCIO JULIO 2021

### 6. HECHOS RELEVANTES

#### Información de conservación de las obras

Se verifica el cumplimiento del 100% del Plan de Fiscalización sistemática de obras 2021.

#### Mantenimiento Rutinaria

Como parte de las actividades de Mantenimiento Rutinaria se encuentran tanto las frecuencia diaria como aquellas con otros tipo de periodicidad, cuyo detalle se encuentra en el Plan de Conservación.

Durante el mes, las principales actividades realizadas fueron:

- Labores de seguridad vial y emergencias
- Mantenimiento de paisajismo
- Aseo y mantenimiento Integral Paraderos
- Limpieza, reposición y mantenimiento de señalización
- Mantenimiento iluminación y revisión eléctrica
- Mantenimiento y reposición de semáforos
- Limpieza y reparación de cunetas, desagües, sumideros.
- Mantenimiento de pavimentos, soleras, bacheos, sellado de juntas y reparaciones de losas
- Mantenimiento de demarcación
- Reparación y pintura de barreras de contención
- Mantenimiento pinturas en estructuras metálicas
- Mantenimiento de baldosas en andenes de paraderos

Aseo y Mantenimiento de paraderos



Mantenimiento y reparación de pavimentos



Mantenimiento de paisajismo



Mantenimiento de Señaléticas



**CONCESIÓN CORREDOR AV. SANTA ROSA SECTOR ALAMEDA-A. VESPUCIO JULIO 2021****Mantenimiento periódico.**

Se refiere a actividades programadas o no de conservación de las obras y así mantener un nivel de prestación en óptimas condiciones, restituyendo los elementos dañados o deteriorados, fruto de accidentes o del normal deterioro por el uso de estos y cuya frecuencia es variable. El detalle se encuentra en el plan de Conservación, durante el mes se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento de pintura de estructuras metálicas vallas peatonales, reposición de baldosas en andenes de paraderos y mantenimiento de estructura de paraderos

Mantenimiento de pintura de vallas



Mantenimiento de pintura de paraderos



Mantenimiento de baldosas en paraderos

**Mantenimiento diferida**

Actividades que corresponden a acciones programadas durante el período de explotación, con la finalidad de conservar los niveles de servicio de ciertas obras. Este tipo de actividades se determinan por un modelo de deterioro previsible a la vida útil. Las acciones que se deben implementar para cumplir el propósito en condiciones óptimas, se encuentran en el Plan de Conservación, durante el mes no se realizaron estas actividades.