

JULIO 2018

1. ANTECEDENTES GENERALES


La Concesión Acceso Norte a Concepción de la Región del Biobío, es una ruta de doble calzada con estándar de autopista que se construyó a través de nuevo trazado, la que se extiende a lo largo de su Troncal de 75 kilómetros, de Oriente a Poniente, desde Ruta 5 Sur hasta su empalme con la Ruta 150 CH en el Enlace Penco. Su estándar de seguridad y Servicialidad permiten un tránsito expedito y seguro con importantes ahorros en tiempos de viaje en relación a las otras alternativas de acceso a Concepción desde Ruta 5 Sur.

Esta concesión incluye una variante en calzada simple de 14 km., que se extiende hacia el norponiente desde peaje Troncal Agua Amarilla a localidad de Rafael, lugar donde se conecta con la Ruta Los Conquistadores. La infraestructura vial con la que cuenta incluye, entre otros, un puente de 245 m. ubicado en el Km. 20,163 sobre el río Itata y seis enlaces:

- Enlace Pablo: Pablo Neruda (Km. 0.00)
- Enlace Confluencia (Km. 18,508)
- Enlace Nueva Aldea (21,080)
- Enlace Agua Amarilla (Km. 60,405)
- Enlace Penco (Km. 75,000)
- Enlace Rafael (Km. 0,00 del ramal).

Junto con lo anterior, destaca dos pasos sobre la línea férrea, 39 Pasos Inferiores, 34 Pasos Superiores y 287 alcantarillas, lo que contribuye al mejoramiento del transporte en diversas materias potenciando el desarrollo de comunas tales como: Chillán Viejo, Chillán y Ránquil, ubicadas en la Provincia de Ñuble, y Florida, Tomé y Penco, ubicadas en la provincia de Concepción.

Nombre del Contrato	Concesión Acceso Norte a Concepción					
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A.					
Decreto de Adjudicación	DS MOP № 7 del 06.01.1995					
Inicio de Concesión	12.04.1995					
Plazo de Concesión	28 años					
Término de Concesión	11.04.2023					
Kilómetros Concesionados	89.23 Kilómetros					
Longitudes Km. Inicio – Término: Km. Inicio – Término: Puesta en Servicio Provisoria	Troncal: Km. 0,00 – Km. 75,12 Ramal Rafael: Km. 0,00 – Km. 14,11 23.06.1998, aprobada por Res. D.G.O.P. N°					
Puesta en Servicio Definitiva	1.610 (E) del 22.06.1998. 31.12.1998, aprobada por Res. D.G.O.P. N° 3.483 (E) del 31.12.1998.					
Inversión Oferta Oficial Materializada	UF 6.873.671 UF 6.873.671					
Convenio Complementario Convenio Ad-Referéndum N° 1	CC N° 1, de fecha 07.01.2005, aprobado por DS MOP N° 72 del 01.02.2005. C Ad-R 1, de fecha 23.07.2010 aprobado por DS MOP N° 341 del 03.09.2010.					
Accionistas y su participación	Chilena Global Vía S.A. : 99,999% Global Vía Infraestructura S.A.: 0,001%					
Asesoría Inspección Fiscal	Bogado Ingenieros Consultores S.A.					
Call Center Sociedad Concesionaria	+56 41 2861286					
Fono Emergencia S. Concesionaria	+56 41 2861286					
Centro(s) Atención	Km. 60.000 Peaje Troncal Agua Amarilla					
Áreas de Servicio	1 – Estación Servicio Shell, Km. 65.800					
Estacionamientos de Camiones	No tiene					
Nº Postes SOS	26 Unidades					
Mensajería Variable	No tiene					
Página WEB Concesionaria	www.scadi.cl					



Fuente: mapa caminero



JULIO 2018

2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)




Grafico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2017 – 2018 Fuente: Reporte 28 SICE

Transacciones Vehiculares x Tipología de Vehículo Acceso Norte a Concepción JULIO-2018




Grafico 2: Distribución de Flujos de Julio, por categoría de vehículo Fuente: Reporte 29 SICE

Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2014	398.672	394.858	332.437	319.298	311.133	271.992	326.974	319.822	317.407	334.887	348.754	387.868
2015	437.049	442.158	371.702	363.189	363.612	335.673	367.300	335.133	352.451	366.705	366.951	423.289
2016	473.302	487.025	410.812	358.705	367.197	357.370	384.841	373.427	394.160	400.270	386.301	429.005
2017	452.405	460.418	409.278	387.970	372.937	346.644	412.331	375.375	404.733	403.306	406.279	470.138
2018	511.737	502.256	443.463	415.007	416.383	387.108	431.683					

Reporte 30 SICE

3. INFORMACION DE INGRESOS

Comparativa años 2017 - 2018

El ingreso mensual aumentó un 8% respecto del mes anterior, de la misma forma, aumentó un 2% respecto del mismo mes del año anterior




Grafico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2017 – 2018.

Distribución de transacciones por Plaza de Pesje
Acceso Norte a Concepción JULIO-2018

16.54% | Rafael
17.54% | Nueva Aldea

Grafico 3: Distribución de Flujos de Julio, por Plaza de Peaje Fuente: Reporte 29 SICE

El flujo vehicular mensual fue de 431.683 vehículos distribuidos en las 7 categorías existentes.

De este flujo el 73% corresponde a vehículos livianos, y el 27% restante a vehículos pesados.

El flujo vehicular aumentó un 12% respecto del mes anterior, de la misma forma, aumentó un 5% respecto del mismo mes del año anterior

El ingreso mensual fue de \$2.375.335.130, equivalentes a UF 87.320,54 al 31 julio 2018.

Considerando sólo los ingresos obtenidos por peajes, podemos decir que el mayor aporte los hizo la Plaza de Peaje AGUA AMARILLA con MM\$ 2015 (84%).

Ingresos por Plaza de Peaje Acceso Norte a Concepción JULIO-2018





Grafico 5: Distribución de Ingresos Julio, por Plaza de Peaje Fuente: Reporte 32 SICE.



JULIO 2018

4.- ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2017 - 2018



Distribución de Lesionados Acceso Norte a Concepción JULIO-2018




Grafico 7: Distribución de tipos de Lesionados Fuente: Reporte 34 SICE

Distribución Tipos de Accidentes Acceso Norte a Concepción JULIO-2018




Grafico 6: Comparativo Accidentes 2017-2018, accidentes con lesionados (-) y sin Lesionados (-) Fuente: Reporte 33 SICE

Grafico 8: Distribución de tipos de Accidentes Fuente: Reporte 34 SICE

Respecto a las causas de los accidentes ocurridos durante el mes de Julio, el 95% fue debido a una Falla humana y un 5% fue debido a la presencia de Animal u Obstáculo en la Vía.

De las personas que se vieron involucradas en los 21 accidentes registrados durante el mes de Julio, un 73,08% resultó ileso, un 15,38% tuvo lesiones leves, mientras que un 11,54% resultó con lesiones menos graves. No se registran fallecidos.

																								DIC
2	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Con Lesionados	3	4	6	6	9	7	5	4	6	3	5	9	7	5	8	0	6	0	6	0	3	0	3	0
Sin Lesionados	8	13	9	13	9	16	7	17	11	23	18	18	11	16	19	0	11	0	20	0	11	0	12	0
Total Acc.	11	17	15	19	18	23	12	21	17	26	23	27	18	21	27	0	17	0	26	0	14	0	15	0

Reporte 33 SICE

Accidentes Acumulados Anuales (últimos 5 años)

Mes	Acc	identes		Victimas				Tipo de Accidentes con lesionados						
	Total	C/lesionados	Muertos	Graves	M Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caída	Volcadura	Colisión	Choque	Otros	
2014	190	64	2	15	42	65	122	1	1	18	7	39	1	
2015	178	49	3	8	30	48	86	1	3	7	11	24	3	
2016	211	64	7	9	33	69	111	0	1	14	11	38	0	
2017	213	66	5	14	39	65	118	0	0	9	18	37	2	
2018	154	37	1	5	22	29	56	0	0	2	7	21	3	

5.- Reclamos de Usuarios

CASUISTICA	Junio	Julio	Totales
Mal servicio S.O.S.	0	0	0
Animal se cruza en la vía.	0	0	0
Obstáculo en la calzada	1	3	4
Factores de accidentabilidad	1	0	1
Otros	3	1	4
Totales	5	4	9

Grafico 9: Tabla con reclamos del mes v/s mes anterior




Grafico 10: Distribución de reclamos por Área Temática

Los reclamos de usuarios se clasifican en 5 grandes grupos. En este mes la mayoría se concentra en Obstáculos en la calzada y Otros.



JULIO 2018

6.- ASISTENCIA A USUARIO

Mes Tipo y № de atenciones										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias
Enero	131	183	3	0	13	17	3	135	0	485
Febrero	114	184	16	0	8	19	6	125	0	472
Marzo	98	116	10	0	14	23	5	79	0	345
Abril	87	128	8	0	12	21	3	86	0	345
Mayo	64	118	8	0	19	26	2	76	0	313
Junio	71	103	15	0	16	27	6	69	0	307
Julio	91	111	11	0	14	21	4	108	0	360
Total	656	943	71	0	96	154	29	678	0	2.627

- 1: Reparación del vehiculo in situ
- 2: Remolque del vehiculo en panne
- 3: Panne por falta combustible del vehículo
- 4: Detecta falla de vehiculo y solicita otro servicio
- 5: Primeros auxilios
- 6: Auvilio
- 7: Traslado de usuario a centro asistencial
- 8: Instalación de señalización preventiva
- 9. Otros

Grafico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas Fuente:




Grafico 12: Distribución porcentual de las Asistencias

7.- HECHOS RELEVANTES

No existe información a entregar.

Fuente:

Durante el mes de Julio se efectuaron 224 solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros; lo cual significó 360 atenciones por parte de la concesionaria (para una solicitud puede ser necesario proporcionar más de un servicio o atención a la vez). El principal requerimiento fue el Remolque de vehículos en panne con un 30,8% de las atenciones. Le siguen, Instalación de Señalización Preventiva con un 30% y Reparación del Vehículo in Situ con un 25,2% .