

#### **AGOSTO 2019**

#### 1. ANTECEDENTES GENERALES

La obra pública denominada Alternativas de Acceso a Iquique, está ubicada en la Región de Tarapacá. Es una iniciativa privada que consiste en el mejoramiento de las vías de acceso a la ciudad de Iquique y ampliación a segunda calzada, con el fin de reducir tiempos de viaje, costos de operación y accidentes. Un eje considera la Ruta A-16, donde el inicio del camino se ubica en la intersección con la Ruta 5 Norte, sector Humberstone y, se extiende hasta el km 47, que corresponde a la Rotonda El Pampino. El proyecto llega al Km. 34, que corresponde al empalme con el proyecto llamado Segundo Acceso a Iquique, en el sector de Alto Hospicio. Para esta ruta, se considera además el mantenimiento del tramo entre Alto Hospicio y la rotonda El Pampino. El segundo eje es la Ruta A-1, comenzando el proyecto aproximadamente 500 mts., al sur del acceso principal al Aeropuerto Diego Aracena y termina en el sector denominado Bajo Molle, a la entrada de la ciudad de Iquique, con una longitud aproximada de 30 Km.

Nombre del Contrato	Alternativas de Acceso a Iquique
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A.
Decreto de Adjudicación	D.S. MOP No 225 de fecha 6 de junio

03.09.2011 Inicio de Concesión Plazo de Concesión 32 años

Kilómetros Concesionados

Ruta 1

Kilómetro de Inicio KM 374.700 Kilómetro de Término KM 406.100 Ruta 16 Kilómetro de Inicio KM 00.000

Puesta Servicio Provisoria

Kilómetro de Término

Resolución DGOP (Exento) Nº 4225 del Ruta 1

KM 47.000

03 de Noviembre del 2014.

Resolución DGOP (Exento) Nº 3832 del Ruta 16

03 de Septiembre del 2015.

Puesta en Servicio Definitiva Resolución DGOP (Exento) Nº 4547 del 27 de Diciembre del 2016

Inversión Oferta Oficial 2.662.952 UF

ITC de Adjudicación 3.886.000 UF

Convenios Complementarios No se han generado a la fecha

Accionistas y su participación

Concesiones Viales Andinas S.A. 51% NewCO SpA 49% Operador

SAOPSE (Sacyr Operaciones y Servicios)

Asesoría Inspección Fiscal SIGA Ingeniería y Consultoría S.A.

Centro(s) Atención de Emergencia 800 370 770

N° Postes SOS 47 Postes Mensajería Variable 8 Paneles

Página WEB Concesionaria www.rdeldesierto.cl





# **AGOSTO 2019**

# 2. INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)





Gráfico N° 1: Flujos Mensuales Comparativos 2014-2019 Fuente: Reporte 28 SICE



Distribución de transacciones por Plaza de Peaje Alternativa Acceso Iquique AGOSTO-2019

Gráfico Nº 3 : Distribución de Flujos por Plaza dePeaje

Fuente : Reporte 29 SICE

Transacciones Vehiculares x Tipología de Vehículo Alternativa Acceso Iquique AGOSTO-2019




Gráfico  $\,{\rm N^{\circ}}\,2$  : Distribución de Flujos por Categoría de Vehículo Fuente :Reporte 29 SICE

El flujo vehicular o transacciones vehiculares corresponde a las pasadas que realizan los vehículos por la Plaza de Peajes de Chucumata y Pampa Perdíz ubicadas en la Rutas 1 y 16.

Durante Agosto de 2019 se registraron un total de 456.160 transacciones vehiculares.

Las transacciones vehiculares durante Agosto de 2019 disminuyeron un 16,51 % respecto de Julio de 2019.

Desde el inicio del período de explotación (Noviembre 2014), el patrón de uso de la autopista ha sido relativamente homogéneo. Durante Agosto 2019 el 78,21% de los vehículos corresponde a vehículos livianos (automóviles y camionetas), mientras que el 20,93% corresponde a vehículos pesados (buses y camiones).

Flujos (Transacciones) históricos últimos 6 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2014											154.455	182.749
2015	229.412	204.770	172.294	156.920	157.810	147.277	177.079	139.278	326.646	374.204	368.250	398.736
2016	451.347	428.813	384.477	349.770	369.488	349.982	478.165	388.127	368.829	393.921	369.176	407.908
2017	462.665	421.584	379.038	359.938	358.903	357.817	486.455	393.516	373.506	387.383	382.868	420.211
2018	478.004	442.786	399.855	357.440	383.592	374.402	500.780	403.216	383.237	401.156	401.765	421.934
2019	478.353	426.083	405.781	390.324	398.556	398.100	546.410	456.160				

Fuente: Reporte SICE 30 agosto 2019

# 3. INFORMACIÓN DE INGRESOS

Durante Agosto de 2019 la Sociedad Concesionaria devengó ingresos por un total de UF 35.195,58 por concepto de peajes. Para efectos de cálculo de los ingresos devengados, se registraron 453.691 transacciones.

El ingreso total mensual alcanzó un monto de \$ 984.346.000.

El mayor aporte a dichos ingresos, los hizo la Plaza de Peaje Pampa Perdíz Ruta 16 con MM\$ 723 (73,54%). Los ingresos devengados en Agosto 2019 ,disminuyeron un 12,86% respecto de Julio 2019.



# **AGOSTO 2019**




Gráfico N°4: Ingresos Mensuales Devengados 2014 a 2019 Fuente: Informe Mensual de Explotación - SCRDD


# Ingresos por Plaza de Peaje Alternativa Acceso Iquique AGOSTO-2019 73,54% | TRONCAL RUTA 16 —26,46% | TRONCAL RUTA 1

Gráfico N° 5: Distribución de Ingresos agosto 2019 por Plaza de Peaje

Fuente: Reporte 32, SICE

# 4. ACCIDENTABILIDAD

#### Comparativo Accidentes 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019



# Gráfico 6: Comparativo accidentes con y sin lesionados, 2015 - 2016 -2017 -2018-2019 Fuente: Reporte 33 SICE

#### Distribución de Lesionados Alternativa Acceso Iquique AGOSTO-2019




Gráfico N° 7: Distribución de lesionados, Rutas 1 y 16 Fuente: Reporte 34 SICE

#### Distribución Tipos de Accidentes Alternativa Acceso Iquique AGOSTO-2019




Gráfico 8: Distribución de los accidentes, Rutas 1 y 16.

Fuente: Reporte 34 SICE



# **AGOSTO 2019**

	ENE	ENE	ENE	ÆB	Æ	FEB	MAR	MAR	MAR	ABR	ABR	ABR	MAY	MAY	MAY	JIN	JUN	JJN	胍	胍	삤	AGO	AGO	AGO	SEP	SEP	OCT	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Con Lesionados	1	)	7 5	)	9 1	1 7	1	1 5	6	(	3 8	1		7 1	)	7	9 (	3	9	7 7	7 !	9 1	2 1	1 8	}	7 13	}	8	(	(		7 11
Sin Lesionados	1	5	7 11		5	4 17	1	1 12	1	(	3 12	. {	1	1 8	3	3 1	0 8	3 1	2	7 4	1 1	3	7 (	3 1	1	2 1	i	10			12	2 12
Total Acc.	2	5 1	4 16	3 1	4 2	25 24	2	2 17	13	14	20	(	1	8 18	3 1	3 1	9 14	2	1 1	4 1	2	2 1	9 1	7 19	1	9 24	1/	18	1/	18	19	9 23

Fuente: Reporte 33, SICE

# 4.1 HISTÓRICO DE ACCIDENTES ANUALES POR CONTRATOS.

	Ac	cidentes		Victin	nas		Total		s					
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2015	122	55	0	5	6	78	89			13	28	11		3
2016	240	117	5	17	15	178	215	4	3	24	51	34		1
2017	211	103	8	16	27	115	166	6	1	22	45	28		1
2018	217	104	5	7	8	142	162	1	1	27	37	38		
2019	137	52	5	14	7	81	107	2	2	7	26	15		

Fuente: Reporte 35, SICE.

# 5.- ASISTENCIA A USUARIOS

# RUTA 1 y RUTA 16.

Durante el mes de agosto 2019, se realizaron 105 asistencias, acumulándose 6.381 (desde inicio de contrato). Se adjunta planilla con el detalle de estas operaciones

			TIPO Y NUMER	O DE ATENCIO	NES 2015 -	2016 -2017	-2018-2019			TOTAL AS	SISTENCIAS
MES	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO	REMOLQUE DEL VEHÍCULO EN PANNE	PANNE POR FALTA DE COMBUSTIBLE	DETECTA FALLA DE VEHÍCULO Y SOLICITA OTRO SERVICIO	PRIMEROS AUXILIOS	AUXILIO EN ACCIDENTES	TRASLADO DE USUARIO A CENTRO ASISTENCIAL	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	OTROS	MENSUALES	ACUMULADAS
ago-19	0	78	0	0	0	21	0	6	0	105	6381



**AGOSTO 2019** 

#### **ASISTENCIA A USUARIOS**

Ruta 1 y Ruta 16 - agosto 2019





Gráfico 9: Distribución porcentual de las Asistencias, agosto 2019

Fuente: Informe Mensual de Explotación SCRDD, agosto 2019

# 6. CONSULTAS Y RECLAMOS

CASUISTICA	JULIO	AGOSTO	TOTAL
Calidad de atención	1	2	3
de emergencia o			
asistencia en ruta			
Poca iluminación en	1		1
rutas			
Usuario reclama que	1		1
duchas no cuentan			
con agua caliente			
Consulta RRHH	1		1
(laboral)			
Solicitud de	2	4	6
información			
Calidad de asistencia	4	1	5
en plaza de peaje			
(mala atención)			
Usuario reclama que			1
baño del área de	1		
servicios se encuentra cerrado las dos veces			
que pasa por el área de servicios			
Malas prácticas de	1		1
cobro y/o pago en	'		'
plaza de peaje			
Daños por terceros		1	1
Obstáculos en la		1	1
calzada			
TOTALES	12	9	21
Grafico 10: Tabla con reclar	nos del mes v/s n	nes anterior	1






Gráfico Nº 11: Distribución Porcentual de las Asistencias. Fuente: Informe Mensual agosto 2019 -SCRDD

#### 7. HECHOS RELEVANTES

-Con Resolución Exenta DGC Nº 1635 de fecha 06.06.2019 y tramitada con fecha 29.07.2019, se da por aprobado el Proyecto de Ingeniería "Conectividad Peatonal Provisoria Altos de Playa Blanca".