

SEPTIEMBRE 2020

1. ANTECEDENTES GENERALES

La obra pública denominada Alternativas de Acceso a Iquique, está ubicada en la Región de Tarapacá. Es una iniciativa privada que consiste en el mejoramiento de las vías de acceso a la ciudad de Iquique y ampliación a segunda calzada, con el fin de reducir tiempos de viaje, costos de operación y accidentes. Un eje considera la Ruta A-16, donde el inicio del camino se ubica en la intersección con la Ruta 5 Norte, sector Humberstone y, se extiende hasta el km 47, que corresponde a la Rotonda El Pampino. El proyecto llega al Km. 34, que corresponde al empalme con el proyecto llamado Segundo Acceso a Iquique, en el sector de Alto Hospicio. Para esta ruta, se considera además el mantenimiento del tramo entre Alto Hospicio y la rotonda El Pampino. El segundo eje es la Ruta A-1, comenzando el proyecto aproximadamente 500 mts., al sur del acceso principal al Aeropuerto Diego Aracena y termina en el sector denominado Bajo Molle, a la entrada de la ciudad de Iguigue, con una longitud aproximada de 30 Km.

Nombre del Contrato Alternativas de Acceso a Iquique Sociedad Concesionaria Sociedad Concesionaria Rutas del

Desierto S.A.

Decreto de Adjudicación D.S. MOP Nº 225 de fecha 6 de junio

2011

Inicio de Concesión 03.09.2011 Plazo de Concesión 32 años

Kilómetros Concesionados

Ruta 1

Kilómetro de Inicio KM 374.700
Kilómetro de Término KM 406.100
Ruta 16

Kilómetro de Inicio KM 00.000 Kilómetro de Término KM 47.000

Puesta Servicio Provisoria

Ruta 1 Resolución DGOP (Exento) N° 4225 del

03 de noviembre del 2014.

Ruta 16 Resolución DGOP (Exento) N° 3832 del

03 de septiembre del 2015.

Puesta en Servicio Definitiva Resolución DGOP (Exento) Nº 4547 del

27 de diciembre del 2016

Inversión Oferta Oficial 2.662.952 UF ITC de Adjudicación 3.886.000 UF

Convenios Complementarios No se han generado a la fecha

Accionistas y su participación

Concesiones Viales Andinas S.A. 51% NewCO SpA 49%

Operador


SAOPSE (Sacyr Operaciones y Servicios)

Asesoría Inspección Fiscal SIGA Ingeniería y Consultoría S.A.

Centro(s) Atención de Emergencia 800 370 770

N° Postes SOS47 PostesMensajería Variable8 Paneles

Página WEB Concesionaria www.rdeldesierto.cl





SEPTIEMBRE 2020

2. INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)




Gráfico N° 1: Flujos Mensuales Comparativos 2018-2020 Fuente: Reporte 28 SICE

Transacciones Vehículares x Tipología de Vehículo Alternativa Acceso Iquique SEPTIEMBRE-2020

Motos y Motonetas 0,15%

Buses de 2 ejes 7,06%

Camiones de 2 ejes 6,91%

Buses de más de 2 ejes 1,61%

Camiones de más de 2 ejes 1,61%

Gráfico $\,{\rm N^{\circ}}\,2$: Distribución de Flujos por Categoría de Vehículo Fuente :Reporte 29 SICE

Distribución de transacciones por Plaza de Peaje Alternativa Acceso Iquique SEPTIEMBRE-2020




Gráfico Nº 3 : Distribución de Flujos por Plaza dePeaje

Fuente: Reporte 29 SICE

El flujo vehicular o transacciones vehiculares corresponde a las pasadas que realizan los vehículos por la Plaza de Peajes de Chucumata y Pampa Perdíz ubicadas en la Rutas 1 y 16.

Durante Septiembre de 2020 se registraron un total de 292.855 transacciones vehiculares.

Las transacciones vehiculares durante Septiembre de 2020 aumentaron un 13,17 % respecto de Agosto de 2020.

Desde el inicio del período de explotación (Noviembre 2014), el patrón de uso de la autopista ha sido relativamente homogéneo. Durante Septiembre 2020 el 70,08% de los vehículos corresponde a vehículos livianos (automóviles y camionetas), mientras que el 27,79% corresponde a vehículos pesados (buses y camiones).

Flujos (Transacciones) históricos últimos 7 años

r lujus (cos unimos									
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
2014											154.455	182.749
2015	229.412	204.770	172.294	156.920	157.810	147.277	177.079	139.278	326.646	374.204	368.250	398.736
2016	451.347	428.813	384.477	349.770	369.488	349.982	478.165	388.127	368.829	393.921	369.176	407.908
2017	462.665	421.584	379.038	359.938	358.903	357.817	486.455	393.516	373.506	387.383	382.868	420.211
2018	478.004	442.786	399.855	357.440	383.592	374.402	500.780	403.216	383.237	401.156	401.765	421.934
2019	478.353	426.083	405.781	390.324	398.556	398.100	546.410	456.160	433.448	411.311	339.435	376.433
2020	543.224	514.778	368.082	217.794	201.207	192.012	227.771	258.752	292.855			

Fuente: Reporte 30 SICE

3. INFORMACIÓN DE INGRESOS

Durante Septiembre de 2020 la Sociedad Concesionaria devengó ingresos por un total de UF 25.760,56 por concepto de peajes. Para efectos de cálculo de los ingresos devengados, se registraron 287.042 transacciones.

El ingreso total mensual alcanzó un monto de \$ 739.173.900.

El mayor aporte a dichos ingresos, los hizo la Plaza de Peaje Pampa Perdíz Ruta 16 con MM\$ 546 (73,89%). Los ingresos devengados en Septiembre 2020 ,aumentaron un 12,55% respecto de Agosto 2020.



SEPTIEMBRE 2020

Ingresos por Plaza de Peaje Alternativa Acceso Iquique SEPTIEMBRE-2020




Gráfico N°4: Ingresos Mensuales Devengados 2018 - 2020 Fuente: Informe Mensual de Explotación - SCRDD

Gráfico N° 5: Distribución de Ingresos septiembre 2020 por Plaza de Peaje

Fuente: Reporte 32, SICE

4. ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2018 - 2019 - 2020




Gráfico 6: Comparativo accidentes con y sin lesionados, 2018 – 2019 -2020 Fuente: Reporte 33 SICE

Distribución de Lesionados Alternativa Acceso Iquique SEPTIEMBRE-2020




Gráfico N° 7: Distribución de lesionados, Rutas 1 y 16 Fuente: Reporte 34 SICE

Distribución Tipos de Accidentes Alternativa Acceso Iquique SEPTIEMBRE-2020




Gráfico 8: Distribución de los accidentes, Rutas 1 y 16.

Fuente: Reporte 34 SICE



SEPTIEMBRE 2020

	ENE	ENE	ENE	FEB	FEB	FEB	MAR	MAR	MAR	ABR	ABR	ABR	MAY	MAY	MAY	JUN	JUN	JUN	JUL	JUL	JUL	AG0	AGO	AGO	SEP	SEP	SEP	OCT	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Con Lesionados	7	5	8	11	7	9	5	6	6	8	1	1	10	7	6	6	9	2	7	9	3	11	8	4	13	5	4	8	5	9	13	11	8
Sin Lesionados	7	11	20	14	17	8	12	7	10	12	8	3	8	6	5	8	12	3	4	13	4	6	11	1	11	13	8	10	12	9	11	12	17
Total Acc.	14	16	28	25	24	17	17	13	16	20	9	4	18	13	11	14	21	5	11	22	7	17	19	5	24	18	12	18	17	18	24	23	25

Fuente: Reporte 33, SICE

4.1 HISTÓRICO DE ACCIDENTES ANUALES POR CONTRATOS.

	Ac	cidentes		Victin	nas		Total		s					
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2018	217	104	5	7	8	142	162	1	1	27	37	38		
2019	221	83	5	17	11	143	176	2	4	13	45	18		1
2020	105	43	3	4	15	60	82	1	2	6	18	15		1

Fuente: Reporte 35, SICE.

5.- ASISTENCIA A USUARIOS

RUTA 1 y RUTA 16.

Durante el mes de septiembre 2020, se realizaron 77 asistencias, acumulándose 7.666 (desde inicio de contrato). Se adjunta planilla con el detalle de estas operaciones.

			TIPO Y NUMERO	D DE ATENCION	NES 2015 - 20	16 -2017 -2018-	2019-2020			TOTAL AS	SISTENCIAS
MES	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO	REMOLQUE DEL VEHÍCULO EN PANNE	PANNE POR FALTA DE COMBUSTIBLE	DETECTA FALLA DE VEHÍCULO Y SOLICITA OTRO SERVICIO	PRIMEROS AUXILIOS	AUXILIO EN ACCIDENTES	TRASLADO DE USUARIO A CENTRO ASISTENCIAL	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	OTROS	MENSUALES	ACUMULADAS
sep-20	1	60	0	0	10	2	0	4	0	77	7666

SEPTIEMBRE 2020

ASISTENCIA A USUARIOS

Ruta 1 y Ruta 16 - septiembre 2020




Gráfico 9: Distribución porcentual de las Asistencias, septiembre 2020

Fuente: Informe Mensual de Explotación SCRDD, septiembre 2020

6. CONSULTAS Y RECLAMOS

CASUISTICA	Agosto	Septiembre	Totales
Obstáculo en la calzada			
Comportamiento incorrecto de personal	2		2
Daños por terceros			
Congestión			
Otros			
Solicitud de información		6	6
Conservación y mantenimiento			
Sugerencia			
Asistencia			
TOTALES	2	6	8

Gráfico 10: Tabla con reclamos del mes v/s mes anterior Fuente: Informe mensual septiembre 2020-SCRDD




Gráfico N° 11: Distribución Porcentual de las Asistencias. Fuente: Informe Mensual septiembre 2020-SCRD

7. HECHOS RELEVANTES