

1.- ANTECEDENTES GENERALES

El tramo de la Ruta "Concesión Autopista Concepción - Cabrero", está comprendido entre la Rotonda Bonilla acceso oriente a Concepción y Ruta 5, correspondiendo a la Ruta Nacional 146 con una extensión de 72,300 km. y desde la Ruta 5 hasta Cholguán, corresponde a la Ruta O – 97 – N, con una extensión de 31,100 Km.

La ruta se emplaza en la región del Bío-Bío, en sentido Oriente – Poniente, su trazado atraviesa la provincia de Concepción, en sus comunas de Concepción y Florida, la provincia del Biobío en sus comunas de Yumbel y Cabrero; y la región de Ñuble, en la provincia de Diguillín, en la comuna de Yungay. La longitud total es de 103,4 km.

El proyecto considera obras de mejoramiento, rehabilitación y homogenización de perfil. Junto con lo anterior, desde Agua la Gloria se incorpora una segunda calzada hasta la Ruta 5, además de obras en el eje vial del proyecto tales como mejoramiento de estructuras existentes y otras nuevas, nuevos enlaces e intercepciones viales, obras de saneamiento, rectificación de trazado, señalización y seguridad vial, plaza de peaje, calles de servicio, iluminación, pasarelas, ciclo vías, entre otras. La Ruta 146, considera perfil existente a una calzada de dos pistas por sentido, de 7 metros de ancho cada una, en toda su extensión.

En la Ruta O – 97 – N entre Ruta 5 y Cholguán, se considera regularizar el perfil a una calzada bidireccional de 7 metros de ancho, se contempla mejoramiento de estructuras existentes y obras nuevas, nuevos enlaces e intercepciones viales, obras de saneamiento, rectificación de trazado, señalización y seguridad vial, plaza de peaje, calles de servicio, iluminación, entre otras.

Nombre del Contrato Concesión	"Autopista Concepción – Cabrero"
Sociedad Concesionaria	Valles del Bio-Bio S.A.
Decreto de Adjudicación	D.S. M.O.P. Nº 226 del 07 de julio 2011
Inicio de Concesión	03 de Septiembre 2011
Plazo de Concesión	420 meses
Kilómetros Concesionados	103,4 kilómetros
Kilómetro Tramo A	71,3 kilómetros
Kilómetro Tramo B	31,1 kilómetros
Puesta en Servicio Provisoria	19 de Agosto 2016; 00:00:00 Hrs
Puesta en Servicio Definitiva	09 de Agosto de 2018; 00:00 Hrs
Presupuesto Oficial	U.F. 8.400.000
Inversión Materializada	U.F. 8.878.321,81 al 31/10/2018
Convenios Ad Referéndum	Nº1, Resol. DGOP Nº8 del 06/01/2018, publicado 08/06/2018
Accionistas y su participación	Concesiones Viales Andina S.A. 51,0 % Inversiones Camino Uno S.A. 24,5% Inversiones Aguri Ltda. 24,5%
Asesoría Inspección Fiscal	Bogado Ingenieros Consultores SpA.
Call Center	+56 41 3320001
Fono Emergencia	+56 41 3320000
Centro(s) Atención	Ruta 146, Km 33,9, Sector Huinanco Comuna de Yumbel
Áreas de Servicio	Ruta 146 Km 42,300 Lado Norte
Estacionamientos de Camiones	Ruta 146 Km 42,300 Lado Norte
Nº Postes SOS	55
Plazas de Peajes	Huinanco Km.33+880, Ruta 146 Puentes Negros Km.11+900, Ruta O-97-N
Página WEB Concesionaria	HTTP://www.vallesdelbiobio.cl



2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2018-2019
Fuente: Reporte 28 SICE




Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte 29 SICE

El flujo vehicular mensual fue de 398.867 vehículos distribuidos en las 6 categorías existentes.

De este flujo, el 79,74% corresponde a la plaza de Huinanco y el 20,26% restante a Puentes Negros.

El flujo vehicular varía 15,50% respecto del mes anterior y 4,67% respecto al mismo mes del año anterior.



Gráfico 2: Distribución de Flujos por categoría de vehículo
Fuente: Reporte 29 SICE

Flujos (transacciones), históricos durante los 3 años de operación

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2016								92.176	294.553	309.288	299.553	329.046
2017	403.662	393.638	343.474	315.452	303.608	287.608	330.256	305.531	334.225	340.550	324.989	368.256
2018	454.040	421.444	371.307	331.313	328.112	310.469	354.785	341.665	345.750	349.292	349.553	381.086
2019	483.601	453.302	399.588	360.116	347.080	318.701	375.604	359.025	366.319	329.098	345.335	398.867

REPORTE 30 SICE

3. INFORMACION DE INGRESOS

El ingreso mensual por recaudación de peajes fue de \$1.638.366.197equivalente, a 57.651,99 UF del día en que se devengó. Dicho ingreso aumenta en 10,12% respecto del mes anterior y 7,36% en relación al mismo mes del año anterior. El mayor aporte a dichos ingresos los hace la Plaza de Peaje de Huinanco (Ruta 146) con MM\$ 1.573 (96%).




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2018-2019
Fuente: Reportes AIFE




Gráfico 5: Distribución de Ingresos por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte 32 SICE

4.- ACCIDENTABILIDAD




Gráfico 6: Accidentes con y sin Lesionados
Fuente: Reporte 33 SICE

De los gráficos anteriores se puede inferir que, durante este mes, se registraron 11 accidentes en la ruta concesionada, en las cuales un 4,35% de los involucrados, corresponden a lesionado grave y un 21,74% a leves.




Gráfico 7: Distribución de tipos de Lesionados
Fuente: Reportes SICE 34




Gráfico 8: Distribución de tipos de Accidentes.
Fuente: Reportes SICE 34

Cabe señalar, que el tipo de accidente con la mayor incidencia correspondió: **Choque** con 81,82%, de accidentes, al igual que colisión con un 9,09% de los eventos, un 9,09% correspondiente a volcadura.

	ENE 2018	ENE 2019	FEB 2018	FEB 2019	MAR 2018	MAR 2019	ABR 2018	ABR 2019	MAY 2018	MAY 2019	JUN 2018	JUN 2019	JUL 2018	JUL 2019	AGO 2018	AGO 2019	SEP 2018	SEP 2019	OCT 2018	OCT 2019	NOV 2018	NOV 2019	DIC 2018	DIC 2019
Con Lesionados	2	2	4	3	2	1	1	5	3	1	2	8	6	8	1	2	3	0	3	0	2	5	1	2
Sin Lesionados	10	15	11	16	11	11	7	6	13	12	17	8	21	7	16	5	9	3	14	6	14	10	14	9
Total Accidentes	12	17	15	19	13	12	8	11	16	13	19	16	27	15	17	7	12	3	17	6	16	15	15	11

Tabla N° 1, Reporte 33 SICE

Accidentes Acumulados Anuales durante los 4 años de operación

Años	Accidentes		Víctimas				Total							
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Otros	
2016	29	11	1	1	0	12	14	1	0	0	1	8	0	
2017	160	41	2	13	6	55	76	1	0	3	12	22	1	
2018	187	30	1	2	3	41	47	0	0	3	6	16	3	
2019	146	30	2	3	5	5	46	2	2	12	24	91	15	

Tabla N° 2, Reporte 35 SICE

5.- SOLICITUDES CIUDADANAS

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total, Reclamos
Enero	2	3	2	0	1	0	3	0	0	7	0	32	50
Febrero	2	0	0	1	4	0	3	0	0	8	1	47	66
Marzo	2	2	0	1	6	1	2	0	0	10	0	51	75
Abril	2	1	0	3	2	0	0	0	0	23	0	45	76
Mayo	1	1	1	2	1	2	0	0	0	11	0	29	48
Junio	1	1	0	8	4	0	0	0	1	27	1	34	77
Julio	1	0	0	2	3	0	0	0	0	13	0	24	43
Agosto	0	1	0	4	2	1	0	0	1	6	0	27	42
Septiembre	3	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	21	31
Octubre	1	0	0	4	4	0	0	0	0	4	0	35	48
Noviembre	3	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	15	23
Diciembre	2	5	0	1	0	0	1	0	0	8	0	14	310
Total	20	14	3	29	28	4	9	0	2	124	3	374	610

- 1 Comportamiento incorrecto de personal
- 2 Tarifas o grupos tarifarios
- 3 Señalización
- 4 Conservación y Mantenimiento
- 5 Obstáculos en la calzada
- 6 Asistencias
- 7 Congestión
- 8 Iluminación
- 9 Daños por terceros
- 10 Otros
- 11 Agradecimientos
- 12 Sugerencias y consultas

Tabla 3: Reclamos del presente año
Fuente: Reportes SC.

Durante este mes, se registraron 31 solicitudes ciudadanas a través de los libros de Sugerencias y Reclamos y de la Página Web dispuestos por la Sociedad Concesionaria. Las solicitudes que sobresalen son 14 Sugerencias y Consultas, como se muestra en el gráfico N° 9 donde se detalla la totalidad de los requerimientos, según tipo, realizados de enero a diciembre de este año.



Gráfico 9: Distribución de Reclamos en el período
Fuente: Reportes SC.

6.- ASISTENCIA A USUARIO

Mes	TIPO Y NUMERO DE ATENCIONES 2019									TOTAL ASISTENCIAS
	REPARACIÓN IN SITU POR PANNE MECÁNICA	REPARACIÓN IN SITU POR PANNE DE NEUMÁTICO	PANNE POR FALTA DE COMBUSTIBLE	DETECTA FALLA DE VEHÍCULO Y SOLICITA OTRO SERVICIO	PRIMEROS AUXILIOS	PRIMEROS AUXILIOS EN ACCIDENTE	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN POR PANNE DE VEHÍCULOS	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN POR ACCIDENTE	REMOLQUES	
ENE	52	25	8	5	4	0	11	12	107	224
FEB	36	33	8	8	1	0	14	12	104	216
MAR	29	26	16	5	2	1	14	10	73	176
ABR	19	20	10	2	4	3	16	7	37	118
MAY	25	27	5	5	1	0	11	10	46	130
JUN	18	10	1	1	1	4	7	16	47	105
JUL	16	12	1	0	2	0	40	15	61	147
AGO	14	19	0	0	0	0	27	6	39	105
SEP	12	26	0	0	0	0	16	2	63	119
OCT	17	19	0	0	2	0	18	5	40	101
NOV	28	22	0	0	1	0	18	12	64	145
DIC	38	26	0	0	3	0	12	11	54	144
TOTAL, ACUMULADO	304	265	49	26	21	8	204	118	735	1730

Tabla 4: Reclamos del presente año
Fuente: Reportes SC

La tabla N°4, exponen el tipo de asistencias en la ruta, que la Sociedad Concesionaria efectuó durante este mes a los usuarios que presentaron algún tipo de problema. Se puede observar que las mayores asistencias correspondieron a 54 Remolques de vehículos en Panne, representando el 38% del total de asistencias; en segundo lugar, 38 Reparación In Situ por Panne Mecánica con un 26%, seguido de 26 Reparación In Situ por Panne de neumáticos, con un 18%.