


MOP

CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO – PENCO POR ISLA ROCUANT DICIEMBRE 2022

1. ANTECEDENTES GENERALES

El proyecto comprende la autopista de calzada bidireccional de alto estándar y está conformado por el Troncal Penco-Talcahuano, de longitud 11,175 km, y el Ramal Alessandri, que se conecta al Troncal en Enlace Rocuant, con longitud de 3,403 km. La extensión total de esta ruta es de 14,578 km y una velocidad de diseño de 100 km/h. La concesión abarca el espacio territorial de las comunas de Penco, Talcahuano y Concepción, en la Provincia de Concepción, Región del Biobío. Se conecta con Autopista Itata en Enlace Penco.

Nombre del Contrato	Ruta Interportuaria Penco – Talcahuano por Isla Rocuant	
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Autopista Interportuaria S.A.	
Decreto de Adjudicación	D.S. MOP N° 112 del 31.01.2002	
Inicio de Concesión	20.04.2002	
Plazo de Concesión	31,5 años, 378 meses.	
Kilómetros Concesionados	14,500 Kilómetros	
kilómetro de:		
Inicio Troncal	00,000	
Termino Troncal	11,175	
Inicio Ramal	00,000	
Termino Ramal	3,403	
Puesta en Servicio Provisoria	27.05.2005 por Res. DGOP (E) N° 1570 del 27.05.2005	
Puesta en Servicio Definitiva	26.12.2005 por Res. (E) DGOP N° 4067 del 26.12.2005	
Inversión Oferta Oficial Materializada	UF 946.633	
Convenios Complementarios	CC 1 D.S. MOP N° 71 de fecha 09.05.2005. CC 2 D.S. MOP N° 316 de fecha 03.09.2007.	
Accionistas y su participación	Infraestructura Interportuaria Central S.A. 99.99992% BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión 0.00004% Fondo de Inversión Pública Penta La Américas Infraestructura Tres 0.00004%	
Asesoría Inspección Fiscal	Axioma Ingenieros Consultores S.A.	



Fuente: mapa caminero

Call Center	+56 41 2466996
Fono Emergencia	+56 41 2466996
Centro(s) Atención	
Áreas de Servicio	NO
Estacionamientos de Camiones	NO
N° Postes SOS	4
Mensajería Variable	NO
Página WEB Concesionaria	www.interportuaria.cl

2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2021 – 2022
Fuente: Reporte N° 28 SICE

Distribución de transacciones por Plaza de Peaje Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco por Isla Rocuant DICIEMBRE 2022




Gráfico 3: Distribución de Flujos, por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte N° 29 SICE

Transacciones Vehiculares x Tipología de Vehículo Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco por Isla Rocuant DICIEMBRE 2022




Gráfico 2: Distribución de Flujos Mensuales por categoría de vehículo
Fuente: Reportes N° 29 SICE

El flujo vehicular mensual fue de **523.336** vehículos distribuidos en las 7 categorías existentes.

De este flujo el **91,46%** corresponde a **vehículos livianos**, y el **8,54%** restante a **vehículos pesados**.

El flujo vehicular **aumentó un 12,52%** respecto del mes anterior, y **disminuyó un 11,25%** respecto del mismo mes del año anterior.

Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2018	457.645	415.644	406.694	372.969	382.491	374.466	399.449	386.339	380.408	386.538	385.313	444.316
2019	451.811	417.250	396.606	379.126	384.278	351.719	391.557	390.963	401.096	350.676	414.489	485.365
2020	479.135	466.689	322.223	177.292	233.781	233.748	274.304	332.307	237.203	338.516	424.572	470.176
2021	379.879	404.959	381.408	324.608	432.074	430.805	531.011	503.976	519.276	552.896	540.964	589.662
2022	561.136	496.379	497.035	476.684	484.960	443.089	465.390	466.894	470.718	480.915	465.108	523.336

Reporte N° 30 SICE

3. INFORMACION DE INGRESOS

Comparativa años 2021 – 2022

El ingreso mensual fue de **\$611.518.350**, equivalentes a **UF 17.416,73** al 31 de diciembre de 2022.




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2021 - 2022
Fuente: Reportes AIFE

El ingreso mensual **aumentó** en un **9,63%** respecto del mes anterior, respecto del mismo mes del año anterior, este **disminuyó** un **16,3%**.

El mayor aporte a dichos ingresos los hizo la **Plaza de Peaje Penco** con **MM\$ 275 (45%)**.

Ingresos por Plaza de Peaje Ruta Interportuaria Talcahuano-Penco por Isla Rocuant DICIEMBRE 2022




Gráfico 5: Distribución de Ingresos Mensuales por Plaza de Peaje
Fuente: Reportes 32 SICE

4.- ACCIDENTABILIDAD




Gráfico 6: Comparativo Accidentes 2021-2022.
Fuente: Reporte N° 33 SICE




Gráfico 7: Distribución de tipos de Lesionados
Fuente: Reporte 34 SICE




Gráfico 8: Distribución de tipos de Accidentes
Fuente: Reporte N° 34 SICE

Respecto del origen de los 08 accidentes ocurridos durante el mes de diciembre año 2022, un 12,50% es atribuido al tipo choque, tipo colisión con un 25%, volcadura con un 37,50% y un 25% del tipo otros.

De las quince personas que se vieron involucradas en los 08 accidentes registrados durante el mes de diciembre año 2022, un 73,33% resultó ileso y un 26,67% con resultado de lesiones leves.

	ENE 2021	ENE 2022	FEB 2021	FEB 2022	MAR 2021	MAR 2022	ABR 2021	ABR 2022	MAY 2021	MAY 2022	JUN 2021	JUN 2022	JUL 2021	JUL 2022	AGO 2021	AGO 2022	SEP 2021	SEP 2022	OCT 2021	OCT 2022	NOV 2021	NOV 2022	DIC 2021	DIC 2022
Con Lesionados	1	0	0	2	0	1	2	0	2	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	2	4
Sin Lesionados	2	1	1	1	1	0	0	4	4	5	2	4	2	6	1	1	2	1	2	5	0	2	0	4
Total Acc.	3	1	1	3	1	1	2	4	6	5	4	5	2	7	1	1	3	1	2	6	0	4	2	8

Tabla N°2 Comparativo de accidentes por años.
Fuente: Reporte N°33 SICE

Accidentes Acumulados Anuales (últimos 5 años)

Años	Accidentes		Victimas				Total Lesionados	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves		Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2018	30	8	1	0	2	7	10	0	3	0	3	1	0	1
2019	29	5	1	0	1	4	6	0	0	1	3	1	0	0
2020	27	10	2	1	2	8	13	0	3	3	2	2	0	0
2021	27	10	1	1	4	9	15	0	2	1	5	2	0	0
2022	46	12	1	1	2	9	13	0	0	1	6	5	0	0

Tabla N°3 Histórico de accidentes anuales.
Fuente: Reporte 35 SICE

CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO POR ISLA ROCUANT DICIEMBRE 2022

5.- RECLAMOS DE USUARIOS

CASUÍSTICA	nov-22	dic-22	Totales
Atención en plaza de peaje	2	1	3
Modalidad de pago en plaza de peaje	0	1	1
Vuelto mal entregado	2	3	5
Limpieza de la vía y sus alrededores	0	1	1
Actos vandálicos (apedreo – robo)	1	0	1
Totales	5	6	11

Tabla 9: Tabla con reclamos del mes v/s mes anterior.
Fuente: Reporte AIFE

Reclamos Usuarios




Gráfico 10: Distribución de reclamos por Área Temática
Fuente: Reporte AIFE

Los reclamos de los usuarios este mes se clasifican en un 67% en la categoría comerciales, 17% en la categoría estado de instalaciones e infraestructura y 16% en factores de calidad de servicio.

6.- ASISTENCIA AL USUARIO

Mes	Tipo y Nº de atenciones									Total Asistencias
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Enero	9	14	2	0	0	0	0	8	0	33
Febrero	11	11	3	0	0	0	0	2	0	27
Marzo	3	19	3	0	0	0	0	3	0	28
Abril	6	14	2	0	0	0	0	4	0	26
Mayo	12	11	5	0	0	0	0	7	0	35
Junio	4	5	2	0	0	0	0	2	0	13
Julio	3	12	3	0	0	0	0	4	0	22
Agosto	6	13	0	0	0	0	0	6	0	25
Septiembre	7	7	3	0	0	0	0	3	0	20
Octubre	3	6	1	0	0	0	0	3	0	13
Noviembre	4	12	4	0	0	0	0	6	0	26
Diciembre	4	19	2	0	0	0	0	5	0	30
Total	72	143	30	0	0	0	0	53	0	298

Gráfico 11: Tabla con atenciones mensuales y acumuladas
Fuente: Reporte AIFE

1. Reparación de vehículo in situ
2. Remolque de vehículo en Panne
3. Panne por falta de combustible
4. Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
5. Primeros auxilios
6. Auxilio en accidentes
7. Traslado de usuario a centro asistencial
8. Instalación de señalización preventiva
9. Otros




Gráfico 12: Distribución de las Asistencias.
Fuente: Reporte AIFE

Durante el mes de diciembre se realizaron 30 atenciones por parte de la concesionaria. Los principales requerimientos fueron: en primer lugar remolque de vehículo en panne con un 63%, en segundo lugar se encuentra instalación de señalización preventiva con 17%, en tercer lugar están la categoría reparación de vehículo in situ con 13% y en cuarto lugar panne por falta de combustible con un 7%. Todas las categorías nombradas suman el 100% de las asistencias.

7.- HECHOS RELEVANTES

Con motivo de la pandemia del COVID-19 que afecta al país, las Sociedad Concesionaria, ha implementado medidas sanitarias para su personal de cobro, conservación y seguridad vial, manteniendo completa normalidad desde el punto de vista de la operación del contrato, sin interrupciones y con labores de conservación y seguridad vial funcionando de forma normal.