


1.-

ANTECEDENTES GENERALES.

Esta obra permite la descongestión, en el período estival del antiguo camino costero o Ruta G-98-F, haciendo más expedita la circulación de vehículos entre el Enlace Agua Buena (Ruta 78) y los distintos balnearios a lo largo del Litoral Central hasta Algarrobo, mediante bajadas existentes a las que se mejoró su estándar. Permite además la circulación más segura y rápida de camiones y buses entre San Antonio y Valparaíso al no tener que pasar por la cuesta Lo Abarca. Indirectamente mejoró la calidad de vida del poblado de Lagunillas al construirse el By Pass del mismo nombre al disponer la circulación vehicular por fuera de este poblado.

Nombre del Contrato	Red Vial Litoral Central
Sociedad Concesionaria	Litoral Central S.A.
Decreto de Adjudicación	DS MOP N° 3590 18.08.2000
Inicio de la Concesión	16-11-2001
Plazo de la Concesión	30 años
Kilómetros Concesionados	Sector 1: 24,1 Km Sector 2: 32,5 Km Sector 3: 22,4Km
Kilómetro de : inicio término	Ruta F90- 0.00 a 32.940 Ruta F962- 13.200 a 27.340 Ruta F-98-G – 0.00 a 2.000
Puesta en Servicio Provisoria	Sector 1: 18-02-2004 Sector 2: 09-05- 2004 Sector 3: 24-12-2004
Puesta en Servicio Definitiva	28- 12- 2004
Inversión Oferta Oficial Materializada	3.329.886 UF
Convenios Complementarios	N° 1 del 30-04-2004
Accionistas y su Participación	Nueva Inversiones S.A. 99,99%
Asesoría Inspección Fiscal	Axioma Ingenieros Consultores S.A.
Call Center	No
Fono Emergencia	(09) 8-2304052 (02) 1964000
Centro(s) Atención	Km. 14.900 Ruta F-90
Áreas de Servicio	Km. 15 Ruta F-90
Estacionamiento de Camiones	No
N° Postes SOS	47
Mensajería Variable	No
Página WEB Concesionaria	www.litoralcentral.cl



2.

INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2016 – 2017
Fuente: Flujo mensuales comparativos entre años (SICE)




Gráfico 2: Flujos por Categoría de Vehículo, noviembre 2017
Fuente: Distribución de flujo mensual en contratos (SICE)

Distribución de transacciones por Plaza de Peaje Red Vial Litoral Central OCTUBRE-2017




Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje noviembre 2017
Fuente: Distribución de flujo mensual en contratos (SICE)

Distribución de transacciones por plaza de peaje Red Vial Litoral Central noviembre 2017

El flujo vehicular en el mes de noviembre alcanzó a un total de 406.279 vehículos, que pasaron por los peajes de la Autopista Red Vial, esta cantidad es un 0.73% superior que la registrada en el mes de octubre de 2017. A su vez, el flujo acumulado de los últimos doce meses, alcanza a la cantidad de 5.246.313 vehículos, lo que representa un 6,7%, menor que lo registrado en el mismo período móvil anterior.

Los flujos vehiculares registrados durante los últimos siete años se presentan en el siguiente cuadro, allí se puede apreciar cómo ha ido creciendo el flujo vehicular a una tasa promedio de 11% anual aproximadamente.

Flujos (transacciones) históricos en los últimos 7 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2010	417.974	445.511	161.226	178.357	168.528	143.192	189.262	156.245	229.191	205.398	182.401	229.269
2011	440.674	454.926	208.083	220.662	168.778	173.542	195.376	181.785	220.502	254.998	205.682	244.822
2012	464.576	542.817	253.715	258.814	199.918	173.407	246.390	185.085	270.150	215.594	269.232	278.012
2013	494.643	588.214	336.844	217.281	221.749	193.480	266.329	230.490	293.384	253.790	275.375	308.237
2014	570.778	642.469	296.071	277.902	237.489	196.691	283.071	263.518	295.870	272.467	296.050	357.716
2015	649.605	679.988	329.595	331.991	303.770	268.484	308.639	252.973	314.364	317.265	315.011	421.764
2016	693.017	687.585	411.761	277.947	289.852	284.466	357.721	326.782	358.916	421.195	352.143	424.956
2017	744.301	768.654	401.231	389.375	293.421	285.934	371.980	402.901	404.733	403.306	406.279	

Fuente: Flujo históricos por contrato (SICE)

3.- INFORMACION DE INGRESOS

Durante noviembre 2017 se registró un ingreso total igual a \$636.311.800, monto que es un 57,08% superior a lo recaudado durante octubre 2017.

Casi un 98% de los ingresos fueron recaudados a través de las plazas de peajes emplazadas en la vía troncal de la autopista.




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2017 Fuente: SICE:

Ingresos por Plaza de peaje Red Vial Litoral Central noviembre




Gráfico 5: Ingresos Plaza de Peaje noviembre 2017 Fuente: Distribución ingresos mensual entre plazas de un contrato (SICE)

Comparativos de ingresos mensuales.

4. RECLAMOS DE USUARIOS

MES	TIPO Y NUMERO DE ATENCIONES 2017									TOTAL ASISTENCIAS	
	REPARACION DEL VEHICULO	REMOLQUE DEL VEHICULO EN FRANJE	PANNE POR FALTA DE COMBUSTIBLE	DETECTA FALLA DE VEHICULO Y SOLICITA OTRO SERVICIO	PRIMEROS AUXILIOS	AUXILIO EN ACCIDENTES	TRASADO DE USUARIO A CENTRO ASISTENCIAL	INSTALACION DE SEÑALIZACION PREVENTIVA	OTROS	MENSUALES	ACUMULADAS
ENE	12	38	0	0	0	6	0	25	1	82	82
FEB	22	33	0	0	0	7	0	20	2	84	166
MAR	4	10	0	0	0	2	0	22	1	39	205
ABR	4	14	0	0	0	5	0	15	0	38	243
MAY	4	6	0	0	0	4	0	18	0	32	275
JUN	5	10	0	0	0	3	0	19	1	38	313
JUL	4	12	0	0	0	4	0	13	1	34	347
AGO	4	15	0	0	0	1	0	15	0	35	382
SEP	4	9	0	0	0	1	0	15	1	30	412
OCT	9	8	0	0	0	3	0	24	0	44	456
NOV	1	6	0	0	0	3	0	12	0	22	478
DIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	73	161	0	0	0	39	0	198	7	478	

CLASIFICACIÓN DE LOS RECLAMOS	
1	Comportamiento incorrecto de empleados: trato recibido por personal de la concesionaria, incluido los cobradores
2	Tarifas o grupos tarifarios: valor de tarifa, clasificación de vehículos y tarifa cobrada, reajuste, hora de cambio de tarifa, etc.
3	Señalización: falta de señales, señales que llevan a confusión
4	Conservación y mantenimiento: hoyos, baches, fisuras, cercos, defensas deterioradas, etc., limpieza de señales, deterioro de señalización horizontal (demarcaciones) y otros.
5	Obstáculos en la calzada: elementos en el camino (piedras, materiales, animales, u otros)
6	Asistencias: calidad de la atención, retrasos en la atención, no llegada del servicio solicitado, etc.
7	Congestión: atochamientos en la ruta o plazas de peaje
8	Iluminación: falta de iluminación
9	Daños por terceros: sucesos que pasan en la vía y que no son de responsabilidad de la concesionaria, por ejemplo: apedreamiento de
10	Otros: no clasificables dentro de los anteriores.

Fuente: Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A.

5.

ASISTENCIA A USUARIOS

MES	TIPO Y NUMERO DE ATENCIONES 2017									TOTAL ASISTENCIAS	
	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO	REMOLQUE DEL VEHÍCULO EN PANNE	PANNE POR FALTA DE COMBUSTIBLE	DETECTA FALLA DE VEHÍCULO Y SOLICITA OTRO SERVICIO	PRIMEROS AUXILIOS	AUXILIO EN ACCIDENTES	TRASLADO DE USUARIO A CENTRO ASISTENCIAL	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	OTROS	MENSUALES	ACUMULADAS
ENE	31	68	0	0	0	10	0	43	2	154	154
FEB	32	66	0	2	0	13	0	39	2	154	308
MAR	11	29	0	1	0	6	0	33	3	83	391
ABR	11	27	0	0	0	13	0	32	0	83	474
MAY	12	25	0	0	0	6	0	43	1	87	561
JUN	9	26	0	0	0	9	0	36	1	81	642
JUL	14	32	0	0	0	9	1	31	5	92	734
AGO	6	33	0	0	0	3	0	35	2	79	813
SEP	6	30	0	0	1	3	0	34	3	67	880
OCT	13	29	0	0	0	11	0	38	1	92	972
NOV	4	30	0	0	0	5	0	36	1	76	1.048
DIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	149	385	0	3	1	88	1	400	21	1.048	

Fuente: Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A.




Gráfico 6: Asistencia a Usuarios Fuente: Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A.