

1. ANTECEDENTES GENERALES

El Proyecto “Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel”, es una ruta que se emplaza en la Región del Bío-Bío, y une la capital Regional Concepción, con la ciudad de Lebu, capital de la Provincia de Arauco.

El tramo de la Ruta 160 que forma parte de la Concesión, está configurado como una ruta de doble calzada con mediana estructurada en hormigón, y comprende el tramo comprendido entre el Acceso Norte a Coronel y la localidad de Cerro Alto, con una extensión aproximada de 89 km. El trazado de la Ruta Concesionada, se desarrolla a partir de la comuna de Coronel, pasando por las Comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, para terminar en la comuna de Los Álamos.

El proyecto de “Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel” ha considerado la ejecución de obras de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la antigua Ruta 160, el cual ha aumentado considerablemente los niveles de servicio que presentaba la Ruta 160 originalmente, considerando doble calzada de 7 metros de ancho cada una en toda su extensión y ha considerado bermas en ambos costados, además de obras tales como: mejoramiento de estructuras existentes y construcción de otras nuevas, nuevos enlaces e intersecciones viales, obras de saneamiento, señalización y seguridad vial, iluminación, paraderos y aproximadamente 13.000 m. de calles de servicio. Además del Baipás Lota, se incorporan los correspondientes a las localidades de Laraquete, Carampangue, y Villa Los Ríos.

Nombre del Contrato	Ruta 160, Tramo Tres Pinos – Acceso Norte a Coronel	
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Autopista Costa Arauco S.A.	
Decreto de Adjudicación	D.S. MOP N° 411 del 27.06.2008	
Inicio de Concesión	13.09.2008	
Plazo de Concesión	40 años, 480 meses.	
Kilómetros Concesionados	89,000 Kilómetros	
kilometro de:	inicio	14,300
	termino	103,051
Puesta en Servicio Provisoria	Tramo B) 13.08.2013 por Res. DGOP (E) N° 3267 del 13.08.2013 Tramo A) 30.09.2016 por Res DGOP (E) N° 3497 del 30.09.2016	
Puesta en Servicio Definitiva	01.06.2017 por Res. (E) DGOP N° 2005 del 31.05.2017.	
Inversión Oferta	Oficial	UF 7.700.000
	Materializada	UF 8.234.085
Convenios Complementarios	CC 1 de fecha 06.08.2014 aprobado por DS MOP 274 del 17.09.2013 CAR 1 de fecha 07.12.2016 aprobado por DS MOP 265 del 15.12.2016 CAR 2 Convenio ad referéndum N°2 de fecha 21/08/2020 aprobado mediante DS N° 64 de fecha 30/04/2020	
Accionistas y su participación	Global Vía Chile SpA.	94.0%
	Global Vía Infraestructuras Chile S.A.	06.0%
Asesoría Inspección Fiscal	Axioma Ingenieros Consultores S.A.	

Call Center	(41) 2260100
Fono Emergencia	(41) 2260160
Centro(s) Atención	Ruta 160, km 42, Chivilingo, Comuna de Lota
Áreas de Servicio	Oriente Km 47,750 (Laraquete Sur) Poniente Km 47,750 (Laraquete Sur)
Estacionamientos de Camiones	Oriente Km 47,750 (Laraquete Sur) Poniente Km 47,750 (Laraquete Sur)
N° Postes SOS	72 o 36 pares
Mensajería Variable	No
Página WEB Concesionaria	https://www.costarauco.cl



2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2021 – 2022
Fuente: Reporte N° 28 SICE



Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte N° 29 SICE




Gráfico 2: Distribución de Flujos, por categoría de vehículo
Fuente: Reporte N° 29 SICE

El flujo vehicular mensual fue de **1.019.449** vehículos distribuidos en las 7 categorías existentes.

De este flujo el **82.92%** corresponde a **vehículos livianos**, y el **17.08%** restante a **vehículos pesados**.

El flujo vehicular **disminuyó** en un **2.05%** respecto del mes anterior y **augmentó** un **38.11%** respecto del mismo mes del año anterior

Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2018	835.839	795.234	705.819	673.285	669.497	637.088	660.511	664.001	638.600	697.503	666.849	738.240
2019	800.176	782.269	727.860	687.719	709.124	642.915	700.901	706.474	699.280	593.507	539.485	723.307
2020	885.740	894.057	625.159	472.766	546.599	553.449	594.679	640.709	581.531	651.311	751.035	795.007
2021	738.123	743.082	780.571	685.450	798.377	781.348	904.682	933.293	937.718	957.412	950.793	1.040.800
2022	1.019.449											

Fuente: Reporte N° 30 SICE

3. INFORMACION DE INGRESOS

Comparativa años 2021 – 2022

El ingreso mensual fue de **\$1.911.935.750**, equivalentes a **UF 61.255,16** al 31 de enero 2022.




Gráfico 4: Ingreso Mensuales Comparativos 2021 - 2022
Fuente: Reportes AIFE

El ingreso mensual **augmentó** en un **0,89%** respecto del mes anterior y **augmentó** en un **20,41%** respecto del mismo mes del año anterior.

El mayor aporte a dichos ingresos lo hizo la **Plaza de Peaje Chivilingo** con **MM\$ 1.407 (73,63%)**.




Gráfico 5: Distribución de Ingresos Mensuales por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte N° 32 SICE

4.- ACCIDENTABILIDAD




Gráfico 6: Comparativo Accidentes 2021-2022, Fuente: Reporte N° 33 SICE



Gráfico 7: Distribución de tipos de Lesionados Fuente: Reporte N° 34 SICE




Gráfico 8: Distribución de tipos de Accidentes Fuente: Reporte N° 34 SICE

Respecto del origen de los 47 accidentes ocurridos durante el mes de enero 2022, un **10,64%** es atribuible a **Caída**, **Choque** con un **44,68%**, **Colisión** con un **19,15%**, **Volcadura** con un **14,89%**, **2,13%** **Impacto con animal** y un **8,51%** atribuible a **atropello**.

De las personas que se vieron involucradas en los **47 accidentes** registrados durante el mes de **enero 2022**, un **69,90%** resultó **ileso**, un **23,30%** resultó con **lesiones leves**, un **1,94%** resultó con lesiones **menos graves**, un **3,88%** resultó con **lesiones graves**, un **0,97%** corresponde a **una persona fallecida** durante el mes en análisis.

	ENE 2021	ENE 2022	FEB 2021	FEB 2022	MAR 2021	MAR 2022	ABR 2021	ABR 2022	MAY 2021	MAY 2022	JUN 2021	JUN 2022	JUL 2021	JUL 2022	AGO 2021	AGO 2022	SEP 2021	SEP 2022	OCT 2021	OCT 2022	NOV 2021	NOV 2022	DIC 2021	DIC 2022
Con Lesionados	8	23	14	0	14	0	16	0	17	0	9	0	34	0	20	0	15	0	14	0	17	0	13	0
Sin Lesionados	19	24	16	0	19	0	13	0	25	0	36	0	32	0	23	0	24	0	12	0	13	0	13	0
Total Acc.	27	47	30	0	33	0	29	0	42	0	45	0	66	0	43	0	39	0	26	0	30	0	26	0

Fuente: Reporte N° 33 SICE

Accidentes Acumulados Anuales (últimos 5 años)

Años	Accidentes		Víctimas				Total Lesionados	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves		Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2018	324	109	2	11	24	184	221	0	6	21	29	50	2	1
2019	327	112	0	9	17	181	207	1	7	21	33	48	1	1
2020	294	101	2	6	18	146	172	1	3	27	27	42	0	1
2021	436	191	8	12	23	299	342	3	10	53	51	67	2	5
2022	47	23	1	4	2	24	31	4	3	3	5	8	0	0

Fuente: Reporte 35 SICE

5.- RECLAMOS DE USUARIOS

CASIÚSTICA	Dic 21	Ene 22	Totales
Sobre otros procedimientos (ej: comprar el TAG).	1	2	2
Respecto Trabajos en la vía	1	0	1
Otros	1	1	2
Atención en plaza de peaje	3	6	9
Vuelto mal entregado	1	1	2
Impugna Cobros	1	0	1
Desconoce de cobro	9	13	22
Devolución de Cobro	1	1	2
Consultas comerciales	3	0	3
Falla / Sustitución	1	0	1
Limpieza de la Vía y sus alrededores	0	5	5
Animal se cruza en la vía	0	1	1
Objeto extraño ocupa la vía	2	0	2
Totales	24	30	54



Tabla N°9 Distribución de Reclamos del presente mes v/s mes anterior.
Fuente: Reportes SC Registros y Estadísticas de Reclamos de Usuarios

Gráfico 10: Distribución de reclamos por área temática
Fuente: Reportes de SC y registros Estadísticos de Reclamos de Usuarios

Los reclamos de los usuarios se clasifican en **50%** en la categoría de **factores comerciales**, **20%** factores de **calidad de servicio**, **17%** en factores de **estado de infraestructura**, **10%** casuística de **solicitudes de información** y **3%** en factores de **accidentalidad**.


6.- ASISTENCIA A USUARIO

Mes	Tipo y Nº de atenciones									Total Asistencias
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Enero	40	132	4	3	1	48	7	235	37	507
Febrero										
Marzo										
Abril										
Mayo										
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total	40	132	4	3	1	48	7	235	37	507

Tipos de atenciones de los servicios

1: Reparación del vehículo in situ
2: Remolque del vehículo en panne
3: Panne por falta combustible del vehículo
4: Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
5: Primeros auxilios
6: Auxilio en accidentes
7: Traslado de usuario a centro asistencial
8: Instalación de señalización preventiva
9: Otros

Gráfico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas
Fuente: Reportes SC



Durante el mes de enero se efectuaron **507** asistencias a usuarios. Se puede inferir que las mayores asistencias correspondieron a **instalación de señalización preventiva** (8) con un **46%**, el segundo lugar corresponde a **remolque de vehículos en Panne** (2) con un **26%**, en tercer lugar se encuentra la categoría **auxilio en accidentes** (6) con un **9%**, le sigue en cuarto lugar **reparación de vehículo in situ** (1) con un **8%**; en quinto lugar está la categoría **otros** (9) con un **7%**. Todas las categorías nombradas suman un **96%** del total y las restantes categorías suman **4%** de las asistencias mensuales.

Gráfico 12: Distribución porcentual de las Asistencias
Fuente: Reportes SC

7.- HECHOS RELEVANTES

Con motivo de la pandemia del COVID-19 que afecta al país, las Sociedad Concesionaria, ha implementado medidas sanitarias para su personal de cobro, conservación y seguridad vial, manteniendo completa normalidad desde el punto de vista de la operación del contrato, sin interrupciones y con labores de conservación y seguridad vial funcionando de forma normal.