MOP

CONCESIÓN RUTA 160 TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL FEBRERO 2022



1. ANTECEDENTES GENERALES

El Proyecto "Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel", es una ruta que se emplaza en la Región del Bío-Bío, y une la capital Regional Concepción, con la ciudad de Lebu, capital de la Provincia de Arauco.

El tramo de la Ruta 160 que forma parte de la Concesión, está configurado como una ruta de doble calzada con mediana estructurada en hormigón, y comprende el tramo comprendido entre el Acceso Norte a Coronel y la localidad de Cerro Alto, con una extensión aproximada de 89 km. El trazado de la Ruta Concesionada, se desarrolla a partir de la comuna de Coronel, pasando por las Comunas de Lota, Arauco, Curanilahue, para terminar en la comuna de Los Álamos.

El proyecto de "Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel" ha considerado la ejecución de obras de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la antigua Ruta 160, el cual ha aumentado considerablemente los niveles de servicio que presentaba la Ruta 160 originalmente, considerando doble calzada de 7 metros de ancho cada una en toda su extensión y ha considerado bermas en ambos costados, además de obras tales como: mejoramiento de estructuras existentes y construcción de otras nuevas, nuevos enlaces e intersecciones viales, obras de saneamiento, señalización y seguridad vial, iluminación, paraderos y aproximadamente 13.000 m. de calles de servicio. Además del Baipás Lota, se incorporan los correspondientes a las localidades de Laraquete, Carampangue, y Villa Los Ríos.

Nombre del Contrato	Ruta 160, Tramo Tres Pinos – Acceso Norte a Coronel								
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Autopista Costa Arauco S.A.								
Decreto de Adjudicación	D.S. MOP N° 411 del 27.06.2008								
Inicio de Concesión	13.09.2008								
Plazo de Concesión	40 años, 480 meses.								
Kilómetros Concesionados	89,000 Kilómetros								
kilometro de: inicio termino	14,300 103,051								
Puesta en Servicio Provisoria	Tramo B) 13.08.2013 por Res. DGOP (E) N° 3267 del 13.08.2013 Tramo A) 30.09.2016 por Res DGOP (E) N° 3497 del 30.09.2016								
Puesta en Servicio Definitiva	01.06.2017 por Res. (E) DGOP Nº 2005 del 31.05.2017.								
Inversión Oferta Oficial Materializada	UF 7.700.000 UF 8.234.085								
Convenios Complementarios	CC 1 de fecha 06.08.2014 aprobado por DS MOP 274 del 17.09.2013 CAR 1 de fecha 07.12.2016 aprobado por DS MOP 265 del 15.12.2016 CAR 2 Convenio ad referéndum N°2 de fecha 21/08/2020 aprobado mediante DS N° 64 de fecha 30/04/2020								
Accionistas y su participación	Global Vía Chile SpA. 94.0% Global Vía Infraestructuras Chile S.A. 06.0%								
Asesoría Inspección Fiscal	Axioma Ingenieros Consultores S.A.								

Call Center	(41) 2260100
Fono Emergencia	(41) 2260160
Centro(s) Atención	Ruta 160, km 42, Chivilingo, Comuna de Lota
Áreas de Servicio	Oriente Km 47,750 (Laraquete Sur) Poniente Km 47,750 (Laraquete Sur)
Estacionamientos de Camiones	Oriente Km 47,750 (Laraquete Sur) Poniente Km 47,750 (Laraquete Sur)
Nº Postes SOS	72 o 36 pares
Mensajería Variable	No
Pagina WEB Concesionaria	https://www.costarauco.cl



CONCESIÓN RUTA 160 TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL **FEBRERO 2022**



2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)





Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2021 - 2022 Fuente: Reporte N° 28 SICE



Grafico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje Fuente: Reporte N° 29 SICE

Transacciones Vehiculares x Tipología de Vehículo Ruta 160 FEBRERO-2022



El flujo vehicular mensual fue de 942.289 vehículos distribuidos en las 7 categorías existentes.

De este flujo el 82,55% corresponde a vehículos livianos, y el 17,45% restante a vehículos pesados.

El flujo vehicular disminuyó en un 7,57% respecto del mes anterior y aumentó un 26,81% respecto del mismo mes del año anterior

Grafico 2: Distribución de Flujos, por categoría de vehículo Fuente: Reporte N° 29 SICE

Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2018	835.839	795.234	705.819	673.285	669.497	637.088	660.511	664.001	638.600	697.503	666.849	738.240
2019	800.176	782.269	727.860	687.719	709.124	642.915	700.901	706.474	699.280	593.507	539.485	723.307
2020	885.740	894.057	625.159	472.766	546.599	553.449	594.679	640.709	581.531	651.311	751.035	795.007
2021	738.123	743.082	780.571	685.450	798.377	781.348	904.682	933.293	937.718	957.412	950.793	1.040.800
2022	1.019.449	942.289										

Fuente: Reporte N° 30 SICE

3. INFORMACION DE INGRESOS

Comparativa años 2021 - 2022

El ingreso mensual fue de \$1.783.292.850, equivalentes a UF 56.542,11 al 28 de febrero 2022.




Gráfico 4: Ingreso Mensuales Comparativos 2021 - 2022

Fuente: Reportes AIFE

El ingreso mensual disminuyó en un 7,69% respecto del mes anterior, y disminuyó en un 21,99% respecto del mismo mes del año anterior.

El mayor aporte a dichos ingresos lo hizo la Plaza de Peaje Chivilingo con MM\$ 1.312 (73,59%).



Gráfico 5: Distribución de Ingresos Mensuales por Plaza de Peaje Fuente: Reporte N° 32 SICE

CONCESIÓN RUTA 160 TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL **FEBRERO 2022**



Ilesos 31,11%

Fallecidos 0,00% Graves

4,44% Menos Graves 6,67%

4.- ACCIDENTABILIDAD





Grafico 7: Distribución de tipos de Lesionados Fuente: Reporte N° 34 SICE

57,78%



Distribución de Lesionados Ruta 160 FEBRERO-2022

Gráfico 8: Distribución de tipos de Accidentes Fuente: Reporte N° 34 SICE

Fuente: Reporte N° 33 SICE

Respecto del origen de los 22 accidentes ocurridos durante el mes de febrero 2022, un 54,55% es atribuible a Choque, Colisión con un 22,73% y Volcadura con un 22,73%..

De las personas que se vieron involucradas en los 22 accidentes registrados durante el mes de febrero 2022, un 31,11% resultó ileso, un 57,78% resultó con lesiones leves, un 6,67% resultó con lesiones menos graves un 4,44% resultó con lesiones graves.

	ENE	ENE	FEB	FEB	MAR	MAR	ABR	ABR	MAY	MAY	JUN	JUN	JUL	JUL	AGO	AGO	SEP	SEP	OCT	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Con Lesionados	8	3 23	14	14	14	(16	0	17	0	9	0	34	(20	0	15	() 14	(17	7	0 13	3 0
Sin Lesionados	19	24	16	8	19	(13	0	25	0	36	0	32	2 (23	0	24	() 12	(13	3	0 13	3 0
Total Acc.	27	47	30	22	33	(29	0	42	0	45	0	66	(43	0	39	(26	(3()	0 26	6 0

Tabla N°2 Comparativo de accidentes por años. Fuente: Reporte N° 33 SICE

Accidentes Acumulados Anuales (últimos 5 años)

	Accidentes Victimas					Total	Tipos de Accidentes con lesionados								
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros	
2018	324	109	2	11	24	184	221	0	6	21	29	50	2	1	
2019	327	112	0	9	17	181	207	1	7	21	33	48	1	1	
2020	294	101	2	6	18	146	172	1	3	27	27	42	0	1	
2021	436	191	8	12	23	299	342	3	10	53	51	67	2	5	
2022	69	37	1	6	5	50	62	4	3	7	9	14	0	0	

Tabla N°3 Histórico de accidentes anuales

Fuente: Reporte 35 SICE

CONCESIÓN RUTA 160 TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL **FEBRERO 2022**



5.-**RECLAMOS DE USUARIOS**

CASÍUSTICA	Ene 22	Feb 22	Totales
Sobre otros procedimientos (ej:comprar el TAG).	2	0	2
Respecto de otras documentación o datos (ej:planos)	0	1	1
Otros	1	2	3
Estado de baños y dependencias en áreas de servicio	0	1	1
Atención en plaza de peaje	6	3	9
Calidad y pertinencia de información que se entrega en página web	0	1	1
Calidad de atención de emergencia o asistencia en ruta	0	1	1
Tiempo de espera en plaza de peaje	0	1	1
Vuelto mal entregado	1	0	1
Impugna Cobros	0	1	1
Consultas comerciales	0	1	1
Desconoce de cobro	13	9	22
Devolución de Cobro	1	0	1
Obras en construcción	0	1	1
Devolución de TAG	0	1	1
Limpieza de la Vía y sus alrededores	5	1	6
Animal se cruza en la vía	1	0	1
Objeto extraño ocupa la vía	0	2	2
Claridad de información respecto a trabajos en la vía	0	1	1
Totales	30	27	57



Tabla N°9 Distribución de Reclamos del presente mes v/s mes anterior.

Gráfico 10: Distribución de reclamos por area tematuca
Fuente: Reportes de SC y registros Estadísticos de Reclamos de Usuarios

Los reclamos de los usuarios se clasifican en 48% en la categoría de factores comerciales, 26% factores de calidad de servicio, 11% casuística de solicitudes de información, 7% en factores de accidentalidad, 4% en factores de estado de infraestructura y 4% en factores de disponibilidad de información.


6.- ASISTENCIA A USUARIO

Mes	Tipo y Nº de atenciones										
	1 2 3 4 5 6 7 8 9		Asistencias								
Enero	40	132	4	3	1	48	7	235	37	507	
Febrero	49	120	2	14	0	19	4	195	26	429	
Marzo											
Abril											
Mayo											
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Total	89	252	6	17	1	67	11	430	63	936	

Tipos de atenciones de los servicios
1: Reparación del vehículo in situ
2. Remolque del vehículo en panne
3: Panne por falta combustible del vehículo
4:Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
5: Primeros auxilios
6: Auxilio en accidentes
7: Traslado de usuario a centro asistencial
8: Instalación de señalización preventiva
9: Otros

Gráfico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas

Fuente: Reportes SC



Durante el mes de febrero se efectuaron 429 asistencias a usuarios. Se puede inferir que las mayores asistencias correspondieron a instalación de señalización preventiva (8) con un 45%, el segundo lugar corresponde a remolque de vehículos en Panne (2) con un 28%, en tercer lugar se encuentra la categoría reparación de vehículo in situ (1) con un 11%, le sigue en cuarto lugar la categoría otros (9) con un 6%, continua en quinto lugar auxilio en accidentes (6) con un 4% en sexto lugar se encuentra con un 3% la categoría detecta falla de vehículo y solicita otro servicio. Todas las categorías nombradas suman un 97% del total y las restantes categorías suman 3% de las asistencias mensuales.

Gráfico 12: Distribución porcentual de las Asistencias

Fuente: Reportes SC

7.- HECHOS RELEVANTES

Con motivo de la pandemia del COVID-19 que afecta al país, las Sociedad Concesionaria, ha implementado medidas sanitarias para su personal de cobro, conservación y seguridad vial, manteniendo completa normalidad desde el punto de vista de la operación del contrato, sin interrupciones y con labores de conservación y seguridad vial funcionando de forma normal.