


## 1. ANTECEDENTES GENERALES

El tramo Chillán-Collipulli permite ahorrar tiempos de viaje, ofrece más seguridad vial, confort a los usuarios y conecta en forma expedita a grandes centros urbanos del centro y sur del país. Une a importantes centros productivos con mercados locales y empalmes a puertos y pasos fronterizos de gran actividad. Potencia una relación intra regional más fluida entre las comunas y provincias de las Regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Tiene vigilancia caminera las 24 horas, 166 citófonos S.O.S. de emergencia cada dos kilómetros a ambos lados de la ruta, estacionamientos para camiones, auxilio mecánico con grúa, ambulancia y primeros auxilios, servicios de control, demarcación, señalética, tres áreas de servicios generales con iluminación, espacios de recreo, agua potable y servicios higiénicos.

<b>Nombre del Contrato</b>	<b>Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Chillán - Collipulli</b>
<b>Sociedad Concesionaria</b>	Ruta del Bosque Sociedad Concesionaria S.A.
<b>Decreto de Adjudicación</b>	DS MOP N°576 del 30.06.1997
<b>Inicio de Concesión</b>	10.06.1998
<b>Plazo de Concesión</b>	Plazo Variable MDI >=YTG
<b>Kilómetros Concesionados</b>	160,96 kilómetros
<b>Kilometro: Inicio</b>	412,800
<b>Termino</b>	573,760
<b>Puesta en Servicio Provisoria</b>	Sector i) Tramo Rucapequén - Inicio By Pass Los Ángeles: 16.12.00 por Res DGOP N°3482 (E) del 15.12.00. Sector iia) Tramo Inicio By Pass Los Ángeles - Duquenco: 16.07.02 por Res. DGOP N°1384 (E) del 15.07.02 Sector iib) Tramo By Pass Los Ángeles - Collipulli, subsector iib) Duquenco - Collipulli: 15.01.02 por Res. DGOP N°0037 (E) del 14.01.02
<b>Puesta en Servicio Definitiva</b>	Sector i) Rucapequén - Inicio By Pass Los Ángeles Sector iia) By Pass Los Ángeles - Duquenco. Sector iib) By Pass Los Ángeles - Collipulli: 11.06.03 por Res. DGOP N°1050 (E) del 10.07.03.
<b>Inversión Oferta Oficial Materializada</b>	UF 7.417.801 UF 9.564.865
<b>Convenios Complementarios</b>	<b>CC 1</b> de fecha 30.10.00, aprobado por DS MOP 4939 del 31.10.00. <b>CC 2</b> de fecha 21.12.01, aprobado por DS MOP 2249 del 31.12.01 <b>CC 3</b> de fecha 07.04.04, aprobado por DS MOP 308 del 18.04.04. <b>Ad-Ref N°1</b> de fecha 27.01.10 aprobado por DS MOP 186 del 14.04.10. <b>Ad-Ref N°2</b> de fecha 21.01.10 aprobado por DS MOP 184 del 14.04.10. <b>Ad-Ref N°3</b> de fecha 23.06.17, aprobado por DS MOP 78 del 11.07.2017 <b>Ad-Ref N°4</b> de fecha 18.01.18, aprobado por DS MOP 12 del 30.01.2018
<b>Accionistas y su participación</b>	Intervial Chile S.A. 99,99 % ISA Inversiones Chile Ltda. 0,01 %
<b>Asesoría Inspección Fiscal.</b>	Víctor Faraggi Hernández SpA
<b>Call Center</b>	042 - 2 87 08 00 042 - 2 87 08 07
<b>Fono Emergencia</b>	042 - 2 87 08 07
<b>Centro(s) Atención</b>	Peaje Santa Clara Km. 444,700 Peaje Las Maicas Km. 550,650
<b>Áreas de Servicio</b>	3
<b>Estacionamientos Camiones</b>	de 3
<b>N° Postes SOS</b>	166
<b>Mensajería Variable</b>	0
<b>Página WEB Concesionaria</b>	<a href="http://www.rutabosque.cl">http://www.rutabosque.cl</a>



2. INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR




Gráfico 1: Flujo Mensual Comparativos 2020 - 2021.  
Fuente: Reporte 28 - SICE




Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje.  
Fuente: Reporte 29 - SICE




Gráfico 2: Distribución de Flujos (transacciones) por categoría de vehículo.  
Fuente: Reporte 29 - SICE

El flujo vehicular mensual fue de **1.491.249** vehículos distribuidos en las 7 categorías existentes.

El flujo vehicular aumento un 1,0% respecto del mes anterior, y aumento en un 65,0% respecto del mismo mes del año anterior.

De este flujo, el 72,0% corresponde a vehículos livianos, y el 28,0% restante a vehículos pesados

Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2017	1.720.790	1.858.990	1.325.649	1.205.013	1.153.428	1.070.080	1.273.848	1.134.474	1.263.023	1.247.118	1.216.273	1.379.109
2018	1.783.451	1.949.596	1.392.795	1.232.043	1.209.913	1.115.246	1.306.734	1.192.953	1.328.234	1.274.337	1.287.405	1.402.314
2019	1.808.433	2.027.112	1.482.412	1.363.122	1.296.551	1.169.235	1.414.666	1.288.788	1.404.322	1.259.400	1.277.036	1.476.629
2020	1.897.316	2.176.296	1.237.898	828.428	933.720	902.690	1.031.713	1.187.753	1.234.830	1.408.920	1.406.619	1.576.595
2021	1.699.731	1.869.945	1.615.429	1.260.276	1.474.383	1.491.249						

3. INFORMACIÓN DE INGRESOS

El ingreso mensual aumento en un 1,0% respecto del mes anterior, y aumento en un 8,0% respecto del mismo mes del año anterior.

El ingreso mensual fue de \$ 3.690.612.000 equivalentes a UF 124.222,92 al 30 de junio 2021. El mayor aporte a dichos ingresos lo hizo la Plaza de Peaje Troncal Santa Clara con el 44,22%.




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales (MM\$) 2020 - 2021  
Fuente: AIFE-ZS1




Gráfico 5: Distribución de Ingresos por Plazas de Peaje.  
Fuente: Reporte 32 - SICE

4. ACCIDENTABILIDAD




Gráfico 6: Comparación Accidentes 2020-2021, Accidentes con lesionados y sin lesionados. Fuente: Reporte 33 – SICE.




Gráfico 7: Distribución de tipos de Lesionados y Fallecidos Fuente: Reporte 34 SICE




Gráfico 8: Distribución de tipo de Accidentes. Fuente: Reporte 34 – SICE.

Durante el mes de junio se registraron 57 accidentes, de los cuales resultaron 2 personas fallecidas, 6 con lesiones graves, 5 con lesiones menos graves, 39 con lesiones leves y 64 ilesas.

La distribución de los 57 Accidentes es: 22 Choques que representan un 38,6%, 14 Colisiones con un 24,6%, 8 Volcaduras y 8 Otros con un 14% cada uno, 3 Impactos con Animal y 2 atropellos con un 3,6%

	ENE 2020	ENE 2021	FEB 2020	FEB 2021	MAR 2020	MAR 2021	ABR 2020	ABR 2021	MAY 2020	MAY 2021	JUN 2020	JUN 2021	JUL 2020	JUL 2021	AGO 2020	AGO 2021	SEP 2020	SEP 2021	OCT 2020	OCT 2021	NOV 2020	NOV 2021	DIC 2020	DIC 2021
Con Lesionados	16	16	24	17	10	10	8	5	8	6	9	26	9	0	3	0	11	0	12	0	11	0	13	0
Sin Lesionados	28	30	21	27	17	26	11	23	12	38	21	31	21	0	23	0	12	0	18	0	12	0	24	0
Total Accidentes	44	46	45	44	27	36	19	28	20	44	30	57	30	0	26	0	23	0	30	0	23	0	37	0

Reporte N°33 SICE

Accidentes acumulados anuales (últimos 5 años)

Años	Accidentes		Víctimas				Total Lesionados	Tipos de Accidentes con lesionados					
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves		Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal
2017	319	117	15	16	20	132	5	1	26	43	28	1	13
2018	391	120	12	18	22	148	4		29	35	36	3	13
2019	350	147	13	16	54	145	6	1	35	36	51	2	16
2020	359	134	8	9	26	161	5	4	30	44	39	1	11
2021	256	81	3	11	19	109	2	1	13	31	29	1	4

Reporte SICE 35

## 5. RECLAMOS DE USUARIO

Casística	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TOTAL
Calidad de servicio	3	2	3	0	1	0	9
Comerciales	0	0	0	0	0	0	0
Estado de instalaciones e infraestructura	0	0	0	1	2	3	6
Factores de accidentalidad	3	0	2	0	0	0	5
Disponibilidad de información	0	0	0	0	0	0	0
Solicitudes de Información	0	0	0	0	0	0	0

Gráfico 9: Tabla con reclamos mes de junio 2021.  
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Bosque S.A.




Gráfico 10: Distribución de Reclamos por Área Temática – junio 2021.  
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Bosque S.A.

Los reclamos de usuarios se clasifican en 5 grandes grupos. En los 6 meses del año, la mayoría de los reclamos se concentran en temas referentes a Calidad de Servicio, Estado de instalaciones e infraestructura y Factores de Accidentabilidad respectiva, representados en el gráfico 10.

## 6. ASISTENCIA A USUARIOS

MES	TIPO Y NUMERO DE ATENCIONES 2021									TOTAL ASISTENCIAS
	Reparación del Vehículo In Situ	Remolque del Vehículo en Panne	Panne por Falta de Combustible	Detecta Falla de Vehículo y Solicita Otro Servicio	Primeros Auxilios	Primeros Auxilios en Accidente	Traslado de Usuario a Centro Asistencial	Instalación de Señalización Preventiva	Otros	
Enero	63	264	20	58	0	150	16	463	53	1.087
Febrero	88	311	19	27	7	162	8	573	27	1.222
Marzo	103	219	24	51	10	113	4	467	55	1.046
Abril	73	154	16	44	2	94	1	357	34	775
Mayo	113	192	32	52	3	134	0	461	58	1.045
Junio	71	231	26	41	7	194	0	526	54	1.150
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>511</b>	<b>1.371</b>	<b>137</b>	<b>273</b>	<b>29</b>	<b>847</b>	<b>29</b>	<b>2.847</b>	<b>281</b>	<b>6.325</b>

Gráfico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas. Junio 2021.  
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Bosque S.A.



Gráfico 12: Cantidad de Asistencias por Tipo. Junio 2021 versus Acumulado 2021  
Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta del Bosque S.A.

Tipos de atenciones de los servicios	
1	Reparación del vehículo in situ
2	Remolque del vehículo en panne
3	Panne por falta combustible del vehículo
4	Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
5	Primeros auxilios
6	Auxilio en accidentes
7	Traslado de usuario a centro asistencial
8	Instalación de señalización preventiva
9	Otros

Durante el mes de junio 2021 en solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros; se realizaron 1.150 atenciones por parte de la Sociedad Concesionaria, para una misma solicitud puede ser necesario proporcionar más de un servicio o atención a la vez.

Los principales requerimientos durante junio fueron: 526 "Instalación de Señalización Preventiva" con un 46% de las atenciones, le siguen 231 "Remolque de Vehículos en Panne con un 20%; 194 "Auxilio en Accidentes" con un 17%; 71 "Reparación de Vehículo in situ" con un 6%; 54 "Otros" con un 5%; 41 "Detecta Falla de Vehículo y Solicita Otro Servicio" con un 3%, etc.

## 7. HECHOS RELEVANTES

- a) Explotación:
- La Ruta Concesionada se mantiene en operación con ciertas restricciones para el flujo vehicular, producto de la pandemia COVID-19 (control sanitario km 444 plaza de peaje Troncal Santa Clara), y también, por la ejecución de obras adicionales del DS MOP N°12, que no han provocado inconvenientes importantes al usuario de la Ruta 5.
  - Se realizan trabajos de Conservación Rutinarios, con las restricciones que impone la pandemia y planes de contingencias de este periodo mensual
- b) Construcción de Obras Adicionales DS MOP N°12/2018 (CAR N°04):

<b>Contrato de Concesión</b>	<b>Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli.</b> <b>Convenio Ad-Referéndum N°4, sancionado por Decreto Supremo MOP N°12 / 2018</b>
<b>Fecha de Corte del avance</b>	<b>30 de junio de 2021</b>
<b>Porcentaje de avance físico</b>	<b><i>Mallas Antivandálicas = 100,00%</i></b> <b><i>Grupo I de Obras = 100,00%</i></b> <b><i>Grupo II de Obras = 40,75% (en ejecución)</i></b> <b><i>Total Avance DS12 = 46.28 %</i></b>
<b>Nombre de la Obra (Avances)</b>	- Obras de Seguridad Normativa con Proyecto Aprobado: 100,00 % - PID OSN Con proyecto que requiere actualización, PID Obras Normativas y PID de Servicialidad : 40,75 % - Mallas Antivandálicas : 100,00 %
<b>Resolución o Decreto que aprueba</b>	Decreto Supremo N°12 de fecha 30 de enero de 2018.-
<b>Monto Obras Grupo II Segunda licitación</b>	Adjudicado por <b>UF 998.803,96</b> a Suma Alzada con un Plazo de 18 meses y con fecha de inicio el 14 de octubre de 2020.
<b>Fecha de inicio Obras DSMOP N°12</b>	20 de Julio de 2018. (Publicación Diario Oficial).
<b>Fecha de término Grupo II de Obras Licitadas</b>	Prevista: mes de abril de 2022 (Obras del Grupo II).
<b>Plazo de Ejecución</b>	- Obras de Seguridad Normativa con Proyecto Aprobado: 10 meses - PID OSN Con proyecto que requiere actualización : 18 meses - PID Obras Normativas : 18 meses - PID Obras de Servicialidad : 18 meses - Mallas Antivandálicas : 10 meses
<b>Observaciones</b>	<b>Obras DS-12</b> - Mallas Antivandálicas: Se encuentran todas construidas (100%) - Obras Grupo I de Seguridad Normativa con Proyecto Aprobado: Se encuentra ejecutado totalmente (100%), y en operación. - Obras PID con proyecto que requiere de actualización, Normativas y Servicialidad: Se encuentra en etapa de proyectos en su fase de Ingeniería Definitiva con un 100,00% de avance - Obras Grupo II de Seguridad Normativa que requieren Actualización, PID Normativo y Servicialidad: A la fecha, dichas obras están en ejecución por la empresa CONPAX SA.