

**DICIEMBRE 2016** 

#### 1. ANTECEDENTES GENERALES

La Concesión se emplaza en la III Región de Atacama y en la IV Región de Coquimbo, abarcando las comunas de La Serena, La Higuera y Vallenar y se subdivide en los siguientes tramos:

Tramo 1: La Serena a Límite Regional abarca una longitud de 86 Km, comenzando en la salida norte de la ciudad de La Serena (km 473,500) hasta el Límite Regional en el Km 559,600. Este tramo se encuentra actualmente en Explotación, con Puesta en Servicio Provisoria de fecha 10 de mayo de 2016.

*Tramo 2:* Límite Regional a Vallenar abarca una longitud de 101 Km, se inicia en el Km 559,600 y termina en el acceso sur de Vallenar en el Km 660,000. Este tramo se encuentra en etapa de Explotación, con Puesta en Servicio Provisoria de fecha 05 de mayo de 2015.

En su inicio considera la implementación de un nuevo puente que atraviese el ferrocarril y el río Elqui (sector del puente fiscal) y una solución desnivelada para el sector de Las Compañías junto con otras soluciones similares en los poblados que atraviesa la Ruta 5.

La concesión considera principalmente, obras de mejoramiento y de reposición de las calzadas existentes, ampliación a segunda calzada, construcción de doble calzada, ampliación de las bermas, construcción de calles de servicio y de puntos de retornos a nivel, mejoramiento de los sistemas de saneamiento y drenaje, incorporación de elementos de seguridad vial, paraderos de buses y teléfonos de emergencia al costado de la ruta, iluminación y paisajismo en sectores puntuales, área de servicio y estacionamiento de camiones, servicios en la ruta como camión grúa y asistencia técnica, entre otras obras.

Nombre del Contrato	Concesión Ruta 5 Norte, Tramo La Serena – Vallenar								
Sociedad Concesionaria	Ruta del Algarrobo S.A.								
Decreto de Adjudicación	D.S. M.O.P. Nº 98/26.01.2012.								
Inicio de Concesión	03.04.2012								
Plazo de Concesión	35 años (420 meses).								
Kilómetros Concesionados	186,500 Kilómetros								
kilometro de: inicio termino	473,500 660,000 Ruta 5 Norte								
Puesta en Servicio Provisoria	Sector II 05.05.2015 Sector I 10.05.2016								
Inversión Oferta Oficial	345 MMUS\$								
Asesoría Inspección Fiscal	Víctor Faraggi H.								
Accionistas y su participación	Concesiones Viales Andina S.p.A. 99,9934% Sacyr Concesiones Chile S.p.A. 0,0033% Sacyr Chile S.A. 0,0033%								
Call Center	800 364 990 / 42760830								
Fono Emergencia	800 364 990 / 42760830								
Centro(s) Atención	800 364 990 / 42760830								
Áreas de Servicio	Km 559,660								
Estacionamientos de Camiones	Km 559,660 Pon.								
Nº Postes SOS	126								
Mensajería Variable	Km 479,700 Or. / Km 554,250 Po. Km 560,400 Or. / Km 656,600 Po.								
Página Web Concesionaria	www.rutadelalgarrobo.cl								







**DICIEMBRE 2016** 

## INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2015-2016. Fuente: SICE. Reporte 28

# Distribución de transacciones por Plaza de Peaje La Serena - Vallenar DICIEMBRE-2016 Plaza de Peaie. 51,16% Plaza de Peaje

Gráfico 2: Distribución de Flujos (Transacciones), por Plaza de Peaje. Fuente: SICE. Reporte 29

48,84%

#### Transacciones Vehiculares x Tipología de Vehículo La Serena - Vallenar DICIEMBRE-2016




Gráfico 3: Distribución de Flujos (transacciones) por categoría de vehículo. Fuente: SICE. Reporte 29

El flujo vehicular durante el presente mes fue 285.955 vehículos, distribuidos en las 7 categorías existentes.

Según la categoría de vehículo, los autos y camionetas corresponden al 52,5% del tráfico que circuló por las plazas de peajes durante el presente mes, seguidas en volumen por la categoría de camiones de más de 2 ejes con un 31,9%.

Los vehículos de carga representan un 39,8% del flujo por el peaje Troncal Norte y un 39,0% por el peaje Troncal Sur.

El peaje Troncal Sur, que registró un 51% del flujo total del mes.

## FLUJOS (transacciones) históricos

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2015					107.933	113.232	131.596	112.130	124.952	125.078	122.468	138.418
2016	160.411	169.812	132.771	115.262	201.760	221.962	267.933	244.648	257.822	257.797	247.863	285.955

Fuente: SICE. Reporte 30

# 3. INFORMACION DE LOS INGRESOS

El Ingreso mensual aumentó un 11,1% respecto del mes anterior y El ingreso total mensual alcanzó un monto de \$1.592.066.250 aumentó un 111,8% del mismo mes del año anterior, debido a la equivalentes a UF 60.424,60 al 31/12/2016. operación del Troncal Sur.





Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales respecto año anterior. Fuente: Informe Mensual Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo.



Ingresos por Plaza de Peaje La Serena - Vallenar DICIEMBRE-2016

Gráfico 5: Distribución de ingresos por Plazas de Peaje.


Fuente: SICE. Reporte 32



**DICIEMBRE 2016** 

## 4.- ACCIDENTABILIDAD

#### Comparativo Accidentes 2015 - 2016



#### Distribución de Lesionados La Serena - Vallenar DICIEMBRE-2016




Gráfico 6: Distribución de Tipos de Lesionados, diciembre 2016 Fuente: SICE. Reporte 34

## Distribución Tipos de Accidentes La Serena - Vallenar DICIEMBRE-2016




Gráfico 7: Distribución por Tipo de Accidentes, diciembre 2016 Fuente: SICE. Reporte 34

Granco 5: Comparativo total Accidentes 2015 – 2016 con y sin lesionados	·
Fuente: SICE, Reporte 33	

Fuente: SICE. F	Reporte 33
-----------------	------------

J.													-											
	ENE	ENE	FEB	FEB	MAR	MAR	ABR	ABR	MAY	MAY	JUN	JUN	JUL	JUL	AG0	AG0	SEP	SEP	OCT	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Con Lesionados		)	1 (	)	3	0 .	4 (	) 1	1	1 3	3	4	5 4	1 6	6 (	0 0	3	0	3	4	3	5	4	6
Sin Lesionados		) (	3 (	)	5	0	3 (	) 3	3 (	6	3	3	9 8	18	3	1 10	1	12	3	13	8	15	8	19
Total Acc.		) 9	) (		8	)	7 (	) 4	1 10	1	1	7 1	4 12	2 24	1 9	1 10	4	12	6	17	11	20	12	25

Comparativo total Accidentes 2015 – 2016 con y sin lesionados Fuente: SICE. Reporte 33

Durante el mes de diciembre de 2016, ocurrieron 25 accidentes, de los cuales seis corresponden a accidentes con personas lesionadas. Hubo dos accidentes con personas fallecidas.

Los tipos de accidentes se desglosan en: quince choques, cuatro colisiones, tres volcaduras, dos por impacto con animal y uno que clasifica en la categoría otros.

# Accidentes Acumulados Anuales

	Accidentes Victimas				Total	Tipos de Accidentes con lesionados								
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2015	63	25	0	5	4	34	43			9	2	10	1	3
2016	161	38	3	7	11	44	65			15	7	13	1	2

Fuente: SICE. Reporte 35.



**DICIEMBRE 2016** 

## 5. RECLAMOS DE USUARIOS

Mes	Comportamie nto	Tarifas	Señalización	Conservación	Obstáculo en la calzada	Asistencia	Congestión	Huminación	Daños por terceros	Otros	Agradecimient os	Sugerencias
Enero			4		2	1		4		9		2
Febrero					1					4	1	
Marzo	1	1	1		×		1			5	×	
Abril										2		
Маўо	3			2	2					10		1.
Junio	1	3								7.		
Julio	2	1	1		4		· ·			3	×	
Agosto	1	1		2						10		
Septiembre		1			4					6		
Octubre		1			1					4	1	1
Noviembre		1		1	2		1			7	V .	
Diciembre			1							6	2	
TOTAL	7	9	1	5	16	0	0	0	0	73	4	4

Gráfico 8: Tabla Solicitudes ciudadanas Año 2016. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A


#### Tipo de Reclamos:

- 1.- Comportamiento de personal.
- 2.- Tarifas.
- 3.- Señalización.
- 4.- Conservación.
- 5.- Obstáculo en la calzada.
- 6.- Asistencia.
- 7.- Congestión.
- 8.- Iluminación
- 9.- Daños por Terceros.
- 10.- Otros.
- 11.- Agradecimientos.
- 12.- Sugerencias.

En el mes de diciembre de 2016 se presentaron 07 solicitudes ciudadanas referentes a las categorías: Señalización y Otros. Además durante el período los usuarios de VALS estamparon dos agradecimientos.

CASUISTICA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
Estado de Instalaciones e Infraestructura (Estado de Pavimento)	1	0	1
Calidad de Servicio (Usuario reclama por malas condiciones en baños de ASG)	2	1	3
Comerciales (Sistema de pago complementario (tarjeta de crédito - cheque - prepago)	1	1	2
Estado de Instalaciones e Infraestructura (Estado de Señalética)	2	1	3
Comerciales (Clasifación Tarifaria)	1	2	3
Calidad de Servicio (Atención en Plaza de Peaje)	3	-1	4
Calidad de Servicio (Demora en llegada de Asistencia en ruta)	0	1	1
Solicitudes de Información (Otros)	11	0	1
TOTALES	11	7	18

Gráfico 09: Tabla reclamos del mes v/s mes anterior (Noviembre 2016 – Diciembre 2016). Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A



- Calidad de Servicio (Usuario reclama por malas condiciones en baños de ASG)

  Comerciales (Sistema de pago complementario (tarjeta de crédito - cheque
- prepago)

  Estado de Instalaciones e Infraestructura (Estado de Señalética)
- Comerciales (Clasifación Tarifaria)
- Calidad de Servicio (Atención en Plaza de Peaie)

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A

Calidad de Servicio (Demora en llegada de Asistencia en ruta) Gráfico 10: Distribución de reclamos por área temática Diciembre 2016.

# 6. ASISTENCIA A USUARIOS

				ipo y N	ode A	tencione	S			Total
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias
Enero	37	98	8	0	5	9	1	2	0	160
Febrero	40	83	1	7	2	6	0	2	18	159
Marzo	30	55	1	6	2	2	1	2	8	107
Abril	20	43	0	4	1	3	2	0	15	88
Mayo	23	56	6	14	7	8	0	1	37	152
Junio	2	88	6	0	10	14	1	3	64	188
Julio	13	79	4	3	15	24	1	5	63	207
Agosto	6	92	2	8	6	10	1	4	58	187
Septiembre	1	78	1	8	9	12	2	6	73	190
Octubre	33	99	1	5	3	17	1	12	15	186
Noviembre	11	78	2	14	3	20	2	8	52	190
Diciembre	34	103	0	6	5	25	4	13	15	205
Total	250	952	32	75	68	150	16	58	418	2019

Gráfico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas 2016.

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A




Gráfico 12: Distribución de Asistencias Diciembre 2016. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A

## Tipo de Atenciones:

- 1.- Reparación vehículo en terreno.
- 2.- Remolque de vehículo a lugar seguro.
- 3.- Panne por falta de combustible.
- 4.- Falla vehículo que requiere otros servicios.
- 5.- Primeros auxilios.
- 6.- Auxilio en accidente.
- 7.- Traslado de usuario a centro asistencial
- 8.- Instalación de señal preventiva.
- 9.- Otros.

Durante el mes de Diciembre de 2016 se efectuaron 205 solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros, las cuales se clasifican principalmente en: Remolque de vehículo a lugar seguro, Reparación de Vehículo en Terreno, Auxilio en Accidente y Otros.

#### 7. HECHOS RELEVANTES

No se registran hechos relevantes.