


## 1. ANTECEDENTES GENERALES

El proyecto de Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago – Los Vilos comprende la conservación y explotación de una moderna autopista de 218,240 Kilómetros de longitud en la Ruta 5 Norte, que se extiende entre el Km. 10,860 en la comuna de Quilicura y el Km. 229,100 en la comuna de Los Vilos, conectando 12 comunas en su trayecto.

El tramo concesionado, corresponde a una autopista de doble calzada con una velocidad de diseño de 120 Km/h. Para alcanzar este estándar, se construyeron numerosas obras que brindan beneficio a los usuarios y a las localidades aledañas a la Ruta.

<b>Nombre del Contrato</b>	Concesión Ruta 5 Tramo Ruta 5 Santiago - Los Vilos
<b>Sociedad Concesionaria</b>	Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A
<b>Decreto de Adjudicación</b>	D.S. MOP N° 845 del 14.10.1996
<b>Inicio de Concesión</b>	03-03-1997
<b>Plazo de Concesión</b>	287 meses o hasta Marzo 2023 por CAR N°3 de 2014
<b>Kilómetros Concesionados</b>	218.240 km.
<b>kilómetro Inicio – Término:</b>	Km. 10,860 Km. 229,100
<b>Puesta en Servicio Provisoria</b>	Resol N° 3128 31 - 12 - 2001
<b>Puesta en Servicio Definitiva</b>	Resol N° 2510 24-12-2002
<b>Monto Inversión</b>	UF 12.565.382
<b>Convenios Complementarios</b>	CC1 DS MOP N° 1.402 31.05.1999 CC2 DS MOP N° 659 12.04.2001 CC3 DS MOP N° 659 12.04.2001 CC4 DS MOP N° 4 03.01.2012
<b>Asesoría Inspección Fiscal</b>	Axioma ingenieros consultores S.A.
<b>Call Center</b>	56 2 2915 5957
<b>Fono Emergencia</b>	56 2 2462 09 50
<b>Centro(s) Atención</b>	
<b>Áreas de Servicio</b>	4 (km 28, 84, 143 y 204)
<b>Estacionamientos de Camiones</b>	2 (km 204)
<b>N° Postes SOS</b>	76
<b>Mensajería Variable</b>	6
<b>Página WEB Concesionaria</b>	<a href="http://www.scada.cl/">www.scada.cl/</a>
<b>Cámaras de Vigilancia</b>	30



2. INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones).




Gráfico 1: Transacciones Mensuales TU + TI, Comparativo 2020 a 2023. Fuente: Reporte de Hacienda.




Gráfico 2: Distribución de Transacciones Plazas de Peaje Manual TI. Fuente: Información Sociedad Concesionaria procesada en la I. Fiscal.




Gráfico 3: Distribución de Flujos Manuales por categorías de vehículos. Fuente: Información Sociedad Concesionaria procesada en la IF.

El flujo vehicular manual de diciembre de 2023 ascendió a 2.332.801, el automático a 8.802.746 y las transacciones Stop & Go en el Troncal Las Vegas a 582.211 automóviles, distribuidos en las 7 categorías de clasificación. Por lo tanto, el flujo total con pago en la Ruta 5 SLV, durante los 31 días del mes en análisis, ascendió a 11.135.547.

Se recuerda que, dada la segunda extensión, este Contrato de Concesión tiene vigencia hasta el día 31-03-2025.

Flujos históricos consolidados (peajes manuales + pórticos + Stop&Go), últimos 4 años.

Flujo/Tráfico	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
2020	10.734.524	10.368.860	7.672.377	5.125.083	4.527.619	4.259.183	5.158.570	6.655.509	7.724.619	9.324.348	10.231.944	9.649.317
2021	9.649.324	10.171.666	9.196.173	7.025.338	8.500.164	8.316.188	10.596.034	10.634.318	10.910.695	11.229.712	11.126.502	11.657.528
2022	12.220.167	11.110.515	11.133.395	10.592.165	10.595.898	9.838.399	10.384.251	10.397.734	10.436.027	10.695.725	10.362.139	11.604.428
2023	11.988.221	11.212.968	10.961.627	10.166.795	10.267.917	9.748.685	10.477.591	10.197.914	9.971.903	10.457.329	10.245.667	11.135.547

Fuente: Informes de Flujo de la Sociedad Concesionaria procesados en la Inspección Fiscal.

3. INFORMACIÓN DE INGRESOS.

El ingreso bruto mensual alcanzó a \$11.825.899.656, equivalentes a UF 321.448,90 al día 31-12-2023. Esta cantidad es un 4,94% mayor que el mes anterior.

La Plaza de Peaje Pichidangui es aquella con mayor recaudación manual desde la habilitación del sistema Stop & Go en la PP Las Vegas hacia fines del año 2022 y en adelante, A su vez, PP Las Vegas disminuyó considerablemente la recaudación manual dado el cobro automático vía el sistema Stop & Go.




Gráfico 4: Ingresos Manuales por Plaza de Peaje. Tramo Interurbano. Fuente: Información Sociedad Concesionaria procesada en la IF.

4. ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2023 - 2022




Gráfico 5: Comparativo Accidentes 2022 - 2023 con lesionados  
Fuente: SICE. Reporte 33

Distribución de Lesionados  
Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos DICIEMBRE-2023




Gráfico 6: Distribución por Tipo de Lesionados noviembre 2023  
Fuente: SICE. Reporte 34

Distribución Tipos de Accidentes  
Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos NOVIEMBRE-2023




Gráfico 7: Distribución por Tipo de Accidentes noviembre 2023  
Fuente: SICE. Reporte 34

	ENE 2022	ENE 2023	FEB 2022	FEB 2023	MAR 2022	MAR 2023	ABR 2022	ABR 2023	MAY 2022	MAY 2023	JUN 2022	JUN 2023	JUL 2022	JUL 2023	AGO 2022	AGO 2023	SEP 2022	SEP 2023	OCT 2022	OCT 2023	NOV 2022	NOV 2023	DIC 2022	DIC 2023
Con Lesionados	36	42	47	43	29	30	31	24	38	27	38	25	36	30	29	27	31	34	19	19	22	22	31	0
Sin Lesionados	102	106	91	91	85	66	89	79	92	77	75	78	88	91	93	103	94	81	98	82	71	70	84	0
Total Acc.	138	148	138	134	114	96	120	103	130	104	113	103	124	121	122	130	125	115	117	101	93	92	115	0

Comparativo Accidentes 2022 - 2023 con lesionados. Fuente: SICE. Reporte 33.

Durante el mes de diciembre de 2023, ocurrieron 92 accidentes, de los cuales 22 corresponden a accidentes con personas lesionadas.

Los tipos de accidentes se desglosan en: 21 choques, 29 colisión, 04 volcadura, 34 otros y 04 impacto animal.

Históricos accidentes anuales

Años	Accidentes		Victimas				Total Lesionados	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves		Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2022	1449	387	13	69	80	421	583	15		67	155	114	10	26
2023	1385	357	22	48	63	472	605	4	1	50	180	92	5	23


Fuente: SICE. Reporte 35.

## 5. ASISTENCIA A USUARIO

Asistencias Año 2023													
Tipo de Asistencia	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Asistencias
1. Reparación del vehículo Insitu	80	97	74	63	71	57	78	17	59	96	83	51	826
2. Remolque del vehículo en panne	498	489	446	402	354	364	446	393	375	372	426	425	4990
3. Panne por falta de combustible	6	15	6	10	10	0	0	3	9	7	8	7	81
4. Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio	25	19	22	23	3	21	30	23	24	3	13	12	218
5. Primeros auxilios	3	0	4	0	0	4	0	1	0	0	0	0	12
6. Auxilio en accidente	180	167	111	133	113	69	150	167	68	92	112	143	1505
7. Traslado de usuario a centro asistencial	15	14	16	13	13	15	18	16	8	4	15	28	175
8. Instalación de señalización preventiva	620	631	529	530	511	447	583	679	507	550	633	631	6851
9. Otros	272	247	174	173	160	223	287	284	204	247	270	340	2881
<b>TOTALES</b>	<b>1699</b>	<b>1679</b>	<b>1382</b>	<b>1347</b>	<b>1235</b>	<b>1200</b>	<b>1592</b>	<b>1583</b>	<b>1254</b>	<b>1371</b>	<b>1560</b>	<b>1637</b>	<b>17539</b>

Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas.  
Fuente: Informe Mensual de Explotación SC.

## Asistencia diciembre 2023



- 1. Reparación del vehículo Insitu
- 2. Remolque del vehículo en panne
- 3. Panne por falta de combustible
- 4. Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
- 5. Primeros auxilios
- 6. Auxilio en accidente
- 7. Traslado de usuario a centro asistencial

Durante el mes de diciembre de 2023 se efectuaron 1637 solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de citofonía. El principal requerimiento fue Señalización Preventiva 631 y Remolque del vehículo en panne 425.

## 6.- RECLAMOS USUARIOS

Casística	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Calidad de Servicio	3	4	6	8
Comerciales	665	768	635	
Disponibilidad de la Información				
Estado e Instalaciones de la Infraestructura		2	4	
Factores de Accidentabilidad	5	13	7	1
Agradecimiento		1	2	
<b>Totales</b>	<b>673</b>	<b>788</b>	<b>654</b>	<b>9</b>

Tabla con reclamos del mes v/s meses anteriores (septiembre – diciembre 2023).



Gráfico 9: Distribución de reclamos por Área Temática. Mes diciembre 2023.

## 7.- HECHOS RELEVANTES

No se registran hechos relevantes.