

**CONCESIÓN RUTA 5 NORTE. TRAMO VALLENAR - CALDERA**
**OCTUBRE 2018**
**1. ANTECEDENTES GENERALES**

Esta obra corresponde el mejoramiento y mantención de 221 kilómetros de vialidad interurbana, entre la ciudad de Vallenar y la ciudad de Caldera, en la Tercera Región. De esta manera, junto al mejoramiento y homogenización del perfil de la ruta, la iniciativa contempla un perfil de doble calzada con retornos a nivel ubicados cada 8 a 10 km sectores de calles de servicios, áreas especiales para el estacionamiento de camiones, áreas servicio para los usuarios de la vía, citófonos de emergencias vehículos de atención de emergencias, camiones grúa, paraderos de buses ubicados fuera de las calzadas, accesos regularizados a predios adyacentes, cierros laterales, señalización, intersecciones desniveladas en los principales cruces, entre otras obras. Adicionalmente, se incluye la Conservación del nuevo By Pass a la ciudad de Copiapó en una longitud de 33 km y el camino que sirve de acceso a Bahía Inglesa desde Ruta 5 Norte en una longitud aproximada de 6 km, ambas vías en calzada simple.

Mediante Resolución DGOP N° 2056/(Exenta) del 04 de Mayo de 2012., se autorizó a partir de las 0:00 horas del día 05 de Mayo de 2012, la Puesta en Servicio Definitiva de la Totalidad de las Obras de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5 Norte, Tramo: Vallenar – Caldera".

<b>Nombre del Contrato</b>	<b>Concesión Ruta 5 Norte tramo Vallenar – Caldera</b>
<b>Sociedad Concesionaria</b>	Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S. A.
<b>Decreto de Adjudicación</b>	DS MOP N° 14, del 08 de enero 2009
<b>Inicio de Concesión</b>	04/03/2009 0:00:00
<b>Plazo Máximo de Concesión</b>	420 meses
<b>Kilómetros Concesionados</b>	221 Kilómetros
<b>kilometro de:</b>	<b>inicio</b> 660,000 Ruta 5 Norte
<b>termino</b>	888,700 Ruta 5 Norte
<b>Puesta en Servicio Provisoria</b>	Resolución DGOP N° 1486 del 14 de abril de 2011. Tramo Fin By-Pass a Copiapó - Caldera
<b>Puesta en Servicio Definitiva</b>	Resolución DGOP N° 2056/(Exenta) del 04 de Mayo de 2012.
<b>Inversión Oferta</b>	<b>Oficial</b> UF 6.288.256,25
<b>Materializada</b>	
<b>Convenios Complementarios</b>	No hay
<b>Accionistas y su participación</b>	Concesiones Viales Andinas S.p.A. (60%); BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión (40%)
<b>Asesoría Inspección Fiscal</b>	Zañartu Ingenieros SpA.
<b>Tramo en Explotación</b>	<b>Totalidad de la obra</b>
<b>Call Center</b>	56-52-204015 56-52-204016
<b>Fono Emergencia</b>	600-300-3333
<b>Centro(s) Atención</b>	Km. 841.500
<b>Áreas de Servicio</b>	Km. 719.700, Faja derecha Km. 778.000, Faja izquierda
<b>Estacionamientos de Camiones</b>	Km. 847.400, Fajas derecha e izquierda.
<b>N° Postes SOS</b>	44
<b>Mensajería Variable</b>	No se considera
<b>Página WEB Concesionaria</b>	www.scvallesdeldesierto.cl



2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)

Flujos Mensuales Comparativos 2017 - 2018




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2017-2018. Fuente: SICE. Reporte 28

Distribución de transacciones por Plaza de Peaje Vallenar Caldera OCTUBRE-2018




Gráfico 2: Distribución de Flujos (transacciones), por Plazas de Peaje. Fuente: SICE. Reporte 29

Transacciones Vehiculares x Tipología de Vehículo Vallenar Caldera OCTUBRE-2018




Gráfico 3: Distribución de Flujos (transacciones), por categoría de vehículo. Fuente: SICE. Reporte 29

El flujo vehicular durante el presente mes fue de 291.386 vehículos, distribuidos en las 7 categorías existentes. De este flujo el 57,56% corresponde a autos y camionetas sin remolque, seguida de camiones de más de dos ejes con 28,63%.

El flujo vehicular neto presentó una disminución de un 6,1 % respecto al mes anterior. Además, se registra una disminución de un 0,6% respecto del mismo mes del año anterior.

Flujos (transacciones) históricos últimos años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2014	452.771	431.563	315.194	280.084	277.898	253.975	295.612	281.612	293.753	281.259	284.651	325.738
2015	432.656	433.731	284.603	297.395	291.932	254.203	288.569	266.298	286.357	283.765	274.682	323.711
2016	435.843	434.493	291.696	252.885	260.737	247.909	296.612	270.565	288.243	294.803	276.935	319.516
2017	438.813	424.013	285.018	264.526	261.029	251.996	298.135	288.222	316.954	293.094	279.340	321.948
2018	434.824	424.095	309.199	261.830	273.049	255.944	296.319	270.420	310.396	291.386		

Fuente: SICE. Reporte 30

3. INFORMACION DE INGRESOS

Comparativos años 2017- 2018

El Ingreso mensual aumentó un 4,8% respecto del mes anterior, además, aumentó un 5,4% respecto del mismo mes del año anterior.

El ingreso total mensual alcanzó un monto de \$1.950.164.550.- equivalentes a UF 71.090,60 al 31/10/2018. El mayor aporte a dichos ingresos los hizo la Plaza de Peaje Troncal Sur con MM\$1161.

Comparativo Ingresos Mensuales 2017 - 2018




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales respecto año anterior. Fuente: Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A

Ingresos por Plaza de Peaje Vallenar Caldera SEPTIEMBRE-2018




Gráfico 5: Distribución de Ingresos, por Plaza de Peaje Fuente: SICE Reporte 32

4.- ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2017 - 2018




Gráfico 6: Comparativo total Accidentes 2017 - 2018 con y sin lesionados Fuente: SICE. Reporte 33

Distribución de Lesionados Vallenar Caldera OCTUBRE-2018




Gráfico 7: Distribución de Tipos de Lesionados, octubre 2018 Fuente: SICE. Reporte 34

Distribución Tipos de Accidentes Vallenar Caldera OCTUBRE-2018




Gráfico 8: Distribución por Tipo de Accidentes, octubre 2018 Fuente: SICE. Reporte 34

	ENE 2017	ENE 2018	FEB 2017	FEB 2018	MAR 2017	MAR 2018	ABR 2017	ABR 2018	MAY 2017	MAY 2018	JUN 2017	JUN 2018	JUL 2017	JUL 2018	AGO 2017	AGO 2018	SEP 2017	SEP 2018	OCT 2017	OCT 2018	NOV 2017	NOV 2018	DIC 2017	DIC 2018
Con Lesionados	5	6	8	7	3	4	5	4	3	4	7	4	11	5	10	3	1	1	2	3	5	0	3	0
Sin Lesionados	10	10	12	14	7	5	11	4	6	5	11	4	4	6	7	8	3	7	6	9	11	0	10	0
Total Acc.	15	16	20	21	10	9	16	8	9	9	18	8	15	11	17	11	4	8	8	12	16	0	13	0

Comparativo total Accidentes 2016 - 2017 con y sin lesionados Fuente: SICE. Reporte 33

Durante octubre de 2018, ocurrieron 12 accidentes, de los cuales 3 corresponden a accidentes con personas lesionadas. Durante el periodo no hubo fallecidos.

Los tipos de accidentes se desglosan en: 1 choques, 3 colisiones, 3 volcaduras, 4 del tipo otros y 1 impacto con animal.

Accidentes Acumulados Anuales. La explotación comenzó el año 2012

Años	Accidentes		Victimas				Total Lesionados	Tipos de Accidentes con lesionados					
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves		Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal
2014	142	76	8	13	17	123			51	12	6		7
2015	166	99	6	12	27	121		1	61	11	11		15
2016	133	64	13	14	31	86	1	28	15	12		8	
2017	161	63	3	19	26	125		1	32	12	12		6
2018	114	41	2	11	20	47			26	9	4		2

Fuente: SICE. Reporte 35

## CONCESIÓN RUTA 5 NORTE. TRAMO VALLENAR - CALDERA

OCTUBRE 2018

## 5.- RECLAMOS DE USUARIOS

Mes	TIPO DE RECLAMO												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Enero	0	2	0	7	4	3	0	0	0	1	1	8	26
Febrero	0	1	0	2	2	3	0	0	0	2	1	4	15
Marzo	0	2	0	0	1	2	0	0	1	1	4	0	11
Abril	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	1	2	11
Mayo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
Junio	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	9
Julio	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	7
Agosto	0	1	0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	6
Septiembre	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Octubre	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	3	6
Noviembre													0
Diciembre													0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>101</b>

## Tipo de Reclamos:

- 1.- Comportamiento de personal.
- 2.- Tarifas.
- 3.- Señalización.
- 4.- Conservación.
- 5.- Obstáculo en la calzada.
- 6.- Asistencia.
- 7.- Congestión.
- 8.- Iluminación
- 9.- Daños por Terceros.
- 10.- Otros.
- 11.- Agradecimientos.
- 12.- Sugerencias.

Gráfico 9: Tabla Solicitudes Ciudadanas Año 2018.  
Fuente: Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A.

En el mes de octubre de 2018 se presentaron tres reclamos referentes a las categorías: obstáculo en la calzada y otros. Durante el período los usuarios de VCAL estamparon tres agradecimientos o sugerencias.

Casuística VCAL		Septiembre	Octubre	Total
Comerciales	Modalidad de cobro en plaza de peaje	1	0	1
Comerciales	Clasificación tarifaria	1	0	1
Estado de las Instalaciones e Infraestructura	Reposición y mantenimiento de cerco	0	1	1
Factores de accidentabilidad	Animal se cruza en la vía	1	0	1
Factores de accidentabilidad	Actos vandálicos (apedreo – robo)	1	0	1
Factores de accidentabilidad	Objeto extraño ocupa la vía	0	1	1
Solicitudes de información	Otros (Registrar)	0	4	4
		4	6	10

Gráfico 10: Tabla con reclamos del mes v/s mes anterior ( septiembre 2018 – octubre 2018)  
Fuente: Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A.

## 6.- ASISTENCIA A USUARIOS

Mes	Tipo y Nº de atenciones									Total Asistencias
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Enero	54	83	5	15	3	16	6	13	0	195
Febrero	47	87	7	32	6	21	2	11	9	222
Marzo	30	71	2	1	2	9	3	12	16	146
Abril	33	39	3	9	7	8	2	5	0	106
Mayo	42	48	4	1	5	10	1	8	0	119
Junio	38	48	2	8	2	8	5	8	0	119
Julio	34	45	2	2	5	11	1	11	2	113
Agosto	34	30	3	1	5	11	3	16	8	111
Septiembre	45	46	8	1	4	8	2	9	10	133
Octubre	31	33	3	0	4	12	3	11	13	110
Noviembre										0
Diciembre										0
<b>Total</b>	<b>388</b>	<b>530</b>	<b>39</b>	<b>70</b>	<b>43</b>	<b>114</b>	<b>28</b>	<b>104</b>	<b>58</b>	<b>1.374</b>

## Tipo de Atenciones:

- 1.- Reparación vehículo en terreno.
- 2.- Remolque de vehículo a lugar seguro.
- 3.- Panne por falta de combustible.
- 4.- Falla vehículo que requiere otros servicios.
- 5.- Primeros auxilios.
- 6.- Auxilio en accidente.
- 7.- Traslado de usuario a centro asistencial.
- 8.- Instalación de señal preventiva.
- 9.- Otros.

Gráfico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas 2018.  
Fuente: Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A.




Gráfico 12: Distribución de Asistencias octubre 2018.  
Fuente: Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A.

Durante el mes de octubre de 2018 se efectuaron 110 solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros, las cuales se clasifican principalmente en: Remolque de vehículo a lugar seguro, Reparación de vehículo en terreno, Auxilio en accidente e instalación de señal preventiva.

## 7.- HECHOS RELEVANTES

**1.- SIAC N° 116618 presentado por el Honorable Diputado de la Cámara Señor Nicolás Norman Garrido.** El artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, establece que los organismos de la Administración del Estado deben proporcionar los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados por los parlamentarios. En el marco de la referida facultad, el Honorable Diputado Señor Nicolás Norman Garrido., solicitó a la Cámara de Diputados, remitir oficio N° 10900 de fiscalización al Ministerio de Obras Públicas, el que fue ingresado al Sistema de Atención Ciudadana (SIAC) respectivo, individualizados como Solicitudes SIAC N°116618 y derivados a esta Inspección Fiscal para informar.

Se responde en Minuta N°622 con fecha 18.10.2018 en relación a la factibilidad de incrementar el límite de velocidad permitido, de 100 a 120 kilómetros por hora, entre las ciudades Vallenar y Caldera.