

CONCESIÓN CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH



1. ANTECEDENTES GENERALES

La Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH, en toda su extensión cruza la Región de Valparaíso en sentido Oriente –Poniente. El proyecto se inicia en el kilómetro 0,00 del balizado de proyecto, esto es a 700 metros antes del empalme de la ruta 57 CH con la actual ruta 60 CH y termina después de un recorrido cercano a los 110 km, en el enlace Peñablanca, que corresponde al punto de inicio del Troncal Sur, que forma parte de la Concesión Internacional Interconexión Vial Santiago – Valparaíso – Viña del Mar. En su recorrido, el Camino Internacional Ruta 60 CH atraviesa las comunas de Los Andes, San Esteban, Santa María, San Felipe, Panquehue, Catemu, Llay Llay, Higuelas, La Calera, La Cruz, Quillota, Limache y Villa Alemana.

El contrato comprende la construcción, conservación y explotación de la Obra Pública Fiscal Camino Internacional Ruta 60-CH, compuesto por el Sector 1, Tramo 1, que se inicia antes del empalme de la Ruta 57 y concluye en el Km. 20,98 al poniente del Enlace Monasterio. El Sector 1, Tramo 3, se inicia al término del Enlace Lo Campo, Km. 46,10 y concluye en la cantonera poniente del Paso Superior de Ferrocarriles La Vegas N° 1, Km. 53,84. El Sector 2, compuesto por los Tramos 1 y 2, que unen las localidades de Peñablanca - Limache - Quillota- La Calera, el cual se inicia en el sector del Enlace El Olivo, tramo vial que permite conectar la Ruta 5 con la localidad de Peñablanca concluyendo en el Km. 38,50.

La ruta se presenta en doble calzada y actualmente se encuentran en explotación en una longitud de 65,34 Kilómetro, compuestos por Sector 1, Tramo 1 y 3 con una longitud de 26,84 Kilómetros y el Sector 2, Tramos 1 y 2 con una longitud de 38,50 Kilómetros. En cuanto al Sector 1, Tramo 2 "Variante San Felipe-Panquehue", se encuentra en su etapa de construcción, con una longitud de 25,12 Kilómetros.

Nombre del Contrato	Camino Internacional Ruta 60 CH
Sociedad Concesionaria	Autopista Los Andes S.A.
Decreto de adjudicación	DS MOP N.º 1.759 del 22.10.2002
Inicio de la Concesión	22.07.2004
Plazo de la Concesión	384 meses
Kilómetros Concesionados	90,46 Km.
Modificaciones del contrato	Res_DGOP_N°1263/2007; Res_DGOP_N°4104/2007; DS_MOP_N°973/2008; Res_DGOP_N°3654/2008; Res_DGOP_N°4452/2008; DS_MOP_N°72/2009; DS_MOP_N°290/2009; Res_DGOP_N°5983/2009; DS_MOP_N°250/2010; Res_DGOP_N°007/2010; DS_MOP_N°216/2012; DS_MOP_N° 320/2012; DS_MOP_N° 321/2012
Decreto de Aprobación	D.S. MOP Nº 1759/22.10.2002.
Monto Inversión Puesta en Serv. Provisoria	UF 9.927.899 (Res. PSD) -Res. DGOP N° 1939 de fecha 04.06.2008 Sector 2 − Tramo 1 y 2Res. DGOP N°64 de fecha 12.01.2010 Sector 1 − Tramo 3Res. DGOP N°3379 de fecha 31.08.2011 Sector 1 − Tramo 1Res. DGOP N°713 de fecha 20.02.2018 Sector 1 − Tramo 2.
Puesta en Serv. Definitiva	
Termino Concesión	22.07.2036
Ultimo reajuste de tarifa	19.01.2017; RES DGOP N° 209
Call Center	227142350
Fono Emergencia	332472000
Centro(s) Atención	332472001
Áreas de Servicio	Km. 23,000 Peaje Troncal Quillota
Estacionamientos Camiones	
N.º Postes SOS	64
Mensajería Variable	2
Página WEB Concesionaria	http://www.abertis.cl






OCTUBRE 2018

CONCESIÓN CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH

Dirección General de Concesiones Ministario de Cones Publicas CHILE LO HACEMOS TODOS Gobierno de Chile

2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)



Distribución de transacciones por Plaza de Peaje Camino Internacional, Ruta 60 Ch OCTUBRE-2018




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2017-2018

Fuente: Reporte 28 SICE




Gráfico 3: Distribución de transacciones por Plaza de Peaje.

Fuente: Reporte SICE 29

El flujo vehicular total durante el mes que se informa fue de 815.456 vehículos, distribuidos en las 7 categorías existentes.

De este flujo, el 88,18% corresponde a vehículos livianos y el 11,82% restante a vehículos pesados. El flujo vehicular disminuyó en un 1,69% respecto al mes pasado y aumentó en 14,02% respecto a igual mes del año anterior.

De este flujo, el 88,18% corresponde a vehículos livianos y el 11,82% restante a vehículos pesados.

Gráfico 2: Distribución de Flujos, por categoría de vehículos.

Fuente: Reporte 29 SICE

Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
2014	636.952	559.228	565.720	528.354	532.725	503.219	549.083	565.905	551.683	604.282	590.015	671.981
2015	676.706	620.749	628.218	604.269	604.177	581.063	595.253	578.746	598.333	629.309	634.928	713.640
2016	729.492	682.573	685.832	631.060	639.750	619.843	659.664	668.743	676.977	684.412	675.856	750.415
2017	796.389	694.874	698.014	650.120	668.292	645.305	716.135	706.166	715.218	743.028	736.005	812.544
2018	811.665	779.439	868.521	824.023	815.165	776.302	798.766	829.449	815.456	880.574		

Fuente: Reporte 30 SICE

3. INFORMACION DE INGRESOS

Comparativa años 2017 - 2018

El ingreso mensual aumentó en 3,57% respecto al mes anterior, y aumentó en 20,13% respecto a igual mes del año pasado.




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales

Fuente: Elaboración propia

El ingreso mensual neto por flujo de vehículos ascendió a \$ 1.673.464.250, equivalente a UF 61.003,87 al 31.10.2018 (ingresos UF diario). El mayor aporte lo hizo la Plaza de Peaje troncal Quillota con \$746.824.600.




Gráfico 5: Distribución de ingresos por Plaza de Peaje.


Fuente: Reporte 32 SICE

CONCESIÓN CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH



4.- ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2017 - 2018



Distribución de Lesionados Camino Internacional, Ruta 60 Ch OCTUBRE-2018




Gráfico 7: Distribución por Tipos de Lesionados

Fuente: Reporte 64 SICE

Distribución Tipos de Accidentes Camino Internacional, Ruta 60 Ch OCTUBRE-2018




Gráfico 6: Comparativo Total Accidentes 2017 - 2018 con lesionados

Fuente: Reporte 33 SICE

Gráfico 8: Distribución de tipo de accidentes

Fuente: Reporte 63-SICE

Lo acontecido para este periodo se produjeron un total de 25 accidentes. Para este mes de octubre de 2018, los accidentes han involucrado a 54 personas de las cuales 15 resultaron con algún tipo de lesión o consecuencia.

El detalle de consecuencias a las personas de los accidentes se detalla a continuación: 1 persona Grave (1.85%), 4 personas Menos Graves (7.41%), 10 Personas leves (18.52%) y 39 personas ilesas (72.22%).

Tabla de Distribución de lesionados 2017-2018

	ENE	ENE	FEB	ÆΒ	MAR	MAR	ABR	ABR	MAY	MAY	JUN	JUN	JUL	JUL	AG0	AG0	SEP	SEP	OCT	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Con Lesionados	9	9 9)	7 9	9 6	6 11	4	1 6	10	7	2	5	8	5	4	9	4	5	5	6	3	3 () (6 0
Sin Lesionados	14	1 14	1 2	3 18	3 23	3 11	11	18	30	17	28	24	12	17	19	7	13	23	20	19	18	3 () 12	2 0
Total Acc.	23	3 23	3 3) 27	7 29	22	15	24	40	24	30	29	20	22	23	16	17	28	25	25	21	() 18	8 0

Fuente: Reporte 33 SICE

Accidentes Acumulados Anuales (últimos años)

	Ac	cidentes		Victir	nas		Total	Tipos de Accidentes con lesionados								
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros		
2017	291	68	6	14	6	80	106	2	4	3	26	4	2	27		
2018	240	72	0	5	20	91	116	1	6	3	23	11		28		

Fuente: Reporte 35 SICE



5. RECLAMOS

Reclamos de Usuarios

Mes	Agosto	Septiembre	Octubre
Calidad del	0	1	0
Servicio	O	1	O
Comerciales	0	1	0
Estado de las	0	1	1
Instalaciones	O	1	1
Factores de	2	2	4
Accidentabilidad	2	2	4
Disponibilidad de	•	2	•
Información	0	2	U
Otros (No Clasificables)	3	2	2
Total	5	9	7

Gráfico 9: Tabla Tipos de Reclamos

Fuente: Sociedad Concesionaria Autopista los Andes

6.- ASISTENCIA A USUARIOS

Mes				Tipo	y Nº de Atenci	ones				Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias
Enero	47	161	5	13	6	7	1	52	22	314
Febrero	56	105	4	14	5	0	4	73	22	283
Marzo	45	118	13	24	8	9	1	102	17	337
Abril	31	117	8	8	5	2	0	99	28	298
Mayo	32	91	3	9	7	5	0	97	27	271
Junio	41	96	5	15	6	9	4	105	39	320
Julio	98	56	17	0	5	5	0	11	8	200
Agosto	98	68	11	1	2	6	0	12	4	202
Septiembre	80	70	21	0	4	4	1	21	14	215
Octubre	74	80	12	2	3	3	0	14	13	201
Noviembre										0
Diciembre										0
Total	602	962	99	86	51	50	11	586	194	2.641

Gráfico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas




Gráfico 12: Distribución de las Asistencias



Gráfico 10: Distribución de reclamos por área temática Fuente: Sociedad Concesionaria Autopista los Andes

- 1: Reparación de vehículo in situ.
- 2: Remolque del vehículo en panne.
- 3: Panne por falta de combustible del vehículo.
- 4: Detecta Falla del vehículo y solicita otro servicio.
- 5: Primeros auxilios.
- 6: Auxilio en accidente.
- 7: Traslado a usuario a centro asistencial.
- 8: Instalación de señalización preventiva.
- 9: Otro tipo de atención al usuario.

Durante el periodo se prestaron 201 asistencias, de las cuales la mayor parte corresponde a remolque de vehículos en panne (80), reparación de vehículo in situ (74) e instalación de señalización preventiva (14), durante este mes los servicios menos solicitados fueron traslado de usuario a centro asistencial (0) y detecta falla del vehículo y solicita otro servicio (2).

7.- HECHOS RELEVANTES

No hay.