


1. ANTECEDENTES GENERALES

Este contrato comprende la construcción, conservación y explotación de las obras de la Ruta 57-CH que une Santiago Región Metropolitana, con la Ruta 60 al oriente de la ciudad de Los Andes V Región, abarcando una extensión aproximada de 80 kilómetros. Considera, además, tres ramales: Auco – San Felipe (Ruta E-89), Chacabuco – Polpaico (Ruta G-71), y San José – Lo Pinto (Ruta G-73).

Nombre del Contrato	Camino Santiago – Colina – Los Andes
Sociedad Concesionaria	Los Libertadores S.A.
Decreto de adjudicación	DS MOP N° 1076 19.12.1996
Inicio de la Concesión	08 – 10 - 1997
Plazo de la Concesión	341 meses
Kilómetros Concesionados	116kms.
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario N° 1
Decreto de Aprobación	DS MOP N° 3307 29.10.1999
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario N° 2
Decreto de Aprobación	DS MOP N° 1078 30.03.2000
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario N° 3
Decreto de Aprobación	DS MOP N° 210 19.02.2001
Monto Inversión	UF 4.435.606,08 (Res. PSD)
Puesta en Serv. Provisoria	Interurbana: 17.08.2000 Urbana: 26.09.2000
Puesta en Serv. Definitiva	08 – 12 - 2001
Call Center	(562) 714 23 50
Fono Emergencia	(02) 925 4001
Centro(s) Atención	No posee
Áreas de Servicio	1
Estacionamientos de Camiones	1
N° Postes SOS	20
Mensajería Variable	4
Página WEB Concesionaria	http://www.autopistalolibertadores.cl/



Fuente: mapa caminero

2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)

Flujos Mensuales Comparativos 2017 - 2018




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2017 - 2018
Fuente: Reporte SICE 28

Transacciones Vehiculares x Tipología de Vehículo
Camino Santiago - Colina - Los Andes ENERO-2018




Gráfico 2: Distribución de Flujos de enero 2018, por categoría de vehículo
Fuente: Reporte SICE 29

Flujos (transacciones) históricos últimos años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2014	1.592.550	1.378.318	1.708.297	1.647.633	1.663.684	1.526.158	1.618.326	1.700.586	1.609.728	1.803.068	1.734.513	1.827.825
2015	1.661.057	1.447.831	1.835.133	1.778.944	1.778.185	1.710.054	1.704.315	1.748.457	1.783.498	1.926.700	1.914.668	1.987.713
2016	1.795.474	1.669.187	1.993.772	1.894.740	1.935.977	1.811.609	1.936.863	2.043.897	1.979.491	2.040.733	2.063.987	2.150.732
2017	1.980.573	1.705.307	2.169.776	1.986.069	2.046.953	1.938.277	2.027.232	2.119.512	2.086.287	2.230.560	2.191.923	2.245.471
2018	2.057.052											

Fuente: Reporte SICE 30

3. INFORMACION DE INGRESOS

Comparativa años 2016 - 2017

El ingreso mensual disminuyó en 4,84% respecto al mes anterior, sin embargo, aumentó en 4,12% respecto a igual mes del año pasado.

M\$ Comparativo Ingresos Cobro Peaje 2017 - 2018




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2017 - 2018
Fuente: Elaboración propia

Distribución de transacciones por Plaza de Peaje
Camino Santiago - Colina - Los Andes ENERO-2018



Gráfico 3: Distribución de Flujos de enero 2018, por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte SICE 29

El flujo vehicular total durante el presente mes fue de 2.057.052, de los cuales 154.118 corresponden a vehículos liberados, distribuidos en las 7 categorías existentes. De este flujo, el 90,78% corresponde a vehículos livianos y el 9,22%, restante a vehículos pesados.

El flujo vehicular disminuyó en 8,39% respecto al mes anterior, sin embargo, aumentó en 3,86% respecto a igual mes del año pasado

Ingresos por Plaza de Peaje
Camino Santiago - Colina - Los Andes ENERO-2018




Gráfico 5: Distribución de Ingresos enero 2018, por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte SICE 32

4.- ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2017 - 2018




Gráfico 6: Comparativo de accidentes año 2017-2018
Fuente: Reporte 33-SICE

Durante el mes de enero de 2018 en la Autopista Los Libertadores se registraron 39 accidentes de tránsito, cifra que con respecto al mes aumento en 7 accidentes.

Distribución de Lesionados
Camino Santiago - Colina - Los Andes
ENERO-2018




Gráfico 7: Distribución de tipo de accidentes
Fuente: Reporte 63-SICE

Los tipos de accidentes durante el mes de enero de 2018 consideraron: en la categoría Atropello 1 accidente (2.56%), Caída 1 accidente (2.56%), Colisión 19 accidentes (48.72%), choque 8 accidentes (20.51%), y Otro con 10 accidente

Distribución Tipos de Accidentes
Camino Santiago - Colina - Los Andes
ENERO-2018




Gráfico 8: Distribución de tipos de lesionados
Fuente: Reporte 64-SICE

El detalle de consecuencias a las personas de los accidentes se detalla a continuación: 2 personas fallecidas (2.70%), 3 personas graves (4.05%), 3 persona Menos Grave (4.05%) 21 personas leves (28.38%) y 45 personas resultaron ilesas (60.81%).

Tabla Distribución de lesionados 2017 - 2018

	ENE 2017	ENE 2018	FEB 2017	FEB 2018	MAR 2017	MAR 2018	ABR 2017	ABR 2018	MAY 2017	MAY 2018	JUN 2017	JUN 2018	JUL 2017	JUL 2018	AGO 2017	AGO 2018	SEP 2017	SEP 2018	OCT 2017	OCT 2018	NOV 2017	NOV 2018	DIC 2017	DIC 2018
Con Lesionados	18	19	12	0	31	0	22	0	22	0	16	0	10	0	14	0	17	0	16	0	20	0	13	0
Sin Lesionados	23	20	18	0	23	0	25	0	33	0	22	0	16	0	28	0	25	0	22	0	22	0	19	0
Total Acc.	41	39	30	0	54	0	47	0	55	0	38	0	26	0	42	0	42	0	38	0	42	0	32	0

Fuente: Reporte33 SICE

Tabla de Tipos de accidentes acumulados desde año 2017 a 2017

Años	Accidentes		Victimas				Total	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2017	487	211	7	52	35	230	324	22	10	17	86	46	4	26
2018	39	19	2	3	3	21	29	1	1		13	1		3

Fuente: ReporteSICE-35

5.-RECLAMOS DE USUARIOS

Mes	Noviembre	Diciembre	Enero
Calidad del Servicio	0	0	2
Comerciales	0	1	1
Estado de las Instalaciones	0	0	0
Factores de Accidentabilidad	0	0	0
Disponibilidad de Información	0	0	0
Otros (No Clasificables)	1	0	1
Total	1	1	4

Tabla con reclamos del mes v/s mes anterior



Gráfico 9: Distribución de reclamos por área temática

6.- ASISTENCIAS A USUARIOS

Mes	Tipo y Nº de atenciones									Total Asistencias
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Enero	82	174	15	111	9	31	12	34	25	493
Febrero										0
Marzo										0
Abril										0
Mayo										0
Junio										0
Julio										0
Agosto										0
Septiembre										0
Octubre										0
Noviembre										0
Diciembre										0
Total	82	174	15	111	9	31	12	34	25	493

Cód Asistencia
1: Reparación de vehículo in situ
2: Remolque del vehículo en panne
3: Panne por falta de combustible
4: Detecta falla del vehículo y solicita otro servicio
5: Primeros auxilios
6: Auxilio de accidente
7: Traslado a usuario a centro asistencial
8: Instalación de señalización preventiva

Tabla con atenciones mensuales y acumuladas




Gráfico 7: Distribución de las Asistencias

Dentro del periodo se prestaron 493 asistencias, de las cuales la mayor parte corresponde a remolque de vehículos en panne (174), detecta falla del vehículo y solicita otro servicio (111), reparación de vehículo in situ (82) e instalación de señalización preventiva (34), durante este mes los servicios menos solicitados fueron primeros auxilios (9), traslado de usuario a centro asistencial (12) y panne por falta de combustible del vehículo (15). En general, estas estadísticas se mantienen, fluctuando muy poco de un mes a otro.

7.- HECHOS RELEVANTES

No se registraron hechos relevantes.