


1. ANTECEDENTES GENERALES

Este contrato de concesión comprende la construcción, conservación y explotación de las obras de la Ruta 57-CH que une Santiago Región Metropolitana, con la Ruta 60 al oriente de la ciudad de Los Andes Región de Valparaíso, abarcando una extensión aproximada de 80 kilómetros. Considera, además, tres ramales: Auco – San Felipe (Ruta E-89), Chacabuco – Polpaico (Ruta G-71), y San José – Lo Pinto (Ruta G-73).

Fuente: mapa caminero

Nombre del Contrato	Camino Santiago – Colina – Los Andes
Sociedad Concesionaria	Los Libertadores S.A.
Decreto de adjudicación	DS MOP N° 1076 19.12.1996
Inicio de la Concesión	08 – 10 - 1997
Plazo de la Concesión	341 meses
Kilómetros Concesionados	116 km
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario N° 1
Decreto de Aprobación	DS MOP N° 3307 29.10.1999
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario N° 2
Decreto de Aprobación	DS MOP N° 1078 30.03.2000
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario N° 3
Decreto de Aprobación	DS MOP N° 210 19.02.2001
Monto Inversión	UF 4.435.606,08 (Res. PSD)
Puesta en Serv. Provisoria	Interurbana: 17.08.2000 Urbana: 26.09.2000
Puesta en Serv. Definitiva	08 – 12 - 2001
Call Center	(562) 714 23 50
Fono Emergencia	(02) 925 4001
Centro(s) Atención	No posee
Áreas de Servicio	1
Estacionamientos de Camiones	1
N° Postes SOS	20
Mensajería Variable	4
Página WEB Concesionaria	http://www.autopistaloslibertadores.cl/



2. INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)

Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2020 - 2021

Fuente: Reporte SICE 28





Gráfico 2: Distribución de Flujos de febrero 2021, por categoría de vehículo

Fuente: Reporte SICE 29



Flujos (transacciones) históricos últimos años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2017	1.980.573	1.705.307	2.169.776	1.986.069	2.046.953	1.938.277	2.027.232	2.119.512	2.086.287	2.230.560	2.191.923	2.245.471
2018	2.057.052	1.759.686	2.177.881	2.135.766	2.136.677	2.075.729	2.025.086	2.184.774	1.990.708	2.243.452	2.181.263	2.273.328
2019	2.083.715	1.802.242	2.279.236	2.177.486	2.179.968	2.068.453	2.112.203	2.234.049	2.060.298	1.945.380	2.046.142	2.298.643
2020	2.085.358	1.868.737	1.676.724	1.109.964	918.728	784.315	976.529	1.345.576	1.575.402	1.864.469	2.041.621	1.933.030
2021	1.821.626	1.765.427										

Fuente: Reporte SICE 30

3. INFORMACIÓN DE INGRESOS

Comparativa años 2020 - 2021

El Ingresos mensual Potencial aumentó en 1,19% respecto al mes anterior, sin embargo, disminuyó en 3,95% respecto a igual mes del año pasado.

El ingreso potencial mensual neto por cobro de peajes registrado ascendió a \$ 2.401.372.200, equivalente a UF 81.993,41 al 28.02.2021 (UF diaria). El mayor aporte a dichos ingresos lo hizo la Plaza de Peaje Las Canteras con \$ 1.311.431.800.

Comparativo Ingresos Potencial Cobro Peaje 2020 - 2021




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2020 - 2021

Fuente: Elaboración propia

Ingresos por Plaza de Peaje Camino Santiago - Colina - Los Andes FEBRERO-2021





Gráfico 5: Distribución de Ingresos febrero 2021, por Plaza de Peaje

Fuente: Reporte SICE

4.- ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2020 - 2021



Distribución de Lesionados
Camino Santiago - Colina - Los Andes FEBRERO-2021




Gráfico 7: Distribución de Lesionados
Fuente: Reporte SICE 34

Distribución Tipos de Accidentes
Camino Santiago - Colina - Los Andes FEBRERO-2021




Gráfico 8: Distribución de Tipos de Accidentes
Fuente: Reporte SICE 34

Gráfico 6: Comparativo Accidentes 2020 - 2021
Fuente: Reporte SICE 33

Durante el mes de febrero de 2021 se registraron veintiocho (28) accidentes de tránsito, cifra que con respecto al mes de enero de 2021 implica una disminución de siete (7) accidentes, desde 35 a 28 accidentes, lo cual representa una disminución de un -20, % en la variación porcentual del mes., Respecto al año 2021, para el mismo mes en referencia, se verifica una disminución de nueve (9) accidentes, de 37 a 28 accidentes y que, en términos porcentuales, representa una disminución porcentual de un -24.3, %.

Lo acontecido para este periodo fue un total de veintiocho (28) accidentes: nueve (9) accidentes con Lesionados y diecinueve (19) accidentes Sin Lesionados. La distribución en los afectados arrojó un total de cuarenta ocho (48) personas. Las consecuencias de lesiones fueron once (11) persona ileusa (72,9,6 %), once (11) persona leve (22,9%), una (1) menos graves (2, %), una persona grave (2%), cero personas fallecidas (0 %).

Tabla Distribución de lesionados 2020 – 2021

	ENE 2020	ENE 2021	FEB 2020	FEB 2021	MAR 2020	MAR 2021	ABR 2020	ABR 2021	MAY 2020	MAY 2021	JUN 2020	JUN 2021	JUL 2020	JUL 2021	AGO 2020	AGO 2021	SEP 2020	SEP 2021	OCT 2020	OCT 2021	NOV 2020	NOV 2021	DIC 2020	DIC 2021
Con Lesionados	13	13	14	9	14	0	7	0	5	0	4	0	7	0	3	0	8	0	10	0	10	0	15	0
Sin Lesionados	21	22	23	19	29	0	10	0	11	0	14	0	15	0	17	0	15	0	22	0	24	0	36	0
Total Acc.	34	35	37	28	43	0	17	0	16	0	18	0	22	0	20	0	23	0	32	0	34	0	51	0

Fuente: Reporte SICE 33

Tabla Tipo de accidentes Acumulados 2020 – 2021

Años	Accidentes		Victimas				Total	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2020	347	110	12	31	24	97	164	4	2	8	56	38	1	1
2021	63	22	1	3	5	21	30	2			13	5	1	1

Fuente: Reporte SICE 35

5.- RECLAMOS DE USUARIOS

MOTIVO	N°
Comportamiento incorrecto empleados	0
Tarifas	0
Señalización	0
Conservación y mantenimiento	2
Obstáculos en la calzada	4
Asistencias	1
Congestión	0
Iluminación	1
Daños por terceros	1
Otros	5



Tabla: reclamos de febrero 2021

Gráfico 10: Distribución de reclamos según motivo

6.- ASISTENCIA A USUARIOS

Mes	Tipo y N° de atenciones									Total Asistencias
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Enero	75	124	10	34	3	0	0	11	30	287
Febrero	50	106	9	39	2	0	0	8	22	236
Marzo										0
Abril										0
Mayo										0
Junio										0
Julio										0
Agosto										0
Septiembre										0
Octubre										0
Noviembre										0
Diciembre										0
Total	125	230	19	73	5	0	0	19	52	523

Cód Asistencia
1: Reparación de vehículo in situ
2: Remolque del vehículo en panne
3: Panne por falta de combustible
4: Detecta falla del vehículo y solicita otro servicio
5: Primeros auxilios
6: Auxilio de accidente
7: Traslado a usuario a centro asistencial
8: Instalación de señalización preventiva

Tabla con atenciones mensuales y acumuladas




Gráfico 10: Distribución de las Asistencias

Dentro del periodo se prestó un total de 236 asistencias, de las cuales la mayor parte corresponde a remolque de vehículos en panne (106), reparación de vehículo in situ (50), detecta la panne y solicita otro servicio (39), otro tipo de atención al usuario (22), Instalación de señalización preventiva (08), Panne por falta de combustible (09), y Primeros auxilios (2).

Durante este mes, no se solicitaron los siguientes servicios; Auxilio en accidentes, ni Traslado de usuario a centro asistencial.