


## 1. ANTECEDENTES GENERALES

Este contrato de concesión comprende la construcción, conservación y explotación de las obras de la Ruta 57-CH que une Santiago Región Metropolitana, con la Ruta 60 al oriente de la ciudad de Los Andes Región de Valparaíso, abarcando una extensión aproximada de 80 kilómetros. Considera, además, tres ramales: Auco – San Felipe (Ruta E-899), Chacabuco – Polpaico (Ruta G-71), y San José – Lo Pinto (Ruta G-73).

Fuente: mapa caminero

<b>Nombre del Contrato</b>	Camino Santiago – Colina – Los Andes
<b>Sociedad Concesionaria</b>	Los Libertadores S.A.
<b>Decreto de adjudicación</b>	DS MOP N° 1076 19.12.1996
<b>Inicio de la Concesión</b>	08 – 10 - 1997
<b>Plazo de la Concesión</b>	341 meses
<b>Kilómetros Concesionados</b>	116 km
<b>Modificaciones del contrato</b>	Convenio Complementario N° 1
<b>Decreto de Aprobación</b>	DS MOP N° 3307 29.10.1999
<b>Modificaciones del contrato</b>	Convenio Complementario N° 2
<b>Decreto de Aprobación</b>	DS MOP N° 1078 30.03.2000
<b>Modificaciones del contrato</b>	Convenio Complementario N° 3
<b>Decreto de Aprobación</b>	DS MOP N° 210 19.02.2001
<b>Monto Inversión</b>	UF 4.435.606,08 (Res. PSD)
<b>Puesta en Serv. Provisoria</b>	Interurbana: 17.08.2000 Urbana: 26.09.2000
<b>Puesta en Serv. Definitiva</b>	08 – 12 - 2001
<b>Call Center</b>	(562) 714 23 50
<b>Fono Emergencia</b>	(02) 925 4001
<b>Centro(s) Atención</b>	No posee
<b>Áreas de Servicio</b>	1
<b>Estacionamientos de Camiones</b>	1
<b>N° Postes SOS</b>	20
<b>Mensajería Variable</b>	4
<b>Página WEB Concesionaria</b>	<a href="http://www.autopistaloslibertadores.cl/">http://www.autopistaloslibertadores.cl/</a>



2. INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2020 - 2021  
Fuente: Reporte SICE 28

Distribución de transacciones por Plaza de Peaje  
Camino Santiago - Colina - Los Andes NOVIEMBRE-2021




Gráfico 3: Distribución de Flujos de noviembre 2021, por Plaza de Peaje  
Fuente: Reporte SICE 29

Transacciones Vehiculares x Tipología de Vehículo  
Camino Santiago - Colina - Los Andes NOVIEMBRE-2021




Gráfico 2: Distribución de Flujos de noviembre 2021, por categoría de vehículo  
Fuente: Reporte SICE 29

El flujo vehicular total informado durante el mes de noviembre de 2021 fue de 2.483.034, de los cuales 179.864, corresponden a vehículos liberados, distribuidos en las 7 categorías existentes. De este flujo, el 90,21% corresponde a vehículos livianos y el 9,79% restante, a vehículos pesados.

El flujo vehicular aumentó en 4,88% respecto al mes anterior, y del mismo modo, aumentó en 21,62% respecto a igual mes del año pasado.

Flujos (transacciones) históricos últimos años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2017	1.980.573	1.705.307	2.169.776	1.986.069	2.046.953	1.938.277	2.027.232	2.119.512	2.086.287	2.230.560	2.191.923	2.245.471
2018	2.057.052	1.759.686	2.177.881	2.135.766	2.136.677	2.075.729	2.025.086	2.184.774	1.990.708	2.243.452	2.181.263	2.273.328
2019	2.083.715	1.802.242	2.279.236	2.177.486	2.179.968	2.068.453	2.112.203	2.234.049	2.060.298	1.945.380	2.046.142	2.298.643
2020	2.085.358	1.868.737	1.676.724	1.109.964	918.728	784.315	976.529	1.345.576	1.575.402	1.864.469	1.995.781	1.933.030
2021	1.821.626	1.765.427	1.919.842	1.440.917	1.875.178	1.733.859	2.196.185	2.431.147	2.398.742	2.554.759	2.483.034	

Fuente: Reporte SICE 30

3. INFORMACIÓN DE INGRESOS

Comparativa años 2020 - 2021

El Ingresos mensual Potencial disminuyó en 2,92% respecto al mes anterior, y sin embargo, aumentó en 26,87% respecto a igual mes del año pasado.

El ingreso potencial mensual neto por cobro de peajes registrado ascendió a \$ 3.294.325100, equivalente a UF 107.087,95 al 30.11.2021. El mayor aporte a dichos ingresos fue proporcionado por Plaza Peaje Las Canteras con \$ 1.753.390.600.

Comparativo Ingresos Potencial Cobro Peaje 2020 - 2021




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2020 - 2021  
Fuente: Elaboración propia

Ingresos por Plaza de Peaje  
Camino Santiago - Colina - Los Andes NOVIEMBRE-2021




Gráfico 5: Distribución de Ingresos noviembre 2021, por Plaza de Peaje  
Fuente: Reporte SICE 32

4.- ACCIDENTABILIDAD




Gráfico 6: Comparativo Accidentes 2020 - 2021  
Fuente: Reporte SICE 33

Distribución de Lesionados  
Camino Santiago - Colina - Los Andes NOVIEMBRE-2021




Gráfico 7: Distribución de Lesionados  
Fuente: Reporte SICE 34  
Distribución Tipos de Accidentes  
Camino Santiago - Colina - Los Andes NOVIEMBRE-2021




Gráfico 8: Distribución de Tipos de Accidentes  
Fuente: Reporte SICE 34

Durante el mes de noviembre de 2021, se registraron cincuenta y tres (53) accidentes de tránsito, cifra que con respecto al mes de octubre de 2021 implica un aumento de ocho (8) accidentes, desde 45 a 53 accidentes, lo cual representa un aumento de 17,8, % en la variación porcentual del mes. Respecto al año 2020, para el mismo mes en referencia, se verifica un aumento de diecinueve (19) accidentes, de 34 a 53 accidentes y que, en términos porcentuales, representa un aumento porcentual de un 55,9 %.

Lo acontecido para este periodo fue un total de cincuenta y tres (53) accidentes: veintidós (22) accidentes con Lesionados y treinta y un (31) accidentes Sin Lesionados. La distribución en los afectados arrojó un total de ciento catorce (114) personas. Las consecuencias de lesiones fueron setenta y nueve (79) personas ilesas (69,3%), veinte y cuatro (24) personas leves (21,05%), cuatro (4) menos graves (3,51 %), siete (7) personas graves (6,14%) y 0 (0) personas fallecidas (0,0%).

Tabla Distribución de lesionados 2020 – 2021

	ENE 2020	ENE 2021	FEB 2020	FEB 2021	MAR 2020	MAR 2021	ABR 2020	ABR 2021	MAY 2020	MAY 2021	JUN 2020	JUN 2021	JUL 2020	JUL 2021	AGO 2020	AGO 2021	SEP 2020	SEP 2021	OCT 2020	OCT 2021	NOV 2020	NOV 2021	DIC 2020	DIC 2021
Con Lesionados	13	13	14	9	14	12	7	13	5	17	4	18	7	15	3	22	8	18	10	25	10	22	15	0
Sin Lesionados	21	22	23	19	29	22	10	18	11	20	14	24	15	24	17	21	15	32	22	20	24	31	36	0
Total Acc.	34	35	37	28	43	34	17	31	16	37	18	42	22	39	20	43	23	50	32	45	34	53	51	0

Fuente: Reporte SICE 33

Tabla Tipo de accidentes Acumulados 2020 – 2021

Años	Accidentes		Victimas				Total Lesionados	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves		Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2020	347	110	12	31	24	97	164	4	2	8	56	38	1	1
2021	437	184	9	54	32	186	281	12	3	10	101	51	3	4

Fuente: Reporte SICE 35

5.- RECLAMOS DE USUARIOS

Reclamos de Usuarios Noviembre



MOTIVO	N°
Comportamiento incorrecto empleados	0
Tarifas	0
Señalización	0
Conservación y mantenimiento	0
Obstáculos en la calzada	0
Asistencias	0
Congestión	0
Iluminación	0
Daños por terceros	0
Otros	12

Tabla: Distribución de reclamos según motivo

Gráfico 9: Reclamos del mes de noviembre de 2021

6.- ASISTENCIA A USUARIOS

Mes	Tipo y N° de atenciones									Total Asistencias
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Enero	75	124	10	34	3	0	0	11	30	287
Febrero	50	106	9	39	2	0	0	8	22	236
Marzo	60	112	10	35	0	0	1	8	33	259
Abril	44	75	6	22	3	0	0	18	31	199
Mayo	50	92	5	29	1	0	0	9	22	208
Junio	28	108	13	33	1	0	0	13	28	224
Julio	62	119	7	47	1	0	1	10	21	268
Agosto	61	90	6	31	2	1	0	5	23	219
Septiembre	55	141	3	38	0	0	0	11	18	266
Octubre	74	125	9	49	0	0	0	13	36	306
Noviembre	69	112	13	26	0	0	0	8	29	257
Diciembre										0
<b>Total</b>	<b>628</b>	<b>1.204</b>	<b>91</b>	<b>383</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>114</b>	<b>293</b>	<b>2.729</b>

Cod. Asistencia	Descripción
1	REPARACION DE VEHICULO IN SITU
2	REMOLQUE DEL VEHICULO EN PANNE
3	PANNE POR FALTA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
4	DETECTA FALLA DEL VEHICULO Y SOLICITA OTRO SERVICIO
5	PRIMEROS AUXILIOS
6	AUXILIO EN ACCIDENTE
7	TRASLADO A USUARIO A CENTRO ASISTENCIAL
8	INSTALACION DE SEÑALIZACION PREVENTIVA
9	OTRO TIPO DE ATENCION AL USUARIO

Tabla con atenciones mensuales y acumuladas




Gráfico 10: Distribución de las asistencias

Dentro del periodo se prestó un total de 257 asistencias, de las cuales la mayor parte corresponde a remolque de vehículos en panne (112), reparación de vehículo in situ (69), detecta la panne y solicita otro servicio (26), otro tipo de atención al usuario (29), Instalación de señalización preventiva (08), y Panne por falta de combustible (13). Durante este mes, no se solicitaron los siguientes servicios; Primeros Auxilios, Auxilio en accidente ni Traslado a usuario a centro asistencial.