


## 1. ANTECEDENTES GENERALES

El contrato de concesión Variante Melipilla, se ha generado con el propósito de producir un mejoramiento significativo del nivel de servicio en el sector formado por la Ruta G-60, Camino Melipilla – Crucero Las Arañas – Rapel, en el tramo Melipilla – Puente Ingeniero Marambio. Éste constituye una nueva vía para el tránsito de vehículos con dirección a Rapel o que precisen acceder a la zona costera norte de la Sexta Región desde la Ruta 78, sin necesidad de cruzar el área urbana de la comuna de Melipilla. Este contrato se conecta con la Ruta 78 mediante el Enlace Rapel, a la altura del Km. 63 del balizado de la Ruta 78 (Camino Santiago- San Antonio), y concluye en la Ruta G-60 después de un recorrido cercano a los 8,15 kilómetros, que en gran parte de su trazado bordea el río Maipo. El contrato concesionario incluye un nuevo puente sobre el Río Maipo, reemplazo al existente, denominado “Puente Ingeniero Marambio”.

Nombre del Contrato	Variante Melipilla
Sociedad Concesionaria	Melipilla S.A.
Decreto de adjudicación	DS MOP N° 1.205 del 17-08- 2001
Inicio de la Concesión	29-04-2003
Plazo de la Concesión	30 años (360 meses)
Kilómetros Concesionados	8.000
Kilómetro de inicio término	0.000 8.000
Puesta en Servicio Provisoria	28-04-2004
Puesta en Servicio Definitiva	26- 01 2005
Inversión Oferta Oficial Materializada	892.860 UF
Convenios Complementarios	N° 1 del 27-01-2004
Accionistas y su participación	Besalco 100%
Asesoría Inspección Fiscal	Jorge Piddo y Cía Ltda.
Call Center	No
Fono Emergencia	83614613
Centro(s) Atención	1
Áreas de Servicio	No
Estacionamiento de Camiones	No
N° Postes SOS	4
Mensajería Variable	No
Página WEB Concesionaria	www.besalco.cl



2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2014 – 2015  
Fuente: Reporte 28 SICE Flujos mensuales comparativos entre años.




Gráfico 2: Flujos por Categoría de Vehículo, diciembre 2015  
Fuente: Reporte 29 SICE Distribución de flujo mensual en contratos

Distribución de transacciones por Plaza de Peaje Variante Melipilla DICIEMBRE-2015




Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje diciembre 2015  
Fuente: Reporte 29 SICE Distribución de flujo mensual en contratos

El flujo vehicular en el mes de diciembre alcanzó a un total de 120.143 vehículos, que pasaron por la Plaza de Peaje denominada Troncal Variante Melipilla, esta cantidad es un 19,5% mayor que la registrada en el mes de noviembre de 2015, esta alza está relacionada con el aumento del flujo vehicular con motivo de las Fiesta de navidad y Año Nuevo.

A su vez, el flujo acumulado de los últimos doce meses, alcanza a la cantidad de 1.149.232 vehículos, lo que representa un 19,5%, más de lo registrado en el mismo período del año anterior. Esto puede estar explicado por el crecimiento del parque automotriz, y de las condiciones económicas del país.

Los flujos vehiculares registrados durante los últimos cinco años se presentan en el siguiente cuadro, allí se puede apreciar cómo ha ido creciendo el flujo vehicular a una tasa de 6,5% anual aproximadamente.

Flujos (transacciones) históricos en los últimos 5 años

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2011	86.083	77.307	50.463	54.627	43.064	41.703	41.427	42.498	61.412	65.092	55.463	65.656	684.795
2012	93.890	93.633	61.455	59.295	48.584	41.177	53.368	44.642	74.556	56.156	69.159	72.498	768.413
2013	97.784	105.172	79.443	51.566	52.903	46.523	56.368	53.664	76.856	66.174	71.767	82.303	840.523
2014	115.771	119.970	76.708	71.613	60.394	47.496	61.350	65.095	81.575	77.040	82.550	102.059	961.621
2015	141.223	136.298	85.553	88.854	84.851	71.660	73.132	69.147	92.665	92.565	93.141	120.143	1.149.232

Fuente: Reporte 30 SICE Flujo históricos por contrato

3. INFORMACION DE INGRESOS

El ingreso acumulado en los últimos doce meses alcanza la suma de \$2.270.144.500, que es un 33,4% mayor que lo recaudado en el mismo período móvil anterior.

El ingreso por concepto de peaje del contrato de Concesión Vial denominado "Variante Melipilla" en el mes de diciembre, alcanzó a un total de \$236.549.350 este monto es un 28,2% mayor que lo recaudado el mes anterior.




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2014 – 2015  
Fuente: Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.




Gráfico 5: Ingresos Plaza de Peaje diciembre 2015  
Fuente: Reporte 32 SICE Distribución ingresos mensual entre plazas de un contrato

4. ACIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2013 - 2014 - 2015



Gráfico 7: Comparativo de Accidentes entre años  
Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de Accidentes entre años

En el mes de diciembre no se registraron accidentes, por lo tanto, tampoco hubieron lesionados.

Accidentes	ENE 2013	ENE 2014	ENE 2015	FEB 2013	FEB 2014	FEB 2015	MAR 2013	MAR 2014	MAR 2015	ABR 2013	ABR 2014	ABR 2015	MAY 2013	MAY 2014	MAY 2015	JUN 2013	JUN 2014	JUN 2015	JUL 2013	JUL 2014	JUL 2015	AGO 2013	AGO 2014	AGO 2015	SEP 2013	SEP 2014	SEP 2015	OCT 2013	OCT 2014	OCT 2015	NOV 2013	NOV 2014	NOV 2015	DIC 2013	DIC 2014	DIC 2015		
Con Lesionados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sin Lesionados	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
Total Acc.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	

Tabla 2 Comparativo de accidentes  
Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de accidentes

Años	Accidentes		Victimas				Total	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2013	0						0							
2014	3	1	0	0	0	1	1					1		
2015	3	0	0	0	0	0	0							

Tabla 3 Histórico de Accidentes  
Fuente: Reporte 35 SICE Histórico de Accidentes Anuales por Contrato




Gráfico 8: Distribución de Lesionados diciembre 2015  
Fuente: Reporte 64 SICE Gráficos de distribución de accidentes por tipo consecuencia




Gráfico 9: Distribución de Tipos de Accidentes diciembre 2015  
Fuente: Reporte 63 SICE Gráficos de distribución de accidentes por tipo

## CONTRATO CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA

DICIEMBRE 2015

## 5. USUARIOS

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Reclamos	11	12
Enero						1				1	2		
Febrero											0		
Marzo											0		
Abril											0		
Mayo										2	2		
Junio											0		
Julio											0		
Agosto											0		
Septiembre				1						1	2		
Octubre											0		
Noviembre											0		
Diciembre										1	1		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabla 4: Reclamo de los Usuarios

Fuente: Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

- 1 Comportamiento incorrecto de empleados: trato recibido por personal de la concesionaria, incluido los cobradores
- 2 Tarifas o grupos tarifarios: valor de tarifa, clasificación de vehículos y tarifa cobrada, reajuste, hora de cambio de tarifa, etc.
- 3 Señalización: falta de señales, señales que llevan a confusión
- 4 Conservación y mantenimiento: hoyos, baches, fisuras, cercos, defensas deterioradas, etc., limpieza de señales, deterioro de señalización horizontal (demarcaciones) y otros.
- 5 Obstáculos en la calzada: elementos en el camino (piedras, materiales, animales, u otros)
- 6 Asistencias: calidad de la atención, retrasos en la atención, no llegada del servicio solicitado, etc.
- 7 Congestión: atochamientos en la ruta o plazas de peaje
- 8 Iluminación: falta de iluminación
- 9 Daños por terceros: sucesos que pasan en la vía y que no son de responsabilidad de la concesionaria, por ejemplo: apedreamiento de vehículos, mala conducción de otros choferes, etc.
- 10 Otros: no clasificables dentro de los anteriores.
- 11 Agradecimientos
- 12 Sugerencias

## 6. ASISTENCIA A USUARIOS


Mes	Tipo y N° de Atenciones									Total Asistencias
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Enero	4	1								5
Febrero	2	2		1						5
Marzo	1	1		1				1		4
Abril	3			1						4
Mayo	1	2								3
Junio	2	1		1						4
Julio	3	1								4
Agosto	4	1								5
Septiembre	1	2		1						4
Octubre	2	2								4
Noviembre	1	1	1							3
Diciembre	2	1	1							4
<b>TOTALES</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>49</b>

Tabla 5: Reclamo de los Usuarios

Fuente: Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

## Tipos de atenciones de los servicios

- |   |  |
|---|--|
| 1: Reparación del vehículo In situ                    | 6: Auxilio en accidente                    |
| 2: Remolque del vehículo en panne                     | 7: Traslado de usuario a centro asistencia |
| 3: Panne por falta de combustible                     | 8: Instalación de señalización preventiva  |
| 4: Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio | 9: Otros                                   |
| 5: Primeros auxilios                                  |  |

Gráfico 10: Distribución por Tipo de Asistencia  
Fuente: Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.