

1.- ANTECEDENTES GENERALES

La Concesión Acceso Norte a Concepción de la Región del Biobío, es una ruta de doble calzada con estándar de autopista que se construyó a través de nuevo trazado, la que se extiende a lo largo de su Troncal de 75 kilómetros, de Oriente a Poniente, desde Ruta 5 Sur hasta su empalme con la Ruta 150 CH en el Enlace Penco. Sus estándar de seguridad y servicialidad permiten un tránsito expedito y seguro con importantes ahorros en tiempos de viaje en relación a las otras alternativas de acceso a Concepción desde Ruta 5 Sur.



Esta concesión incluye una variante en calzada simple de 14 km., que se extiende hacia el norponiente desde peaje Troncal Agua Amarilla a localidad de Rafael, lugar donde se conecta con la Ruta Los Conquistadores. La infraestructura vial con la que cuenta incluye, entre otros, un puente de 245 m. ubicado en el Km. 20,163 sobre el río Itata y seis enlaces:

- Enlace Pablo: Pablo Neruda (Km. 0.00)
- Enlace Confluencia (Km. 18,508)
- Enlace Nueva Aldea (21,080)
- Enlace Agua Amarilla (Km. 60,405)
- Enlace Penco (Km. 75,000)
- Enlace Rafael (Km. 0,00 del ramal).

Junto con lo anterior, destaca dos pasos sobre la línea férrea, 39 Pasos Inferiores, 34 Pasos Superiores y 287 alcantarillas, lo que contribuye al mejoramiento del transporte en diversas materias potenciando el desarrollo de comunas tales como: Chillán Viejo, Chillán y Ránquil, ubicadas en la Provincia de Ñuble, y Florida, Tomé y Penco, ubicadas en la provincia de Concepción.

Nombre del Contrato	Concesión Acceso Norte a Concepción
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Autopista del Itata S.A.
Decreto de Adjudicación	DS MOP N° 7 del 06.01.1995
Inicio de Concesión	12.04.1995
Plazo de Concesión	28 años
Término de Concesión	11.04.2023
Kilómetros Concesionados	89.23 Kilómetros
Longitudes Km. Inicio – Término:	Troncal: Km. 0,00 – Km. 75,12
Km. Inicio – Término:	Ramal Rafael: Km. 0,00 – Km. 14,11
Puesta en Servicio Provisoria	23.06.1998, aprobada por Res. D.G.O.P. N° 1.610 (E) del 22.06.1998.
Puesta en Servicio Definitiva	31.12.1998, aprobada por Res. D.G.O.P. N° 3.483 (E) del 31.12.1998.
Inversión Oferta Oficial	UF 6.873.671
Materializada	UF 6.873.671
Convenio Complementario	CC N° 1, de fecha 07.01.2005, aprobado por DS MOP N° 72 del 01.02.2005.
Convenio Ad-Referéndum N° 1	C Ad-R 1, de fecha 23-.07.2010 aprobado por DS MOP N° 341 del 03.09.2010.
Accionistas y su participación	Chilena Global Vía S.A. 99.999% Global Vía Infraestructura S.A.: 0.001%
Asesoría Inspección Fiscal	Bogado Ingenieros Consultores S.A.
Call Center Sociedad Concesionaria	+56 41 2861286
Fono Emergencia S. Concesionaria	+56 41 2861286
Centro(s) Atención	Km. 60.000 Peaje Troncal Agua Amarilla
Áreas de Servicio	1 – Estación Servicio Shell, Km. 65.800
Estacionamientos de Camiones	No tiene
N° Postes SOS	26 Unidades
Mensajería Variable	No tiene
Página WEB Concesionaria	www.scadi.cl

PLANOS DE UBICACIÓN



ENLACE PENCO Km. 75



2. INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2016 – 2017
Fuente: Reporte 28 SICE.




Gráfico 2: Distribución de Flujos por categoría de vehículo
Fuente: Reporte 29 SICE.

Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2013	366.113	359.585	326.080	290.100	295.089	273.995	320.835	300.426	309.596	310.070	317.699	350.086	3.819.674
2014	398.672	394.858	332.437	319.298	311.133	271.992	326.974	319.822	317.407	334.887	348.754	387.868	4.064.102
2015	437.049	442.158	371.702	363.189	363.612	335.673	367.300	335.133	352.451	366.705	366.951	423.289	4.525.212
2016	473.302	487.025	410.812	358.705	367.197	357.370	384.841	373.427	394.160	400.270	386.301	429.005	4.822.415
2017	452.405	460.418	409.278	387.970	387.970								2.098.041

REPORTE 30 SICE

3. INFORMACIÓN DE INGRESOS

Comparativa años 2016 - 2017

El ingreso mensual disminuyó un 1% respecto del mes anterior, sin embargo, aumentó un 8% respecto del mismo mes del año anterior.




Gráfico 4: Ingresos Mensuales Comparativos 2016 - 2017
Fuente: Reportes AIFE.

Distribución de transacciones por Plaza de Peaje
Acceso Norte a Concepción MAYO-2017




Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte 29 SICE.

El flujo vehicular mensual fue de 372.937 vehículos distribuidos en las 7 categorías existentes.

De este flujo el 69% corresponde a vehículos livianos, y el 31% restante a vehículos pesados.

El flujo vehicular disminuyó un 4% respecto del mes anterior, sin embargo, aumentó un 2% respecto del mismo mes del año anterior.

El ingreso mensual fue de \$ 2.046.702.830, equivalentes a UF 76.854,21 al 31 de mayo 2017.

Considerando sólo los ingresos obtenidos por peajes, podemos decir que el mayor aporte los hizo la Plaza de Peaje AGUA AMARILLA con MM\$ 1.757 (83%).

Ingresos por Plaza de Peaje
Acceso Norte a Concepción MAYO-2017




Gráfico 5: Distribución de Ingresos por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte 32 SICE.

CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN

MAYO 2017

4.- ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2016 - 2017




Gráfico 6: Comparativo Accidentes 2016-2017, Accidentes con lesionados y sin lesionados. Fuente: Reporte 33 (SICE)

- Respecto del origen de los diecisiete accidentes ocurridos durante el mes de mayo; el 94% es atribuido a posible falla humana.
- De las personas que se vieron involucradas en los accidentes registrados durante el mes de mayo; el 55,17% resultó ileso, un 17,24% con lesiones leves, el 10,34% lesiones Menos Graves y un 6,9% con lesiones graves. Este mes se registran tres víctimas fatales.

Distribución de Lesionados Acceso Norte a Concepción MAYO-2017




Gráfico 7: Distribución de tipos de Lesionados y Fallecidos Fuente: Reporte 34 (SICE)

Distribución Tipos de Accidentes Acceso Norte a Concepción MAYO-2017




Gráfico 8 Distribución de tipo de Accidentes Fuente: Reporte 34 (SICE)

	ENE 2016	ENE 2017	FEB 2016	FEB 2017	MAR 2016	MAR 2017	ABR 2016	ABR 2017	MAY 2016	MAY 2017	JUN 2016	JUN 2017	JUL 2016	JUL 2017	AGO 2016	AGO 2017	SEP 2016	SEP 2017	OCT 2016	OCT 2017	NOV 2016	NOV 2017	DIC 2016	DIC 2017
Con Lesionados	2	3	5	6	8	9	7	5	3	6	2	0	4	0	10	0	5	0	8	0	6	0	8	0
Sin Lesionados	8	8	12	9	7	9	15	7	20	11	9	0	22	0	14	0	11	0	11	0	6	0	8	0
Total Acc.	10	11	17	15	15	18	22	12	23	17	11	0	26	0	24	0	16	0	19	0	12	0	16	0

Reporte 33 SICE

Accidentes Acumulados Anuales (últimos 5 años)

Años	Accidentes		Víctimas				Total	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2013	154	56	4	13	42	41	100	4	3	9	10	30	0	0
2014	190	63	2	15	43	53	113	2	1	16	8	35	0	1
2015	178	50	3	9	29	48	89	2	3	7	9	24	1	4
2016	211	68	7	9	33	69	118	2	1	15	11	38	1	0
2017	73	29	4	4	16	30	54	0	0	5	10	14	0	0

Reporte 35 SICE

5.- RECLAMOS DE USUARIOS

CASUÍSTICA	Abril	Mayo	Totales
Otros	0	3	3
Actos Vandálicos	1	0	2
Animal se cruza en vía	0	2	2
Objeto extraño ocupa la vía	0	1	1
Totales	1	6	7

Gráfica 9: Tabla con reclamos del mes v/s mes anterior.
Fuente: Reporte AIFE




Gráfico 10: Distribución de reclamos por Área Temática.
Fuente: Reporte AIFE

- Durante el período se registran seis reclamos ; Factores de Accidentabilidad tres y tres en categoría otros.

6.- ASISTENCIA AL USUARIO

Mes	Tipo y N° de atenciones									Total Asistencias
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Enero	106	184	7	0	6	11	3	151	0	468
Febrero	130	148	14	0	10	15	3	106	0	426
Marzo	92	127	3	0	9	18	8	93	0	350
Abril	84	115	6	0	6	12	6	100	0	329
Mayo	78	96	8	0	5	17	6	94	0	304
Junio										
Julio										
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total	490	670	38	0	36	73	26	544	0	1.877

1. Reparación de vehículo in situ
2. Remolque de vehículo en Panne
3. Panne por falta de combustible
4. Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
5. Primeros auxilios
6. Auxilio en accidentes
7. Traslado de usuario a centro asistencial
8. Instalación de señalización preventiva
9. Otros

Gráfico 11: Tabla Atenciones mensuales y acumuladas
Fuente: Reporte AIFE




Gráfico 12 Distribución de las Asistencias.
Fuente: Reporte AIFE

Durante el mes de mayo se efectuaron 237 solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros; lo cual significó 304 atenciones por parte de la Sociedad Concesionaria (para una solicitud puede ser necesario proporcionar más de un servicio o atención a la vez). El principal requerimiento fue Remolque de vehículo en Panne con un 32% e Instalación de señalización preventiva 31% de las atenciones. Le siguen, Reparación del vehículo In Situ y Auxilio en accidentes .

7.- HECHOS RELEVANTES.

- Sociedad Concesionaria mediante carta GG N°565-2017 de fecha 30/05/2017 la Soc. Conces. informa al DGOP la estructura tarifaria estimada que registrará durante todo el segundo semestre del año 2017". (IPC may-17, estimado)
- Mediante carta GG/618/2017 de fecha 13/06/2017 Sociedad Concesionaria informa al DGOP la estructura tarifaria definitiva que registrará durante todo el segundo semestre del año 2017". (IPC may-17, real. fuente INE).