


**Enero 2016** 

# 1. ANTECEDENTES GENERALES

El contrato de concesión Variante Melipilla, se ha generado con el propósito de producir un mejoramiento significativo del nivel de servicio en el sector formado por la Ruta G-60, Camino Melipilla — Crucero Las Arañas — Rapel, en el tramo Melipilla — Puente Ingeniero Marambio. Éste constituye una nueva vía para el tránsito de vehículos con dirección a Rapel o que precisen acceder a la zona costera norte de la Sexta Región desde la Ruta 78, sin necesidad de cruzar el área urbana de la comuna de Melipilla. Este contrato se conecta con la Ruta 78 mediante el Enlace Rapel, a la altura del Km. 63 del balizado de la Ruta 78 (Camino Santiago- San Antonio), y concluye en la Ruta G-60 después de un recorrido cercano a los 8,15 kilómetros, que en gran parte de su trazado bordea el río Maipo. El contrato concesionario incluye un nuevo puente sobre el Río Maipo, reemplazo al existente, denominado "Puente Ingeniero Marambio".

Nombre del Contrato	Variante Melipilla
Sociedad Concesionaria	Melipilla S.A.
Decreto de adjudicación	DS MOP Nº 1.205 del 17-08- 2001
Inicio de la Concesión	29-04-2003
Plazo de la Concesión	30 años (360 meses)
Kilómetros Concesionados	8.000
Kilómetro de inicio término	0.000 8.000
Puesta en Servicio Provisoria	28-04-2004
Puesta en Servicio Definitiva	26- 01 2005
Inversión Oferta Oficial Materializada	892.860 UF
Convenios Complementarios	N° 1 del 27-01-2004
Accionistas y su participación	Besalco 100%
Asesoría Inspección Fiscal	Jorge Piddo y Cía Ltda.
Call Center	No
Fono Emergencia	83614613
Centro(s) Atención	1
Áreas de Servicio	No
Estacionamiento de Camiones	No
N° Postes SOS	4
Mensajería Variable	No
Página WEB Concesionaria	www.besalco.cl



### **Enero 2016**

#### 2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2015 – 2016 Fuente: Reporte 28 SICE Flujo mensuales comparativos entre años.



Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje enero 2016 Fuente: Reporte 29 SICE Distribución de flujo mensual en contratos




Gráfico 2: Flujos por Categoría de Vehículo, enero 2016 Fuente: Reporte 29 SICE Distribución de flujo mensual en contratos

El flujo vehicular en el mes de enero alcanzó a un total de 159.102 vehículos, que pasaron por la Plaza de Peaje denominada Troncal Variante Melipilla, esta cantidad es un 32,4% mayor que la registrada en el mes de Diciembre de 2015, esta alza está relacionada con el aumento del flujo vehicular con motivo de las vacaciones.

A su vez, el flujo acumulado de los últimos doce meses, alcanza a la cantidad de 1.167.111 vehículos, lo que representa un 18,4%, más de lo registrado en el mismo período del año anterior. Esto puede estar explicado por el crecimiento del parque automotriz, y de las condiciones económicas del país.

Los flujos vehiculares registrados durante los últimos cinco años se presentan en el siguiente cuadro, allí se puede apreciar cómo ha ido creciendo el flujo vehicular a una tasa de 6,5% anual aproximadamente.

Flujos (transacciones) históricos en los últimos 5 años

···	יוון טטן	21 100001011	oo, motor	1000 011 10	o altillioo	o arioo								
	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL
	2012	93.890	93.633	61.455	59.295	48.584	41.177	53.368	44.642	74.556	56.156	69.159	72.498	768.413
	2013	97.784	105.172	79.443	51.566	52.903	46.523	56.368	53.664	76.856	66.174	71.767	82.303	840.523
	2014	115.771	119.970	76.708	71.613	60.394	47.496	61.350	65.095	81.575	77.040	82.550	102.059	961.621
	2015	141.223	136.298	85.553	88.854	84.851	71.660	73.132	69.147	92.665	92.565	93.141	120.143	1.149.232
	2016	159.102												159.102

Fuente: Reporte 30 SICE Flujo históricos por contrato

# 3. INFORMACION DE INGRESOS

El ingreso acumulado en los últimos doce meses alcanza la suma de \$2.328133.650, que es un 31,6% mayor que lo recaudado en el mismo período móvil anterior.




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2015 – 2016 Fuente: Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

El ingreso por concepto de peaje del contrato de Concesión Vial denominado "Variante Melipilla" en el mes de enero, alcanzó a un total de \$322.191.650 este monto es un 36,2% mayor que lo recaudado el mes anterior.





Gráfico 5: Ingresos Plaza de Peaje enero 2016 Fuente: Reporte 32 SICE Distribución ingresos mensual entre plazas de un contrato

**Enero 2016** 

#### 4. ACIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2014 - 2015 - 2016



Distribución de Lesionados Variante Melipilla ENERO -2016

NO hay lesionados que reportar

Gráfico 8: Distribución de Lesionados enero 2016 Fuente: Reporte 64 SICE Gráficos de distribución de accidentes por tipo consecuencia

Distribución Tipo de Accidentes Variante Melipilla **ENERO - 2016** 

NO hay lesionados que reportar

Gráfico 9: Distribución de Tipos de Accidentes enero 2016 Fuente: Reporte 63 SICE Gráficos de distribución de accidentes por tipo

Gráfico 7: Comparativo de Accidentes entre años

Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de Accidentes entre años

En el mes de enero no se registraron accidentes, por lo tanto, tampoco hubieron lesionados.

ACCIDENTES	ENE	ENE	ENE	FEB	FEB	FEB	MAR	MAR	MAR	ABR	ABR	ABR	MAY	MAY	MAY	JUN	JUN	JUN	JUL	JUL	JUL	AG0	AG0	AG0	SEP	SEP	SEP	OCT	OCT	OCT	NOV	NOV	NOV	DIC	DIC	DIC
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Con Lesionados		0	0 (	)	0 (	)	0 (	) (	0 1	0	0 (	) (	(	)	0 (	) (	) (	) (	) '	1 (	) (	) (	) (	)	0 1	0 1	) (	0 (	)	0	) (	) (	) (	)	)	0
Sin Lesionados		0	1 1	)	0 1	1	0 (	)	0	0	0 (	) (	) (	)	0 (	) (	) (	) (	) (	) (	) (	) (	) (	)	0	0	)	0 (	)	0	) 1	1 1	1 (	)	1	0 1
		-								-																				-						

Tabla 2 Comparativo de accidentes Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de accidentes

	Ac	cidentes	es Victimas					Tipos de Accidentes con lesionados							
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Muertos Graves		Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Caida Volcaduras		Choque	Impacto con animal	Otros	
2013	0						0								
2014	3	1	0	0	0	1	1					1			
2015	3	0	0	0	0	0	0								

Tabla 3 Histórico de Accidentes Fuente: Reporte 35 SICE Histórico de Accidentes Anuales por Contrato (AÑO 2016 NO CARGADO EN REPORTE)



**Enero 2016** 

#### 5. USUARIOS

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Reclamos	11	12
Enero		2								3	5		
Febrero											0		
Marzo											0		
Abril											0		
Mayo											0		
Junio											0		
Julio											0		
Agosto											0		
Septiembre											0		
Octubre											0		
Noviembre											0		
Diciembre											0		
Total	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0

Tabla 4: Reclamo de los Usuarios

Fuente: Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

- 1 Comportamiento incorrecto de empleados: trato recibido por personal de la concesionaria, incluido los cobradores
- 2 Tarifas o grupos tarifarios: valor de tarifa, clasificación de vehículos y tarifa cobrada, reajuste, hora de cambio de tarifa, etc.
- 3 Señalización: falta de señales, señales que llevan a confusión
- 4 Conservación y mantenimiento: hoyos, baches, fisuras, cercos, defensas deterioradas, etc., limpieza de señales, deterioro de señalización horizontal (demarcaciónes) y otros.
- 5 Obstáculos en la calzada: elementos en el camino (piedras, materiales, animales, u otros)
- 6 Asistencias: calidad de la atención, retrasos en la atención, no llegada del servicio solicitado, etc.
- 7 Congestión: atochamientos en la ruta o plazas de peaje
- 8 lluminación: falta de iluminación
- 9 Daños por terceros: sucesos que pasan en la vía y que no son de responsabilidad de la concesionaria, por ejemplo: apedreamiento de vehículos, mala conducción de otros choferes, etc.
- 10 Otros: no clasificables dentro de los anteriores.
- 11 Agradecimientos
- 12 Sugerencias

# 6. ASISTENCIA A USUARIOS

Mes	Tipo y N° de Atenciones													
ivies	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias				
Enero	1	3						1		5				
Febrero														
Marzo														
Abril														
Mayo														
Junio														
Julio														
Agosto														
Septiembre														
Octubre														
Noviembre														
Diciembre														
TOTALES	1	3	0	0	0	0	0	1	0	5				

Tabla 5: Reclamo de los Usuarios

Fuente: Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

# Tipos de atenciones de los servicios

- 1: Reparación del vehículo In situ
- 2: Remolque del vehículo en panne
- 3: Panne por falta de combustible
- 4: Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
- 5: Primeros auxilios

- 6: Auxilio en accidente
- 7: Traslado de usuario a centro asistencia
- 8: Instalación de señalización preventiva
- 9: Otros

# **Enero 2016**



Gráfico 10: Distribución por Tipo de Asistencia Fuente: Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.