


Agosto 2017

1. ANTECEDENTES GENERALES

El contrato de concesión Variante Melipilla, se ha generado con el propósito de producir un mejoramiento significativo del nivel de servicio en el sector formado por la Ruta G-60, Camino Melipilla – Crucero Las Arañas – Rapel, en el tramo Melipilla – Puente Ingeniero Marambio. Éste constituye una nueva vía para el tránsito de vehículos con dirección a Rapel o que precisen acceder a la zona costera norte de la Sexta Región desde la Ruta 78, sin necesidad de cruzar el área urbana de la comuna de Melipilla. Este contrato se conecta con la Ruta 78 mediante el Enlace Rapel, a la altura del Km. 63 del balizado de la Ruta 78 (Camino Santiago- San Antonio), y concluye en la Ruta G-60 después de un recorrido cercano a los 8,15 kilómetros, que en gran parte de su trazado bordea el río Maipo. El contrato concesionario incluye un nuevo puente sobre el Río Maipo, reemplazo al existente, denominado "Puente Ingeniero Marambio".

Nombre del Contrato	Variante Melipilla
Sociedad Concesionaria	Melipilla S.A.
Decreto de adjudicación	DS MOP Nº 1.205 del 17-08- 2001
Inicio de la Concesión	29-04-2003
Plazo de la Concesión	30 años (360 meses)
Kilómetros Concesionados	8.000
Kilómetro de inicio término	0.000 8.000
Puesta en Servicio Provisoria	N° 1034 de 27-04-2004
Puesta en Servicio Definitiva	N° 4041 de 23- 012 2005
Inversión Oferta Oficial Materializada	907.495,36 UF
Convenios Complementarios	N° 1 del 27-01-2004
Accionistas y su participación	Besalco 100%
Asesoría Inspección Fiscal	Jorge Piddo y Cía Ltda.
Call Center	No
Fono Emergencia	83614613
Centro(s) Atención	1
Áreas de Servicio	No
Estacionamiento de Camiones	No
N° Postes SOS	4
Mensajería Variable	No
Página WEB Concesionaria	www.besalco.cl



Agosto 2017

2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2016 – 2017 Fuente: Reporte 28 SICE Flujo mensuales comparativos entre años.

Distribución de transacciones por Plaza de Peaje Variante Melipilla AGOSTO-2017




Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje agosto 2017 Fuente: Reporte 29 SICE Distribución de flujo mensual en contratos

Flujos (transacciones) históricos en los últimos 5 años

	ares x Tipología de Vehículo pilla AGOSTO-2017
	Autos y Camionetas con Remolque 0,51%
	Buses de 2 ejes 1,08%
	Camiones de 2 ejes 3,77%
Autos v	Buses de más de 2 ejes 0,04%
Camionetas 88,52%	Camiones de más de 2 ejes 5,32%
	Motos y Motonetas 0,76%

Gráfico 2: Flujos por Categoría de Vehículo, agosto 2017 Fuente: Reporte 29 SICE Distribución de flujo mensual en contratos

El flujo vehicular en el mes de agosto alcanzó a un total de 84.574 vehículos, que pasaron por la Plaza de Peaje denominada Troncal Variante Melipilla, esta cantidad es un 6,3 % menos que la registrada en el mes de julio de 2017, esta disminución se debe a que el flujo del fin de semana del 15 fue menor que el movimiento registrado con ocasión de las vacaciones de invierno

A su vez, el flujo acumulado de los últimos doce meses, alcanza a la cantidad de 1.329.246 vehículos, lo que representa un 7,6 % más de lo registrado en el mismo período del año anterior. Esto puede estar explicado por el crecimiento del parque automotriz, y de las condiciones económicas del país.

Los flujos vehiculares registrados durante los últimos cinco años se presentan en el siguiente cuadro, allí se puede apreciar cómo ha ido creciendo el flujo vehicular a una tasa de 14% anual aproximadamente.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2013	97.784	105.172	79.443	51.566	52.903	46.523	56.368	53.664	76.856	66.174	71.767	82.303	840.523
2014	115.771	119.970	76.708	71.613	60.394	47.496	61.350	65.095	81.575	77.040	82.550	102.059	961.621
2015	141.223	136.298	85.553	88.854	84.851	71.660	73.132	69.147	92.665	92.565	93.141	120.143	1.149.232
2016	159.102	159.940	108.072	73.523	82.215	77.664	87.269	89.174	110.634	117.266	104.557	123.488	1.292.904
2017	169.088	158.828	106.503	107.615	80.594	75.838	90.261	84.574					873.301

Fuente: Reporte 30 SICE Flujo históricos por contrato

INFORMACION DE INGRESOS

El ingreso acumulado en los últimos doce meses alcanza la suma de \$2.929.117.850 que es un 14,3 % mayor que lo recaudado en el mismo período móvil anterior.




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2016 – 2017 Fuente: Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

El ingreso por concepto de peaje del contrato de Concesión Vial denominado "Variante Melipilla" en el mes de julio, alcanzó a un total de \$195.198.200 este monto es un 5,0 % menor que lo

recaudado el mes anterior. Ingresos por Plaza de Peaje Variante Melipilla AGOSTO-2017




Gráfico 5: Ingresos Plaza de Peaje agosto 2017 Fuente: Reporte 32 SICE Distribución ingresos mensual entre plazas de un contrato

Agosto 2017

ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2015 - 2016 - 2017



Distribución de Lesionados Variante Melipilla

NO hay lesionados que reportar

Gráfico 8: Distribución de Lesionados agosto 2017

Fuente: Reporte 64 SICE Gráficos de distribución de accidentes por tipo consecuencia

Distribución Tipo de Accidentes Variante Melipilla

NO hay lesionados que reportar

Gráfico 9: Distribución de Tipos de Accidentes agosto 2017
Fuente: Reporte 63 SICE Gráficos de distribución de accidentes por tipo

Gráfico 7: Comparativo de Accidentes entre años Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de Accidentes entre años

En el mes de agosto no se registraron accidentes

	ENE	ENE	ENE	FEB	FEB	FEB	MAR	MAR	MAR	ABR	ABR	ABR	MAY	MAY	MAY	JUN	JUN	JUN	JUL	JUL	JUL	AG0	AG0	AG0	SEP	SEP	SEP	OCT	OCT	OCT	NOV	NOV	NOV	DIC	DIC	DIC
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Con Lesionados	() ())	0)	0)	0 () (0	1	0))	0	0	0	0	0	0	0)	0	0)) () ((() () 0
Sin Lesionados	,	1 ()	1	0)	0)	0 () (0	0	0))	0	0	0	1	0	0	0)	0	0)) ()	(() () 0
Total Acc.	1	1 ()	1	0)	0)	0 (0			0	1	0))	0	0	0	1	0	0	0)	0	0	0) () 1	(() () 0

Tabla 2 Comparativo de accidentes Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de accidentes

	Ac	cidentes		Victir	nas		Total	Tipos de Accidentes con lesionados									
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros			
2015	3		0	0	0	0	0										
2016	1	1	0	1	0	1	2				1						
2017	1		0	0	0	0	0										



Agosto 2017

5. RECLAMOS USUARIOS

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Reclamos	=	12
Enero											0		
Febrero										1	1		
Marzo		1								1	2		
Abril											0		
Mayo											0		
Junio											0		
Julio											0		
Agosto		1									1		
Septiembre											0		
Octubre											0		
Noviembre											0		
Diciembre											0		
Total	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0

Tabla 4: Reclamo de los Usuarios

Fuente: Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

- 1 Comportamiento incorrecto de empleados: trato recibido por personal de la concesionaria, incluido los cobradores
- 2 Tarifas o grupos tarifarios: valor de tarifa, clasificación de vehículos y tarifa cobrada, reajuste, hora de cambio de tarifa, etc.
- 3 Señalización: falta de señales, señales que llevan a confusión
- 4 Conservación y mantenimiento: hoyos, baches, fisuras, cercos, defensas deterioradas, etc., limpieza de señales, deterioro de señalización horizontal (demarcaciónes) y otros.
- 5 Obstáculos en la calzada: elementos en el camino (piedras, materiales, animales, u otros)
- 6 Asistencias: calidad de la atención, retrasos en la atención, no llegada del servicio solicitado, etc.
- 7 Congestión: atochamientos en la ruta o plazas de peaje
- 8 lluminación: falta de iluminación
- 9 Daños por terceros: sucesos que pasan en la vía y que no son de responsabilidad de la concesionaria, por ejemplo: apedreamiento de vehículos, mala conducción de otros choferes, etc.
- 10 Otros: no clasificables dentro de los anteriores.
- 11 Agradecimientos
- 12 Sugerencias

6. ASISTENCIA A USUARIOS

Mes	Tipo y N° de Atenciones												
mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias			
Enero	2	5						1		8			
Febrero	2	1	1					1		5			
Marzo	1	2						2		5			
Abril	1	1	1	1						4			
Mayo	1		1	1				1		4			
Junio				2				1		3			
Julio	4		1					3		8			
Agosto	1	2		1				1		5			
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
TOTALES	12	11	4	5	0	0	0	10	0	42			

Tabla 5: Reclamo de los Usuarios

Fuente: Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

Tipos de atenciones de los servicios

- 1: Reparación del vehículo In situ
- 2: Remolque del vehículo en panne
- 3: Panne por falta de combustible
- 4: Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
- 5: Primeros auxilios

- 6: Auxilio en accidente
- 7: Traslado de usuario a centro asistencia
- 8: Instalación de señalización preventiva
- 9: Otros



Agosto 2017

Tipo de Atenciones de los Servicios 2. Remolque del vehículo en panne deliculo y solicita do senicio del vehículo in situ 20% B. Instalación de señalización preventiva 20%

Gráfico 10: Distribución por Tipo de Asistencia Fuente: Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.