


**NOVIEMBRE 2017** 

### 1. ANTECEDENTES GENERALES.

Este contrato comprende la ejecución, conservación y explotación de la obra pública Autopista Santiago - San Antonio, abarcando una extensión de 131,5 kilómetros. La concesión consta de un tramo principal desde la ciudad de Santiago (segmentos 7a y 7b) y un tramo especial de acceso directo a la localidad de Santo Domingo. La provincia de San Antonio muestra una situación fluida en sus accesos viales, particularmente en la escala intercomunal. En este sentido, la ruta concesionada Autopista del Sol permite un flujo rápido entre San Antonio y Santiago.

Nombre del Contrato	Autopista Santiago- San Antonio
Sociedad Concesionaria	Autopista del Sol S.A.
Decreto de adjudicación	DS MOP N° 322 16- 06 1995
Inicio de la Concesión	21-09-1995
Plazo de la Concesión	284 meses
Kilómetros Concesionados	131,4 Kilómetros
Kilómetro de inicio término	0.000 108.420 (Ruta 78)
Puesta en Servicio Provisoria	N° 2386 de 21- 08- 1999
Puesta en Servicio Definitiva	N° 1380 de 08-06-2001
Inversión Oferta Oficial Materializada	6.230.711,07 UF
Convenios Complementarios	N° 1 DS N° 232 del 21.03.1997 N° 2 DS N° 036 del 20.01.1998 N° 3 DS N° 161 del 30.01.2002 N° 4 DS N° 1082 del 17.10.2005 N° 5 DS N° 470 del 09.07.2008
Accionistas y su participación	Abertis S.A. 100%
Asesoría Inspección Fiscal	Jorge Piddo y Cía Ltda.
Call Center	No
Fono Emergencia	(56-2) 28325500
Centro(s) Atención	Km 66,5 Autopista Santiago- San Antonio
Áreas de Servicio	2
Estacionamientos de Camiones	2
N° Postes SOS	28
Mensajería Variable	2
Página WEB Concesionaria	www.copsa.cl



# Gobierno de Chile

### CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO

**NOVIEMBRE 2017** 

### 2. INFORMACION DE FLUJOS VEHICULARES




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2016 – 2017 Fuente: Reporte 28 SICE Flujo mensuales comparativos entre años.

Distribución de transacciones por Plaza de Peaje Autopista Santiago - San Antonio NOVIEMBRE-2017




Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje Noviembre 2017 Fuente: Reporte 29 SICE Distribución de flujo mensual en contratos

### Transacciones Vehiculares x Tipología de Vehículo Autopista Santiago - San Antonio NOVIEMBRE-2017




Gráfico 2: Flujos por Categoría de Vehículo Noviembre 2017 Fuente: Reporte 29 SICE Distribución de flujo mensual en contratos

El flujo vehicular en el mes de noviembre alcanzó a un total de 3.732.005 vehículos, que pasaron por las distintas plazas de peajes de la Autopista del Sol, esta cantidad es un 0,3 % menor que la registrada en el mes de octubre de 2017, esta disminución se debió a dos feriados largos en el mes de octubre.

A su vez, el flujo acumulado de los últimos doce meses, alcanza la cantidad de 42.553.988 vehículos, lo que representa un 5,6 %, más que lo registrado en el mismo período del año 2016. Esto puede estar explicado por el aumento en el parque automotriz a nivel nacional.

Los flujos vehiculares registrados durante los últimos cinco años se presentan en el siguiente cuadro, allí se puede apreciar cómo ha ido creciendo el flujo vehicular a una tasa promedio de 6,1% anual aproximadamente.

### Flujos (transacciones) históricos de los últimos 5 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2013	2.806.056	2.497.995	2.581.500	2.440.965	2.482.838	2.370.068	2.530.447	2.554.647	2.477.755	2.720.711	2.690.577	3.004.996	31.158.555
2014	3.051.826	2.712.733	2.791.186	2.669.459	2.686.104	2.484.056	2.719.904	2.782.727	2.744.079	2.987.164	2.930.314	3.257.596	33.817.148
2015	3.324.439	2.898.959	3.080.621	2.996.637	3.019.190	2.902.366	2.939.144	2.989.381	3.061.638	3.265.755	3.261.665	3.575.774	37.315.569
2016	3.535.341	3.195.862	3.331.717	3.145.122	3.293.050	3.073.994	3.306.972	3.382.047	3.392.158	3.551.830	3.497.731	3.803.445	40.509.269
2017	3.843.137	3.319.042	3.597.896	3.345.737	3.401.398	3.247.467	3.486.413	3.510.795	3.524.431	3.742.222	3.732.005		38.750.543

Tabla 1 Flujos Históricos

Fuente: Reporte 30 SICE Flujo históricos por contrato

### INFORMACION DE INGRESOS EN PLAZAS DE PEAJE


El ingreso acumulado por concepto de peaje en los últimos doce meses alcanza la suma de \$57.301.464.550 lo que representa un 6,1 % más que lo recaudado en el período móvil anterior.



Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2016 – 2017 Fuente: Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A.

El ingreso por concepto de peaje del contrato de Concesión Santiago – San Antonio en el mes de noviembre 2017, alcanzó a un total de \$4.842.937.950 este monto es un 3,5% menor que lo recaudado el mes de octubre del 2017.


Ingresos por Plaza de Peaje Autopista Santiago - San Antonio NOVIEMBRE-2017






**NOVIEMBRE 2017** 

### 3. ACCIDENTABILIDAD




Distribución de Lesionados Autopista Santiago - San Antonio NOVIEMBRE-2017



**Gráfico 8: Distribución de Lesionados noviembre 2017**Fuente: Reporte 64 SICE Gráficos de distribución de accidentes por tipo consecuencia

### Distribución Tipos de Accidentes Autopista Santiago - San Antonio NOVIEMBRE-2017



**Gráfico 9: Distribución de Tipos de Accidentes noviembre 2017**Fuente: Reporte 63 SICE Gráficos de distribución de accidentes por tipo

**Gráfico 7: Comparativo de Accidentes entre años** Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de Accidentes entre años

En el mes de noviembre se registraron un total de 136 accidentes, en los cuales hubo 236 personas involucradas de ellas, 212 resultaron ilesas, 6 con Lesiones Graves, 2 con Lesiones Menos Graves, 15 con Lesiones Leves y 1 personas fallecidas. El total de accidentes considera tanto los accidentes con lesionados como aquellos sin lesionados.

	ENE	ENE	ENE	FEB	FEB	FEB	MAR	MAR	MAR	ABR	ABR	ABR	MAY	MAY	MAY	JUN	JUN	JUN	JUL	JUL	JUL	AG0	AG0	AG0	SEP	SEP	SEP	OCT	OCT	OCT	NOV	NOV	NOV	DIC	DIC	DIC
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Con Lesionados	28	47		3	3	0 (	20	2	1	1	5 24	(	1	7	16	20	6 2	0 2	24 2	1 1	8 20	2:	3 2	2 /	5 1	9 2	1 19	1	3 2	4 3	3 28	3/	1	2 2	8 2	2 0
Sin Lesionados	5	(			)	0 (	(		)	)	) (			1	0	80	0	) 9	19	)	0 105	5	)	0 9	3	1	98	}	1	0 9	6 (		12	4	1	0 0
Total Acc.	33	47		3	3	) (	20	2	1	1	3 2		1	8	16 1	00	6 2	0 12	3 2	1 1	8 125	2	3 2	2 1	8 2	0 2	11	1	4 2	4 12	9 28	3/	13	6 2	9 2	2 0

Tabla 2 Comparativo de accidentes

Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de accidentes

	Accidentes Victimas						Total	Tipos de Accidentes con lesionados									
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros			
2015	275	266	22	65	88	355	530	7	11	24	138	35	2	49			
2016	300	300	19	62	87	399	567	16	14	32	165	27	2	44			
2017	848	153	7	31	52	167	257	6	8	15	64	27	1	32			

Tabla 35 Histórico de Accidentes

Fuente: Reporte 35 SICE Histórico de Accidentes Anuales por Contrato



**NOVIEMBRE 2017** 

### 4. RECLAMO DE LOS USUARIOS

MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	12	13
												Reclamos		
Enero	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
Febrero	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0
Marzo	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
Abril	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Mayo	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0	0
Junio	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Julio	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0
Noviembre	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Diciembre														
	•			•		•								
Total	3	5	1	0	4	0	1	0	2	0	4	20	0	0

Tabla 4 Reclamo de los Usuarios

Fuente: Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A.

- 1 Comportamiento incorrecto de empleados: trato recibido por personal de la concesionaria, incluido los cobradores
- 2 Tarifas o grupos tarifarios: valor de tarifa, clasificación de vehículos y tarifa cobrada, reajuste, hora de cambio de tarifa, etc.
- 3 Señalización: falta de señales, señales que llevan a confusión
- 4 Conservación y mantenimiento: hoyos, baches, fisuras, cercos, defensas deterioradas, etc., limpieza de señales, deterioro de señalización horizontal (demarcaciónes) y otros.
- 5 Obstáculos en la calzada: elementos en el camino (piedras, materiales, animales, u otros)
- 6 Asistencias: calidad de la atención, retrasos en la atención, no llegada del servicio solicitado, etc.
- 7 Congestión: atochamientos en la ruta o plazas de peaje
- 8 lluminación: falta de iluminación
- 9 Daños por terceros: sucesos que pasan en la vía y que no son de responsabilidad de la concesionaria, por ejemplo: apedreamiento de vehículos, mala conducción de otros choferes, etc.
- 10 Otros: no clasificables dentro de los anteriores.
- 11 Agradecimientos
- 12 Sugerencias

### 5. ASISTENCIA A USUARIOS

Mes	Tipo y № de atenciones													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias				
Enero	465	827	19	284	24	0	29	1	0	1.649				
Febrero	338	697	55	285	15	0	13	0	7	1.410				
Marzo	265	553	44	164	28	0	16	1	5	1.076				
Abril	242	508	24	142	31	0	17	0	1	965				
Mayo	287	499	34	116	30	0	17	0	2	985				
Junio	265	527	21	151	30	0	11	1	5	1.011				
Julio	299	508	24	147	48	0	10	1	8	1.045				
Agosto	339	537	29	174	29	0	16	1	2	1.127				
Septiembre	291	559	32	207	29	0	11	1	11	1.141				
Octubre	356	570	33	202	44	0	18	0	4	1.227				
Noviembre	316	553	23	192	36	0	8	0	1	1.129				
Diciembre														
Total	3.463	6.338	338	2.064	344	0	166	6	46	12.765				

Tabla 5 Reclamo de los Usuarios

Fuente: Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A.

### Tipos de atenciones de los servicios

- 1: Reparación del vehículo in situ
- 2. Remolque del vehículo en panne
- 3: Panne por falta combustible del vehículo
- 4: Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
- 5: Primeros auxilios
- 6: Auxilio en accidentes
- 7: Traslado de usuario a centro asistencial
- 8: Instalación de señalización preventiva
- 9: Otros



**NOVIEMBRE 2017** 

# 1: Reparación del vehículo in situ 28% 1: Reparación del vehículo in situ 28% 7: Traslado usuario a centro asistencial 1% 3: Panne por falta combustible del vehículo 2% 4: Detecta falla de vehículo in situ 28% 5: Primeros auxilios 3%

Gráfico 10: Distribución por Tipo de Asistencia Fuente: Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A.