


ENERO 2018

1. ANTECEDENTES GENERALES.

Este contrato comprende la ejecución, conservación y explotación de la obra pública Autopista Santiago - San Antonio, abarcando una extensión de 131,5 kilómetros. La concesión consta de un tramo principal desde la ciudad de Santiago (segmentos 7a y 7b) y un tramo especial de acceso directo a la localidad de Santo Domingo. La provincia de San Antonio muestra una situación fluida en sus accesos viales, particularmente en la escala intercomunal. En este sentido, la ruta concesionada Autopista del Sol permite un flujo rápido entre San Antonio y Santiago.

	•								
Nombre del Contrato	Autopista Santiago- San Antonio								
Sociedad Concesionaria	Autopista del Sol S.A.								
Decreto de adjudicación	DS MOP N° 322 16- 06-1995								
Inicio de la Concesión	21-09-1995								
Plazo de la Concesión	284 meses								
Kilómetros Concesionados	131,4 Kilómetros								
Kilómetro de inicio término	0.000 108.420 (Ruta 78)								
Puesta en Servicio Provisoria	N° 2386 de 21- 08- 1999								
Puesta en Servicio Definitiva	N° 1380 de 08-06-2001								
Inversión Oferta Oficial Materializada	6.230.711,07 UF								
Convenios Complementarios	N° 1 DS N° 232 del 21.03.1997 N° 2 DS N° 036 del 20.01.1998 N° 3 DS N° 161 del 30.01.2002 N° 4 DS N° 1082 del 17.10.2005 N° 5 DS N° 470 del 09.07.2008								
Accionistas y su participación	Abertis S.A. 100%								
Asesoría Inspección Fiscal	Jorge Piddo y Cía Ltda.								
Call Center	No								
Fono Emergencia	(56-2) 28325500								
Centro(s) Atención	Km 66,5 Autopista Santiago- San Antonio								
Áreas de Servicio	2								
Estacionamientos de Camiones	2								
N° Postes SOS	28								
Mensajería Variable	2								
Página WEB Concesionaria	www.copsa.cl								





ENERO 2018

2. INFORMACION DE FLUJOS VEHICULARES




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2017 – 2018 Fuente: Reporte 28 SICE Flujo mensuales comparativos entre años.

Distribución de transacciones por Plaza de Peaje Autopista Santiago - San Antonio ENERO-2018




Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje enero 2018 Fuente: Reporte 29 SICE Distribución de flujo mensual en contratos

Transacciones Vehiculares x Tipología de Vehículo Autopista Santiago - San Antonio ENERO-2018




Gráfico 2: Flujos por Categoría de Vehículo enero 2018 Fuente: Reporte 29 SICE Distribución de flujo mensual en contratos

El flujo vehicular en el mes de enero alcanzó a un total de 3.972.810 vehículos, esta cantidad es un 0,4 % menor que la registrada en el mes de diciembre de 2017, esta disminución se puede explicar por la menor cantidad de días feriados del mes de enero, además de considerar que muchos turista permanecen en la V Región por el período estival y no regresan a Santiago.

A su vez, el flujo acumulado de los últimos doce meses, alcanza la cantidad de 42.868.064 vehículos, lo que representa un 5,0%, más que lo registrado en el mismo período del año 2016-2017.

Los flujos vehiculares registrados durante los últimos cinco años se presentan en el siguiente cuadro, allí se puede apreciar cómo ha ido creciendo el flujo vehicular a una tasa promedio de 6,1% anual aproximadamente.

Flujos (transacciones) históricos de los últimos 5 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2014	3.051.826	2.712.733	2.791.186	2.669.459	2.686.104	2.484.056	2.719.904	2.782.727	2.744.079	2.987.164	2.930.314	3.257.596	33.817.148
2015	3.324.439	2.898.959	3.080.621	2.996.637	3.019.190	2.902.366	2.939.144	2.989.381	3.061.638	3.265.755	3.261.665	3.575.774	37.315.569
2016	3.535.341	3.195.862	3.331.717	3.145.122	3.293.050	3.073.994	3.306.972	3.382.047	3.392.158	3.551.830	3.497.731	3.803.445	40.509.269
2017	3.843.137	3.319.042	3.597.896	3.345.737	3.401.398	3.247.467	3.486.413	3.510.795	3.524.431	3.742.222	3.732.005	3.987.848	42.738.391
2018	3.972.810												3.972.810

Tabla 1 Flujos Históricos

Fuente: Reporte 30 SICE Flujo históricos por contrato

INFORMACION DE INGRESOS EN PLAZAS DE PEAJE

El ingreso acumulado por concepto de peaje en los últimos doce meses alcanza la suma de \$57.869.621.700 lo que representa un 5,4% más que lo recaudado en el período móvil anterior.

Ingreso Mensual Comparativo 2017 - 2018

6.000.000.000

4.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

E F M A M J J A S O N D

Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2017 – 2018 Fuente: Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A.

El ingreso por concepto de peaje del contrato de Concesión Santiago – San Antonio en el mes de enero 2018, alcanzó a un total de \$5.962.403.100 este monto es un 10,9% mayor que lo recaudado el mes de diciembre del 2017.

Ingresos por Plaza de Peaje Autopista Santiago - San Antonio ENERO-2018





Gráfico 5: Ingresos Plaza de Peaje enero 2018
Fuente: Reporte 32 SICE Distribución ingresos mensual entre plazas de un contrato



ENERO 2018

3. ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2016 - 2017 - 2018



Distribución de Lesionados Autopista Santiago - San Antonio ENERO-2018




Gráfico 8: Distribución de Lesionados ENERO 2018
Fuente: Reporte 64 SICE Gráficos de distribución de accidentes por tipo consecuencia

Distribución Tipos de Accidentes Autopista Santiago - San Antonio ENERO-2018




Gráfico 9: Distribución de Tipos de Accidentes ENERO 2018
Fuente: Reporte 63 SICE Gráficos de distribución de accidentes por tipo

Gráfico 7: Comparativo de Accidentes entre añosFuente: Reporte 33 SICE Comparativo de Accidentes entre años

En el mes de enero se registraron un total de 173 accidentes, en los cuales hubo 354 personas involucradas de ellas, 277 resultaron ilesas, 7 con Lesiones Graves, 2 con Lesiones Menos Graves, 67 con Lesiones Leves y sin personas fallecidas. El total de accidentes considera tanto los accidentes con lesionados como aquellos sin lesionados.

	ENE 2016						MAR 2016																													
Con Lesionados	46	47	31	32	39	0	22	26	0	25	38	0	16	20	0	20	24	0	18	20	0	23	25	0	25	19	0	25	33	0	32	12	0	22	37	0
Sin Lesionados	128	119	142	90	103	0	119	118	0	80	95	0	101	80	0	81	99	0	77	105	0	96	93	0	89	98	0	115	96	0	100	124	0	115	123	0
Total Acc.	174	166	173	122	142	0	141	144	0	105	133	0	117	100	0	101	123	0	95	125	0	119	118	0	114	117	0	140	129	0	132	136	0	137	160	0

Tabla 2 Comparativo de accidentes

Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de accidentes

	Acc	cidentes		Victir	nas		Total	Tipos de Accidentes con lesionados							
Años	Total	Con Lesionados	Muertos Graves		Menos Graves		Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros	
2016	1497	306	23	62	89	398	572	14	11	28	161	26	6	60	
2017	1593	340	18	81	106	409	614	19	23	25	152	50	2	69	
2018	173	31	1	6	8	41	56	1	1	6	15	3		5	

Tabla 35 Histórico de Accidentes

Fuente: Reporte 35 SICE Histórico de Accidentes Anuales por Contrato



ENERO 2018

4. RECLAMO DE LOS USUARIOS

Año: 2018														
MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total Reclamos	12	13
Enero	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviem bre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0

Tabla 4 Reclamo de los Usuarios

Fuente: Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A.

- 1 Comportamiento incorrecto de empleados: trato recibido por personal de la concesionaria, incluido los cobradores
- 2 Tarifas o grupos tarifarios: valor de tarifa, clasificación de vehículos y tarifa cobrada, reajuste, hora de cambio de tarifa, etc.
- 3 Señalización: falta de señales, señales que llevan a confusión
- 4 Conservación y mantenimiento: hoyos, baches, fisuras, cercos, defensas deterioradas, etc., limpieza de señales, deterioro de señalización horizontal (demarcaciónes) y otros.
- 5 Obstáculos en la calzada: elementos en el camino (piedras, materiales, animales, u otros)
- 6 Asistencias: calidad de la atención, retrasos en la atención, no llegada del servicio solicitado, etc.
- 7 Congestión: atochamientos en la ruta o plazas de peaje
- 8 lluminación: falta de iluminación
- 9 Daños por terceros: sucesos que pasan en la vía y que no son de responsabilidad de la concesionaria, por ejemplo: apedreamiento de vehículos, mala conducción de otros choferes, etc.
- 10 Otros: no clasificables dentro de los anteriores.
- 11 Agradecimientos
- 12 Sugerencias

5. ASISTENCIA A USUARIOS

Mes	Tipo y № de atenciones													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias				
Enero	390	753	40	260	56	0	18	8	2	1.527				
Febrero														
Marzo														
Abril														
Mayo														
Junio														
Julio														
Agosto														
Septiembre														
Octubre														
Noviembre														
Diciembre														
Total	390	753	40	260	56	0	18	8	2	1.527				

Tabla 5 Reclamo de los Usuarios

Fuente: Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A.

Tipos de atenciones de los servicios

- 1: Reparación del vehículo in situ
- 2. Remolque del vehículo en panne
- 3: Panne por falta combustible del vehículo
- 4: Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio
- 5: Primeros auxilios
- 6: Auxilio en accidentes
- 7: Traslado de usuario a centro asistencial
- 8: Instalación de señalización preventiva
- 9: Otros



ENERO 2018




Gráfico 10: Distribución por Tipo de Asistencia Fuente: Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A.