


MARZO 2019

1. ANTECEDENTES GENERALES.

Este contrato comprende la ejecución, conservación y explotación de la obra pública Autopista Santiago - San Antonio, abarcando una extensión de 131,5 kilómetros. La concesión consta de un tramo principal desde la ciudad de Santiago (segmentos 7a y 7b) y un tramo especial de acceso directo a la localidad de Santo Domingo. La provincia de San Antonio muestra una situación fluida en sus accesos viales, particularmente en la escala intercomunal. En este sentido, la ruta concesionada Autopista del Sol permite un flujo rápido entre San Antonio y Santiago.

	<u> </u>
Nombre del Contrato	Autopista Santiago- San Antonio
Sociedad Concesionaria	Autopista del Sol S.A.
Decreto de adjudicación	DS MOP N° 322 16- 06 1995
Inicio de la Concesión	21-09-1995
Término de la Concesión	21-03-2021
Plazo de la Concesión	284 meses, DS N°93 aumenta plazo total 306 meses.
Kilómetros Concesionados	131,4 Kilómetros
Kilómetro de inicio	0.000
término	108.420 (Ruta 78)
Puesta en Servicio Provisoria	N° 2386 de 21-08-1999
Puesta en Servicio Definitiva	N° 1380 de 08-06-2001
Inversión Oferta Oficial Materializada	6.217.843 UF
Convenios Complementarios	N° 1 DS N° 232 del 21.03.1997 N° 2 DS N° 036 del 20.01.1998 N° 3 DS N° 161 del 30.01.2002 N° 4 DS N° 1082 del 17.10.2005 N° 5 DS N° 470 del 09.07.2008 CAR N°1 DS N°238 26.07.2012 CAR N°2 DS N°324 09.12.2015 CAR N°3 DS N°93 14.08.2017 CAR N°4 DS N°131 06.09.2018
Accionistas y su participación	Vías Chile S.A. (99.99997327%) Gestora de Autopista SpA (0.00002673%)
Asesoría Inspección Fiscal	Jorge Piddo y Cía Ltda.
Call Center	No
Fono Emergencia	(56-2) 28325500
Centro(s) Atención	Km 66,5 Autopista Santiago- San Antonio
Áreas de Servicio	2
Estacionamientos de Camiones	2
N° Postes SOS	28
Mensajería Variable	2
Página WEB Concesionaria	www.autopistadelsol.cl





MARZO 2019

1. INFORMACION DE FLUJOS VEHICULARES




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2018 – 2019 Fuente: Reporte 28 SICE Flujo mensuales comparativos entre años.

Distribución de transacciones por Plaza de Peaje Autopista Santiago - San Antonio MARZO-2019




Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje marzo 2019 Fuente: Reporte 29 SICE Distribución de flujo mensual en contratos




Gráfico 2: Flujos por Categoría de Vehículo marzo 2019 Fuente: Reporte 29 SICE Distribución de flujo mensual en contratos

El flujo vehicular en el mes de marzo alcanzó a un total de 3.886.742 vehículos, que pasaron por las distintas plazas de peajes de la Autopista del Sol, esta cantidad es un 3,2% mayor que la registrada en el mismo mes de 2018.

A su vez, el flujo acumulado de los últimos doce meses, alcanza la cantidad de 44.978.734 vehículos que representa un 4,1%, más que lo registrado en el mismo período del año 2018.

Los flujos vehiculares registrados durante los últimos cinco años se presentan en el siguiente cuadro, en él se puede apreciar cómo ha ido creciendo el parque automotriz en los últimos años.

Flujos (transacciones) históricos de los últimos 5 años

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2015	3.324.439	2.898.959	3.080.621	2.996.637	3.019.190	2.902.366	2.939.144	2.989.381	3.061.638	3.265.755	3.261.665	3.575.774	37.315.569
2016	3.535.341	3.195.862	3.331.717	3.145.122	3.293.050	3.073.994	3.306.972	3.382.047	3.392.158	3.551.830	3.497.731	3.803.445	40.509.269
2017	3.843.137	3.319.042	3.597.896	3.345.737	3.401.398	3.247.467	3.486.413	3.510.795	3.524.431	3.742.222	3.732.005	3.987.848	42.738.391
2018	3.972.810	3.478.251	3.766.278	3.611.985	3.623.469	3.496.374	3.552.098	3.709.527	3.581.345	3.895.275	3.842.523	4.102.269	44.632.204
2019	4.079.599	3.597.528	3.886.742										11.563.869

Tabla 1 Flujos Históricos

Fuente: Reporte 30 SICE Flujo históricos por contrato

INFORMACION DE INGRESOS EN PLAZAS DE PEAJE

El ingreso acumulado por concepto de peaje en los últimos doce meses alcanza la suma de \$63.414.556.950 lo que representa un 8,4% más que lo recaudado en el período móvil anterior.




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2018 – 2019 Fuente: Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A.

El ingreso por concepto de peaje del contrato de Concesión Santiago – San Antonio en el mes de marzo 2019, alcanzó a un total de \$5.519.903.850 este monto 7,2% mayor que el recaudado el mes de marzo de 2018.






Gráfico 5: Ingresos Plaza de Peaje marzo 2019

Fuente: Reporte 32 SICE Distribución ingresos mensual entre plazas de un contrato



MARZO 2019

2. ACCIDENTABILIDAD




Gráfico 7: Comparativo de Accidentes entre años Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de Accidentes entre años




Gráfico 8: Distribución de Lesionados marzo 2019
Fuente: Reporte 64 SICE Gráficos de distribución de accidentes por tipo consecuencia

Distribución Tipos de Accidentes Autopista Santiago - San Antonio MARZO-2019




Gráfico 9: Distribución de Tipos de Accidentes marzo 2019Fuente: Reporte 63 SICE Gráficos de distribución de accidentes por tipo

En el mes de marzo se registraron un total de 147 accidentes, de estos 22 accidentes resultaron con personas lesionadas y 125 accidentes sin lesionados, en estos 147 accidentes hubo 255 personas involucradas, de estas 226 resultaron ilesas, 3 Lesionados Graves, 5 Lesionados Menos Graves, 20 Lesionados Leves y 1 persona fallecida.

	ENE	ENE	ENE	FEB	FEB	FEB	MAR	MAR	MAR	ABR	ABR .	ABR	MAY	MAY	MAY	JUN	JUN	JUN	JUL	JUL	JUL	AGO	AGO	AGO	SEP	SEP	SEP	OCT	OCT	OCT	NOV	NOV	NOV	DIC	DIC [DI(
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018 2	20
Con Lesionados	47	31	43	39	33	39	26	37	22	38	28	0	20	21	0	24	19	0	20	26	0	25	30	0	19	11	0	33	30	0	12	42	0	37	44	
Sin Lesionados	119	142	136	105	114	118	118	106	125	95	96	0	80	113	0	99	91	0	105	137	0	93	100	0	98	121	0	96	130	0	124	138	0	123	143	
Total Acc.	166	173	179	144	147	157	144	143	147	133	124	0	100	134	0	123	110	0	125	163	0	118	130	0	117	132	0	129	160	0	136	180	0	160	187	Т

Tabla 2 Comparativo de accidentes

Fuente: Reporte 33 SICE Comparativo de accidentes

	Ac	cidentes	Victimas				Total	Tipos de Accidentes con lesionados							
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros	
2017	1595	340	18	81	106	409	614	19	23	25	152	50	2	69	
2018	1783	352	13	71	50	449	583	9	7	23	151	69	6	87	
2019	483	104	4	11	33	155	203				40	34	7	23	

Tabla 35 Histórico de Accidentes

Fuente: Reporte 35 SICE Histórico de Accidentes Anuales por Contrato

3. RECLAMO DE LOS USUARIOS

A contar del mes de septiembre con la modificación de la RSO se incorporó al registro de reclamos aquellos que se efectúan a través de la Página Web de la Concesionaria, motivo por el cual se ve incrementado el número de reclamos con relación a los meses anteriores en que sólo se contaba con el registro en el Libro de Reclamos.



MARZO 2019

MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total Reclamos	11	12	13
Enero	3	34	0	6	25	8	6	0	16	14	112	1	4	0
Febrero	1	22	0	4	32	3	5	0	12	13	92	2	4	0
Marzo	2	24	1	7	12	6	5	0	10	7	74	1	3	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	6	80	1	17	69	17	16	0	38	34	278	4	11	0

Tabla 4 Reclamo de los Usuarios

Fuente: Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A.

- 1 Comportamiento incorrecto de empleados: trato recibido por personal de la concesionaria, incluido los cobradores
- 2 Tarifas o grupos tarifarios: valor de tarifa, clasificación de vehículos y tarifa cobrada, reajuste, hora de cambio de tarifa, etc.
- 3 Señalización: falta de señales, señales que llevan a confusión
- 4 Conservación y mantenimiento: hoyos, baches, fisuras, cercos, defensas deterioradas, etc., limpieza de señales, deterioro de señalización horizontal (demarcaciónes) y otros.
- 5 Obstáculos en la calzada: elementos en el camino (piedras, materiales, animales, u otros)
- 6 Asistencias: calidad de la atención, retrasos en la atención, no llegada del servicio solicitado, etc.
- 7 Congestión: atochamientos en la ruta o plazas de peaje
- 8 lluminación: falta de iluminación
- 9 Daños por terceros: sucesos que pasan en la vía y que no son de responsabilidad de la concesionaria, por ejemplo: apedreamiento de vehículos, mala conducción de otros choferes, etc.
- 10 Otros: no clasificables dentro de los anteriores.
- 11 Agradecimientos
- 12 Sugerencias

4. ASISTENCIA A USUARIOS

Mes				Tipo y N	o de atenc	iones				Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias
Enero	727	723	88	0	6	0	1	0	28	1.573
Febrero	579	690	75	0	8	0	0	0	7	1.359
Marzo	445	593	80	0	12	0	1	0	11	1.142
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.751	2.006	243	0	26	0	2	0	46	4.074

Tabla 5 Reclamo de los Usuarios

Fuente: Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A.




Gráfico 10: Distribución por Tipo de Asistencia Fuente: Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A.