

### 1.- ANTECEDENTES GENERALES

El contrato denominado "Concesión Autopista Concepción - Cabrero", está comprendido por la Ruta 146 entre la Rotonda Bonilla acceso oriente a Concepción y su intersección con la Ruta 5, con una extensión de 72,300 km. y por la ruta O – 97 – N, entre su intersección con la Ruta 5 y la localidad de Cholguán, con una extensión de 31,100 km. Entre los dos tramos de ruta se tiene una longitud total de 103,4 km.


La ruta se emplaza en las regiones del Bío-Bío y de Ñuble. En sentido Poniente – Oriente, en la Región del Biobío, su trazado atraviesa en la Provincia de Concepción, por las comunas de Concepción y Florida, luego, en la provincia del Biobío, por las comunas de Yumbel y Cabrero y, finalmente, en la Región de Ñuble, en la provincia de Diguillín, por la comuna de Yungay.

El proyecto considera para la Ruta 146 obras de mejoramiento, rehabilitación y homogenización de perfil, donde se incorpora una segunda calzada hasta la Ruta 5, con lo cual el perfil existente a una calzada de una pista por sentido, pasa a dos calzadas de 7 metros de ancho y dos pistas cada una, en toda su extensión. Junto con lo anterior, además se incorporan obras en el eje vial del proyecto tales como mejoramiento de estructuras existentes y otras nuevas, nuevos enlaces e intersecciones viales, obras de saneamiento, rectificación de trazado, señalización y seguridad vial, una plaza de peaje, calles de servicio, iluminación, pasarelas, ciclo vías, entre otras.

En la Ruta O – 97 – N entre Ruta 5 y Cholguán, se considera regularizar el perfil a una calzada bidireccional de 7 metros de ancho, se contempla mejoramiento de estructuras existentes y obras nuevas, nuevos enlaces e intersecciones viales, obras de saneamiento, rectificación de trazado, señalización y seguridad vial, plaza de peaje, calles de servicio, iluminación, entre otras.

Nombre del Contrato Concesión	"Autopista Concepción – Cabrero"
Sociedad Concesionaria	Valles del Bio-Bio S.A.
Decreto de Adjudicación	D.S. M.O.P. Nº 226 del 07 de julio 2011
Inicio de Concesión	03 de Septiembre 2011
Plazo de Concesión	420 meses
Longitud Total Concesión	103,4 kilómetros
Longitud Tramo A Longitud Tramo B	71,3 kilómetros 31,1 kilómetros
Puesta en Servicio Provisoria	19 de Agosto 2016; 00:00:00 Hrs
Puesta en Servicio Definitiva	09 de Agosto de 2018; 00:00 Hrs
Presupuesto Oficial Inversión Materializada	U.F. 8.400.000 U.F. 8.878.321,81 al 31/10/2018
Convenios Ad Referéndum	N°1, DS MOP N°8 del 26/01/2018, publicado 08/06/2018
Accionistas y su participación	Concesiones Viales Andina S.A. 51,0 % Inversiones Camino Uno S.A. 24,5% Inversiones Aguri Ltda. 24,5%
Asesoría Inspección Fiscal	Bogado Ingenieros Consultores SpA.
Call Center	+56 41 3320001
Fono Emergencia	+56 41 3320000
Centro(s) Atención	Ruta 146, Km 33,9, Sector Huinanco Comuna de Yumbel
Áreas de Servicio	Ruta 146 Km 42,300 Lado Norte
Estacionamientos de Camiones	Ruta 146 Km 42,300 Lado Norte
Nº Postes SOS	55
Plazas de Peajes	Huinanco Km.33+880, Ruta 146 Puentes Negros Km.11+900, Ruta O-97-N
Página WEB Concesionaria	HTTP://www.vallesdelbiobio.cl







### 2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2019-2020 Fuente: Reporte 28 SICE



Gráfico 2: Distribución de Flujos por categoría de vehículo Fuente: Reporte 29 SICE




Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plaza de Peaje

Fuente: Reporte 29 SICE

El flujo vehicular mensual fue de 226.163 vehículos distribuidos en las 6 categorías existentes.

De este flujo, el 76,45% corresponde a la plaza de Huinanco y el 23,55% restante a Puentes Negros.

El flujo vehicular varía -24,60% respecto del mes anterior y -37,20% respecto al mismo mes del año anterior.

Flujos (transacciones), históricos durante los 5 años de operación

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2016								92.176	294.553	309.288	299.553	329.046
2017	403.662	393.638	343.474	315.452	303.608	287.608	330.256	305.531	334.225	340.550	324.989	368.256
2018	454.040	421.444	371.307	331.313	328.112	310.469	354.785	341.665	345.750	349.292	349.553	381.086
2019	483.601	453.302	399.588	360.117	347.080	318.701	375.604	359.025	366.319	329.098	345.335	398.867
2020	499.093	491.391	321.272	226.163								

REPORTE 30 SICE

### 3. INFORMACION DE INGRESOS

El ingreso mensual por recaudación de peajes fue de \$1.052.251.900, equivalente a 36.728,90 UF del día en que se devengó. Dicho ingreso disminuyó en 35,64% respecto del mes




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2019-2020 Fuente: Reportes AIFE

anterior y 23,20% en relación al mismo mes del año anterior. El mayor aporte a dichos ingresos los hace la Plaza de Peaje de Huinanco (Ruta 146) con MM\$ 1.010 (95,94%).




Gráfico 5: Distribución de Ingresos por Plaza de Peaje

Fuente: Reporte 32 SICE



### 4.- ACCIDENTABILIDAD




Gráfico 6: Accidentes con y sin Lesionados

Fuente: Reporte 33 SICE




Gráfico 7: Distribución de tipos de Lesionados Fuente: Reportes SICE 34




Gráfico 8: Distribución de tipos de Accidentes. Fuente: Reportes SICE 34

De los gráficos anteriores se puede observar que, durante este mes, se registraron 14 accidentes en la ruta concesionada, 47,62% de los involucrados, corresponden a lesionados leves y también un 47,62% a ilesos. Cabe señalar, que el tipo de accidente con la mayor incidencia correspondió a Choque con 57,14%, de accidentes, seguido por volcadura y otro tipo, ambos con un 21,43% de los eventos.

	ENE	ENE	FEB	FEB	MAR	MAR	ABR	ABR	MAY	MAY	JUN	JUN	JUL	JUL	AGO	AGO	SEP	SEP	OCT	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Con Lesionados	2	6	3	7	1	7	5	8	1	0	8	0	8	0	2	0	0	0	0	0	5	0	2	0
Sin	15	9	16	4	11	3	6	6	12	0	8	0	7	0	5	0	3	0	6	0	10	0	9	0
Total Accidentes	17	15	19	11	12	10	11	14	13	0	16	0	15	0	7	0	3	0	6	0	15	0	11	0

Tabla N° 1, Reporte 33 SICE

Accidentes Acumulados Anuales durante los 5 años de operación

	A	ccidentes		Victin	nas		Total						
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Otros
2016	29	11	1	1	0	12	14	1	0	0	1	8	0
2017	160	41	2	13	6	55	76	1	0	3	12	22	1
2018	187	30	1	2	3	41	47	0	0	3	6	16	3
2019	146	30	2	3	5	5	46	2	2	12	24	91	15
2020	50	28	1	3	1	42	47	0	0	3	2	22	1

Tabla N° 2, Reporte 35 SICE



### 5.- SOLICITUDES CIUDADANAS

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total, Reclamos
Enero	2	4	0	4	0	0	9	0	0	10	0	16	45
Febrero	1	1	0	2	5	0	6	0	0	6	1	30	52
Marzo	1	0	0	3	1	0	0	0	0	3	0	42	50
Abril	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	42	49
Mayo													
Junio													
Julio													
Agosto													
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
Total	4	6	0	9	6	0	15	0	0	25	1	130	196

Tabla 3: Reclamos del presente año Fuente: Reportes SC.

Durante este mes se registraron 59 solicitudes ciudadanas a través de los libros de Sugerencias y Reclamos y de la Página Web dispuestos por la Sociedad Concesionaria. Las solicitudes que sobresalen son "Sugerencias y consultas", "Otros" y "Conservación y mantenimiento", como se muestra en el gráfico N° 9, donde se detalla la totalidad de los requerimientos, según tipo, realizados el mes de abril 2020.

- 1 Comportamiento incorrecto de personal
- 2 Tarifas o grupos tarifarios
- 3 Señalizacion
- 4 Conservacion y Mantenimiento
- 5 Obstaculos en la calzada
- 6 Asistencias
- 7 Congestión
- 8 Iluminación
- 9 Daños por terceros
- 10 Otros
- 11 Agradecimientos
- 12 Sugerencias y consultas



Gráfico 9: Distribución de Reclamos en el período

### 6.- ASISTENCIA A USUARIO

	TIPO Y NUMERO DE ATENCIONES 2020												
Mes	REPARACIÓN IN SITU POR PANNE MECÁNICA	REPARACIÓN IN SITU POR PANNE DE NEUMÁTICO	PANNE POR FALTA DE COMBUSTIBLE	DETECTA FALLA DE VEHÍCULO Y SOLICITA OTRO SERVICIO	PRIMEROS AUXILIOS	PRIMEROS AUXILIOS EN ACCIDENTE	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN POR PANNE DE VEHÍCULOS	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN POR ACCIDENTE	REMOLQUES	TOTAL ASISTENCIAS			
ENE	41	21	0	0	1	0	17	15	100	195			
FEB	20	28	0	0	2	0	19	11	103	183			
MAR	25	15	0	0	2	0	5	10	38	95			
ABR	15	12	0	0	1	0	6	14	31	79			
MAY													
JUN													
JUL													
AGO													
SEP													
OCT													
NOV													
DIC													
TOTAL, ACUMULADO	101	76	0	0	6	0	47	50	272	552			

Tabla 4: Reclamos del presente año

Fuente: Reportes SC

La tabla N°4, exponen el tipo de asistencias en la ruta, que la Sociedad Concesionaria efectuó durante este mes a los usuarios que presentaron algún tipo de problema.

Reparación In Situ por Panne mecánica y 14 Instalación de señalización por accidente.

Se puede observar que las mayores asistencias correspondieron a 31 Remolques de vehículos en Panne; en segundo lugar, 25