

DICIEMBRE 2015

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Concesión se emplaza en la III Región de Atacama y en la IV Región de Coquimbo, abarcando las comunas de La Serena, La Higuera y Vallenar y se subdivide en los siguientes tramos:

Tramo 1: La Serena a Límite Regional abarca una longitud de 86 Km, comenzando en la salida norte de la ciudad de La Serena (km 473,500) hasta el Límite Regional en el Km 559,600. Este tramo se encuentra actualmente en etapa de Construcción.

Tramo 2: Límite Regional a Vallenar abarca una longitud de 101 Km, se inicia en el Km 559,600 y termina en el acceso sur de Vallenar en el Km 660,000. Este tramo se encuentra en etapa de Explotación, con Puesta en Servicio Provisoria de fecha 05 de mayo de 2015.

En su inicio considera la implementación de un nuevo puente que atraviese el ferrocarril y el río Elqui (sector del puente fiscal) y una solución desnivelada para el sector de Las Compañías junto con otras soluciones similares en los poblados que atraviesa la Ruta 5.

La concesión considera principalmente, obras de mejoramiento y de reposición de las calzadas existentes, ampliación a segunda calzada, construcción de doble calzada, ampliación de las bermas, construcción de calles de servicio y de puntos de retornos a nivel, mejoramiento de los sistemas de saneamiento y drenaje, incorporación de elementos de seguridad vial, paraderos de buses y teléfonos de emergencia al costado de la ruta, iluminación y paisajismo en sectores puntuales, área de servicio y estacionamiento de camiones, servicios en la ruta como camión grúa y asistencia técnica, entre otras obras.

Nombre del Contrato	Concesión Ruta 5 Norte, Tramo La Serena – Vallenar						
Sociedad Concesionaria	Ruta del Algarrobo S.A.						
Decreto de Adjudicación	D.S. M.O.P. Nº 98/26.01.2012.						
Inicio de Concesión	03.04.2012						
Plazo de Concesión	35 años (420 meses).						
Kilómetros Concesionados	186,500 Kilómetros						
kilometro de: inicio termino	473,500 660,000 Ruta 5 Norte						
Puesta en Servicio Provisoria	Sector II 05.05.2015						
Inversión Oferta Oficial	345 MMUS\$						
Asesoría Inspección Fiscal	Víctor Faraggi H.						

Call Center	800 364 990 / 42760830
Fono Emergencia	800 364 990 / 42760830
Centro(s) Atención	800 364 990 / 42760830
Áreas de Servicio	Km 559,660
Estacionamientos de Camiones	Km 559,660 Pon.
Nº Postes SOS	126
Mensajería Variable	Km 479,700 Or. / Km 554,250 Po. Km 560,400 Or. / Km 656,600 Po.
Página Web Concesionaria	www.rutadelalgarrobo.cl








DICIEMBRE 2015

2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)






Gráfico 1: Distribución de Flujos por Plazas de Peaje. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A



Gráfico 2: Evolución de Ingresos Históricos. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A

Según la categoría de vehículo, los autos y camionetas corresponden al 53,0% del tráfico que circuló por las plazas de peajes en el mes de diciembre de 2015, seguidas en volumen por la categoría de camiones de más de 2 ejes con un 30,0%.

Los vehículos de carga representan un 37,9% del flujo por el peaje **Troncal Norte**

Transacción Vehiculares x Tipología de Vehículo Ruta 5 Norte Tramo: La Serena - Vallenar diciembre 2015




Gráfico 3: Distribución de Flujos (transacciones) por categoría de vehículo. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A.


FLUJOS (transacciones) históricos

EN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL
2015 n/a	n/a	n/a	n/a	107.933	113.232	131.596	112.130	124.952	125.078	122.468	138.418	975.807

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A

3. INFORMACION DE LOS INGRESOS

Distribución de Flujo por Plaza de Peaje Ruta 5 Norte Tramo: La Serena - Vallenar diciembre 2015



El ingreso total mensual alcanzó un monto de \$ 731.379.950.equivalentes a UF 28.537,10 al 31/12/2015.


Gráfico 4: Distribución de ingresos por Plazas de Peaje. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A.



DICIEMBRE 2015

4.- ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2014 - 2015



Distribución de Lesionados La Serena - Vallenar DICIEMBRE-2015




Gráfico 6: Distribución de Tipos de Lesionados, Diciembre 2015 Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A.

Distribución Tipos de Accidentes La Serena - Vallenar DICIEMBRE-2015




Gráfico 5: Comparativo total Accidentes Diciembre 2015 Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A. Gráfico 7: Distribución por Tipo de Accidentes, Diciembre 2015 Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A.

Durante el mes de Diciembre de 2015, ocurrieron 12 accidentes, de los cuales 04 corresponden a accidentes con personas lesionadas. Los tipos de accidentes son: seis volcamientos, tres choques con impacto lateral, un impacto con animal, uno de otro tipo y una colisión por alcance.

Además se indica que el total de personas con diferentes tipos de lesiones por accidentes en el mes de Diciembre son nueve. Dos de ellas graves, 3 menos graves y 4 de carácter leve.

Resumen Anual de Accidentes

	Ac	ccidentes Victimas Total					Tipos de Accidentes con lesionados							
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2015	63	25	0	5	4	34	43			9	2	10	1	3

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A.



DICIEMBRE 2015

5. RECLAMOS DE USUARIOS

Mes	Comportamie nto	Tarifas	Señalización	Conservación	Obstáculo en la calzada	Asistencia	Congestión	Huminación	Daños por terceros	Otros	Agradecimient os	Sugerencias
Enero												
Febrero	+		¥		6	4	4		4	-	10	
Marzo										1		
Abril			8	8	e .		ě.			6	e .	ķ
Mago		1							É	_		
Junio	+	- 1	4	-	-		-		4	6	+	- 1
Julio				- 1		2		4		- 1	+	
Agosto					5				ę.	3	ė	
Septiembre					- 1	2		6				
Octubre	-		7	-	ć -		2	3	4	6	+	- 1
Noviembre			+		1		200			3		- 1
Diciembre		- 1			c c	a.	i.		į.	-		
TOTAL	2	3	0	- 1	7	4	3	13	- 4	8	1	6

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A


Tipo de Reclamos:

- 1.- Comportamiento de personal.
- 2.- Tarifas.
- Señalización.
- 4.- Conservación.
- 5.- Obstáculo en la calzada.
- 6.- Asistencia.
- 7.- Congestión.
- 8.- Iluminación.
- 9.- Otros.
- 10.- Agradecimientos.
- 11.- Sugerencias.

En el mes de Diciembre de 2015 se presentaron 2 solicitudes ciudadanas referentes a las categorías: Tarifas y Otros. Durante el período los usuarios de VALS estamparon un agradecimiento.

CASUISTICA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
Otros Factores (Usuario pide información sobre la ubicación de las oficinas de la Concesionaria)	1	0	1
Otros Factores (Usuario señala de obstaculos en la calzada)	1	0	1
Otros Factores (Usuario pide información sobre desvío)	1	0	1
Factores de accidentabilidad (Barrera de peaje golpea a vehículo)	1	0	1
Comerciales (Usuario consulta por las nuevas tarifas en peaje)	0	1	1
Otros Factores (Usuario señala que cuesta Pajonales está 100% mala)	0	1	1
TOTALES	4	2	6

Gráfico 09: Tabla reclamos del mes v/s mes anterior (Noviembre 2015 – Diciembre 2015). Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A



- Comerciales (Usuario consulta por las nuevas tarifas en peaje)
- Otros Factores (Usuario señala que cuesta Pajonales está 100% mala)

Gráfico 10: Distribución de reclamos por área temática Diciembre 2015. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A

6. ASISTENCIA A USUARIOS

Mes		Total								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias
Enero			8 3	â s						
Febrero										
Marzo										
Abril	-									
Mayo	29	25	0	1	9	10	0	19	8	101
Junio	16	41	0	5	5	6	0	13	2	88
Julio	14	71	3	0	5	12	0	6	6	117
Agosto	30	54	0	1	4	1	0	9	7	106
Septiembre	32	61	1	0	8	4	0	1	6	113
Octubre	37	47	0	0	7	6	0	4	0	101
Noviembre	19	61	4	0	1	11	3	4	2	105
Diciembre	16	99	5	0	5	12	1	1	0	139
Total	193	459	13	7	44	62	4	57	31	870

Gráfico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas 2015. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A




Gráfico 12: Distribución de Asistencias Diciembre 2015. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A

Tipo de Atenciones:

- 1.- Reparación vehículo en terreno.
- 2.- Remolque de vehículo a lugar seguro.
- 3.- Panne por falta de combustible.
- 4.- Falla vehículo que requiere otros servicios.
- 5.- Primeros auxilios.
- 6.- Auxilio en accidente.
- 7.- Traslado de usuario a centro asistencial
- 8.- Instalación de señal preventiva.
- 9.- Otros

Durante el mes de Diciembre de 2015 se efectuaron 139 solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros, las cuales se clasifican principalmente en: Remolque de vehículo a lugar seguro, Reparación de vehículo en terreno, Auxilio en Accidente, Panne por falta de Combustible y Primeros Auxilios.

7. HECHOS RELEVANTES

No se registran hechos relevantes.