

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Concesión se emplaza en la III Región de Atacama y en la IV Región de Coquimbo, abarcando las comunas de La Serena, La Higuera y Vallenar y se subdivide en los siguientes tramos:

Tramo 1: La Serena a Límite Regional abarca una longitud de 86 Km, comenzando en la salida norte de la ciudad de La Serena (km 473,500) hasta el Límite Regional en el Km 559,600. Este tramo se encuentra actualmente en Explotación, con Puesta en Servicio Provisoria de fecha 10 de mayo de 2016.

Tramo 2: Límite Regional a Vallenar abarca una longitud de 101 Km, se inicia en el Km 559,600 y termina en el acceso sur de Vallenar en el Km 660,000. Este tramo se encuentra en etapa de Explotación, con Puesta en Servicio Provisoria de fecha 05 de mayo de 2015.

En su inicio considera la implementación de un nuevo puente que atraviese el ferrocarril y el río Elqui (sector del puente fiscal) y una solución desnivelada para el sector de Las Compañías junto con otras soluciones similares en los poblados que atraviesa la Ruta 5.

La concesión considera principalmente, obras de mejoramiento y de reposición de las calzadas existentes, ampliación a segunda calzada, construcción de doble calzada, ampliación de las bermas, construcción de calles de servicio y de puntos de retornos a nivel, mejoramiento de los sistemas de saneamiento y drenaje, incorporación de elementos de seguridad vial, paraderos de buses y teléfonos de emergencia al costado de la ruta, iluminación y paisajismo en sectores puntuales, área de servicio y estacionamiento de camiones, servicios en la ruta como camión grúa y asistencia técnica, entre otras obras.

Nombre del Contrato	Concesión Ruta 5 Norte, Tramo La Serena – Vallenar
Sociedad Concesionaria	Ruta del Algarrobo S.A.
Decreto de Adjudicación	D.S. M.O.P. N° 98/26.01.2012.
Inicio de Concesión	03.04.2012
Plazo de Concesión	35 años (420 meses).
Kilómetros Concesionados	186,500 Kilómetros
kilómetro de:	inicio 473,500
termino	660,000 Ruta 5 Norte
Puesta en Servicio Provisoria	Sector II 05.05.2015 Sector I 10.05.2016
Inversión Oferta Oficial	345 MMUS\$
Asesoría Inspección Fiscal	Zañartu Ingenieros SpA.
Accionistas y su participación	Concesiones Viales Andina S.p.A. 51% Toesca Infraestructura Fondo de Inversión 49% (cambio realizado el 17.03.2017)
Call Center	800 364 990 / 42760830
Fono Emergencia	800 364 990 / 42760830
Centro(s) Atención	800 364 990 / 42760830
Áreas de Servicio	Km 559,660
Estacionamientos de Camiones	Km 559,660 Pon.
N° Postes SOS	126
Mensajería Variable	Km 479,700 Or. / Km 554,250 Po. Km 560,400 Or. / Km 656,600 Po.
Página Web Concesionaria	www.rutadelalgarrobo.cl



2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2018-2019. Fuente: SICE. Reporte 28

Distribución de transacciones por Plaza de Peaje La Serena - Vallenar MARZO-2019




Gráfico 2: Distribución de Flujos (Transacciones), por Plaza de Peaje. Fuente: SICE. Reporte 29




Gráfico 3: Distribución de Flujos (transacciones) por categoría de vehículo. Fuente: SICE. Reporte 29

El flujo vehicular durante el presente mes fue 273.064 vehículos, distribuidos en las 7 categorías existentes.

Según la categoría de vehículo, los autos y camionetas corresponden al 47,99% del tráfico que circuló por las plazas de peajes durante el presente mes, seguidas en volumen por la categoría de camiones de más de 2 ejes con un 35,95%.

Los vehículos de carga representan un 43,3% del flujo por el peaje Troncal Norte y un 43,0% por el peaje Troncal Sur.

El peaje Troncal Sur, que registró un 52,03% del flujo total del mes.

FLUJOS (transacciones) históricos

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2015					107.933	113.232	131.596	112.130	124.952	125.078	122.468	138.418
2016	160.411	169.812	132.771	115.262	201.760	221.962	267.933	244.648	257.822	257.797	247.863	285.955
2017	329.117	337.595	260.379	241.268	234.465	230.147	276.127	270.165	304.626	261.553	244.495	280.852
2018	329.230	342.402	272.957	247.598	244.555	227.168	267.127	236.081	269.372	252.268	250.318	278.101
2019	321.034	325.662	273.064									

Fuente: SICE. Reporte 30

3. INFORMACION DE LOS INGRESOS

El Ingreso mensual aumentó un 2,2% respecto del mes anterior y aumentó un 6,0% del mismo mes del año anterior.

El ingreso total mensual alcanzó un monto de \$ 1.442.113.150 equivalentes a UF 52.135,38 al 31/03/2019.




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales respecto año anterior. Fuente: Informe Mensual Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo.

Ingresos por Plaza de Peaje La Serena - Vallenar MARZO-2019




Gráfico 5: Distribución de ingresos por Plazas de Peaje. Fuente: SICE. Reporte 32

4.- ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2018 - 2019




Gráfico 5: Comparativo total Accidentes 2018 – 2019 con y sin lesionados Fuente: SICE. Reporte 33

Distribución de Lesionados La Serena - Vallenar MARZO-2019




Gráfico 6: Distribución de Tipos de Lesionados, marzo 2019 Fuente: SICE. Reporte 34

Distribución Tipos de Accidentes La Serena - Vallenar MARZO-2019




Gráfico 7: Distribución por Tipo de Accidentes, marzo 2019 Fuente: SICE. Reporte 34

	ENE 2018	ENE 2019	FEB 2018	FEB 2019	MAR 2018	MAR 2019	ABR 2018	ABR 2019	MAY 2018	MAY 2019	JUN 2018	JUN 2019	JUL 2018	JUL 2019	AGO 2018	AGO 2019	SEP 2018	SEP 2019	OCT 2018	OCT 2019	NOV 2018	NOV 2019	DIC 2018
Con Lesionados	4	12	4	11	9	4	8	0	3	0	8	0	4	0	5	0	2	0	5	0	4	0	8
Sin Lesionados	11	17	12	16	9	11	6	0	6	0	13	0	10	0	7	0	16	0	10	0	7	0	14
Total Acc.	15	29	16	27	18	15	14	0	9	0	21	0	14	0	12	0	18	0	15	0	11	0	22

Comparativo total Accidentes 2018 – 2019 con y sin lesionados Fuente: SICE. Reporte 33

Durante el mes de marzo de 2019, ocurrieron 15 accidentes, de los cuales 4 corresponden a accidentes con personas lesionadas. Durante el periodo se registran 2 personas fallecidas. Los tipos de accidentes se desglosan en: 1 atropello, 5 choques, 2 colisión, 2 volcaduras, 1 otros y 4 impactos con animal.

Accidentes Acumulados Anuales

Años	Accidentes		Victimas				Total Lesionados	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves		Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2015	63	25	0	5	4	34	43			9	2	10	1	3
2016	161	38	3	7	11	44	65			15	7	13	1	2
2017	237	68	5	13	26	87	131	1	4	21	9	29		4
2018	185	64	5	7	24	72	108	3		12	13	27	2	7
2019	71	27	4	4	3	38	49	1	2	9	3	8	4	

Fuente: SICE. Reporte 35.

5. RECLAMOS DE USUARIOS

Mes	TIPO DE RECLAMO												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Enero	0	0	0	5	2	3	0	0	0	0	0	0	10
Febrero	1	2	0	1	5	0	0	0	0	0	1	0	10
Marzo	1	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	1	11
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	2	2	0	10	12	4	0	0	0	0	1	1	31

Tipo de Reclamos:

- 1.- Comportamiento de personal.
- 2.- Tarifas.
- 3.- Señalización.
- 4.- Conservación.
- 5.- Obstáculo en la calzada.
- 6.- Asistencia.
- 7.- Congestión.
- 8.- Iluminación
- 9.- Daños por Terceros.
- 10.- Otros.
- 11.- Agradecimientos.
- 12.- Sugerencias.

5

Gráfico 8: Tabla Solicitudes ciudadanas Año 2019.

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A

En el mes de marzo de 2019, se presentaron diez solicitudes ciudadanas referentes a las categorías: Comportamiento de Personal, Conservación, Obstáculo en calzada y Asistencia. Durante el período los usuarios de VALS estamparon una sugerencia

Casuística VALS		Febrero	Marzo	Total
Calidad de Servicio	Funcionamiento de SOS	1	1	1
Calidad de Servicio	Estado de baños y dependencias en áreas de servicio	0	1	1
Calidad de Servicio	Atención en plaza de peaje	1	1	2
Comerciales	Clasificación tarifaria	1	0	1
Comerciales	Sistema de pago complementario (tarjeta de crédito, cheque)	1	0	1
Disponibilidad de Información	Deberes y derechos del concesionario	0	1	1
Estado de las Instalaciones e Infraestructura	Reposición y mantenimiento de defensa caminera	0	1	1
Estado de las Instalaciones e Infraestructura	Estado de señalética	0	1	1
Factores de Accidentabilidad	Animal se cruza en la vía	5	3	8
Factores de Accidentabilidad	Objeto extraño ocupa la vía	1	1	2
Solicitudes de Información	Otros (Registrar)	0	2	2
		10	11	21

Gráfico 09: Tabla reclamos del mes v/s mes anterior (febrero 2019- marzo 2019).

6. ASISTENCIA A USUARIOS

Mes	Tipo y Nº de atenciones									Total Asistencias
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Enero	29	61	7	1	6	29	2	4	21	160
Febrero	23	107	13	1	7	25	1	5	16	198
Marzo	12	65	7	0	4	15	4	8	19	134
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	64	233	27	2	17	69	7	17	56	492

Tipo de Atenciones:

- 1.- Reparación vehículo en terreno.
- 2.- Remolque de vehículo a lugar seguro.
- 3.- Panne por falta de combustible.
- 4.- Falla vehículo que requiere otros servicios.
- 5.- Primeros auxilios.
- 6.- Auxilio en accidente.
- 7.- Traslado de usuario a centro asistencial
- 8.- Instalación de señal preventiva.
- 9.- Otros.

Gráfico 10: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas 2019.

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A




Gráfico 11: Distribución de Asistencias de 2019.

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A

Durante el mes de marzo de 2019 se efectuaron 134 solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros, las cuales se clasifican principalmente en: Remolque de vehículo a lugar seguro, Otros, Reparación de vehículo en terreno, Auxilio en Accidente e Instalación de señal preventiva.

7. HECHOS RELEVANTES

No se registraron hechos relevantes.