

CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO LOS VILOS – LA SERENA

ENERO 2019

1. ANTECEDENTES GENERALES

Esta autopista de 228,650 kilómetros, con doble calzada y diseñada para una velocidad de 120 kilómetros por hora, se construyó en el mismo trazado de la Ruta 5 Norte. Ubicada en la Región de Coquimbo, la concesión se inicia al norte de Los Vilos, en el km 229,100 y termina en el sector de la Herradura de Coquimbo, Km 457,750.

El aumento de su capacidad se realizó ampliando a segundas calzadas 225,510 kms., construyendo una variante de 3,140 km. al trazado existente y variadas estructuras, entre las que se destacan dos megaobras de doble calzada, el Viaducto Amolanas y El Puente El Teniente.

Otras obras relevantes son el emplazamiento de 13 puentes en calzada simple, la conservación de otros 11 existentes, la construcción de 13 km. de calles de servicio, 18 intersecciones a desnivel o enlaces con conexión a la ruta, 11 pasarelas peatonales, 13 atraviesos, 840 alcantarillas, 91 paraderos de buses, pasos de ganado y maquinaria agrícola, áreas de control policial, de servicio y estacionamientos para camiones.




Nombre del Contrato		Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Los Vilos – La Serena
Sociedad Concesionaria		Concesionaria del Elqui S.A.
Decreto de Adjudicación		DS MOP N° 164 del 20.02.1997
Inicio de Concesión		16.12.1997
Plazo de Concesión		25 años (300 meses).
Kilómetros Concesionados		228,650 Kilómetros
kilometro de: inicio termino		229,100 457,750 Ruta 5 Norte
Puesta en Servicio Provisoria		Sector i) 19.10.2000 Sector ii) 15.09.1999.
Puesta en Servicio Definitiva		Sector 11.03.2002.
Inversión Oferta Oficial Materializada		UF 7.864.248
Convenios Complementarios		CC 1 aprobado por DS MOP 3672 del 24.12.1999 CC 2 aprobado por DS MOP 2110 del 28.12.2001 CC 3 aprobado por DS MOP 5278 del 06.12.2000
Accionistas y su participación		Abertis Autopistas Chile S.A. (99,94%); Abertis Autopistas Chile III SpA (0,06%)
Asesoría Inspección Fiscal		Zañartu Ingenieros SpA

Call Center	N.A.
Fono Emergencia	051- 2219907
Centro(s) Atención	N.A.
Áreas de Servicio	Km. 266, Km. 371 y Km. 408
Estacionamientos de Camiones	Km. 266 Or. Km. 330 Or. Km. 339. Pon. y Km. 408. Pon.
N° Postes SOS	152
Mensajería Variable	N.A.
Página WEB Concesionaria	N.A.



2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)

Flujos Mensuales Comparativos 2018 - 2019

Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2018-2019.
Fuente: SICE. Reporte 28Distribución de transacciones por Plaza de Peaje
Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena ENERO.2019Gráfico 2: Distribución de Flujos, por Plazas de Peaje.
Fuente: SICE. Reporte 29Transacciones Vehiculares x Tipología de Vehículo
Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena ENERO.2019Gráfico 3: Distribución de Flujos (transacciones) por categoría de vehículo.
Fuente: SICE. Reporte 29

El flujo vehicular durante el presente mes fue 772.873 vehículos, distribuidos en las 7 categorías existentes. De este flujo el 76,3% corresponde a vehículos livianos y el 23,7% restante a vehículos pesados.

El flujo vehicular neto aumentó un 46,1 % respecto al mes anterior. Además, disminuyó un 5,9% respecto del mismo mes del año anterior.

Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2015	724.162	830.234	424.802	425.597	416.852	374.785	445.780	365.177	417.559	414.642	404.669	510.590
2016	733.960	841.125	493.422	386.838	398.648	385.226	482.412	424.838	455.590	481.548	439.733	531.033
2017	804.447	901.308	481.764	460.519	400.190	395.104	507.176	460.455	538.205	485.554	441.544	555.196
2018	821.735	921.797	532.268	457.869	456.669	402.270	509.976	425.981	543.284	466.410	487.436	528.883
2019	772.873											

Fuente: SICE. Reporte 30


3. INFORMACION DE LOS INGRESOS

Comparativa años 2018 - 2019

El Ingreso mensual aumentó un 33,0% respecto del mes anterior, Además, aumentó un 2,3 % respecto del mismo mes del año anterior.

Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales respecto año anterior.
Fuente: Sociedad Concesionaria del Elqui S.A.

El ingreso total mensual alcanzó un monto de \$2.712.602.900.- equivalentes a UF 98.474,60 al 31/01/2019. El mayor aporte a dichos ingresos los hizo la Plaza de Peaje Troncal Sur con MM\$1331(49,04%)


Ingresos por Plaza de Peaje
Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena ENERO.2019Gráfico 5: Distribución de Ingresos, por Plaza de Peaje.
Fuente: SICE. Reporte 32

CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO LOS VILOS – LA SERENA

ENERO 2019

4.- ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2018 - 2019



Gráfico 6: Comparativo Accidentes 2018 - 2019 con lesionados
Fuente: SICE. Reporte 33.

	ENE 2018	ENE 2019	FEB 2018	FEB 2019	MAR 2018	MAR 2019	ABR 2018	ABR 2019	MAY 2018	MAY 2019	JUN 2018	JUN 2019	JUL 2018	JUL 2019	AGO 2018	AGO 2019	SEP 2018	SEP 2019	OCT 2018	OCT 2019	NOV 2018	NOV 2019	DIC 2018
Con Lesionados	16	10	12	0	16	0	9	0	6	0	10	0	10	0	7	0	8	0	12	0	12	0	14
Sin Lesionados	14	17	15	0	18	0	14	0	15	0	18	0	25	0	8	0	14	0	20	0	23	0	21
Total Acc.	30	27	27	0	34	0	23	0	21	0	28	0	35	0	15	0	22	0	32	0	35	0	35

Comparativo Accidentes 2018 - 2019 con lesionados. Fuente: SICE. Reporte 33.

Durante el mes de enero de 2019, ocurrieron 27 accidentes, de los cuales 10 corresponden a accidentes con personas lesionadas. Durante el periodo no se registraron fallecidos.

Los tipos de accidentes se desglosan en: 7 choques, 2 colisiones, 9 volcaduras, 6 de tipo otros, y 3 impacto con animal.

Distribución de Lesionados
Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena ENERO-2019Gráfico 7: Distribución por Tipo de Lesionados enero 2019
Fuente: SICE. Reporte 34Distribución Tipos de Accidentes
Ruta 5 Tramo Los Vilos - La Serena ENERO-2019Gráfico 8: Distribución por Tipo de Accidentes enero 2019
Fuente: SICE. Reporte 34

Accidentes Acumulados Anuales

Años	Accidentes		Victimas				Total	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2014	327	117	2	30	29	138	199	3		52	23	26	4	9
2015	306	127	12	37	34	191	274	4	1	51	28	30	2	11
2016	279	122	13	22	34	156	225		1	48	32	35	2	4
2017	269	112	7	28	37	150	222	1	1	51	20	27		12
2018	337	132	9	29	53	155	246	4	2	63	20	29	2	12
2019	27	10	0	1	5	9	15			6	1	1		2

Fuente: SICE. Reporte 35.

CONCESIÓN INTERNACIONAL RUTA 5 TRAMO LOS VILOS – LA SERENA

ENERO 2019

5.- RECLAMOS DE USUARIOS

Mes	TIPO DE RECLAMO												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Enero	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	4
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	4

Tipo de Reclamos:

- 1.- Comportamiento de personal.
- 2.- Tarifas.
- 3.- Señalización.
- 4.- Conservación.
- 5.- Obstáculo en la calzada.
- 6.- Asistencia.
- 7.- Congestión.
- 8.- Iluminación
- 9.- Daños por Terceros.
- 10.- Otros.
- 11.- Agradecimientos.
- 12.- Sugerencias.

Gráfico 9: Tabla Solicitudes Ciudadanas Año 2019.
Fuente: Sociedad Concesionaria del Elqui S.A.

En el mes de enero de 2019, se presentaron tres solicitudes ciudadanas referentes a las categorías: Conservación, Obstáculo en la calzada y Daños por Terceros. Durante el período los usuarios de LVLS estamparon una felicitación y/o sugerencia.

Casuística LVLS		Diciembre	Enero	Total
Calidad de Servicio	Estado de baños y dependencias en áreas de servicio	3	1	4
Estado de las Instalaciones e Infraestructura	Estado de pavimento	1	0	1
Factores e Accidentabilidad	Objeto extraño ocupa la vía	0	1	1
Factores e Accidentabilidad	Actos vandálicos (apedreo – robo)	0	1	1
Solicitudes de Información	Otros (Registrar)	0	1	1
TOTAL		4	4	8

Gráfico 10: Tabla reclamos del mes v/s mes anterior (diciembre 2018 – enero 2019).
Fuente: Reporte casuística SICE.

6.- ASISTENCIA A USUARIOS

Mes	Tipo y N° de atenciones										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias	
Enero	56	222	92	52	3	27	1	265	4	722	
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	56	222	92	52	3	27	1	265	4	722	

Gráfico 12: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas 2019.
Fuente: Sociedad Concesionaria del Elqui S.A.




Gráfico 13: Distribución de Asistencias enero 2019.
Fuente: Sociedad Concesionaria del Elqui S.A.

Tipo de Atenciones:

- 1.- Reparación vehículo en terreno.
- 2.- Remolque de vehículo a lugar seguro.
- 3.- Panne por falta de combustible.
- 4.- Falla vehículo que requiere otros servicios.
- 5.- Primeros auxilios.
- 6.- Auxilio en accidente.
- 7.- Traslado de usuario a centro asistencial.
- 8.- Instalación de señal preventiva.
- 9.- Otros.

Durante el mes de enero de 2019 se efectuaron 722 solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonia, teléfono directo/celular, vigilancia u otros, las cuales se clasifican principalmente en: Instalación de señal preventiva, Remolque de vehículo a lugar seguro, Auxilio en accidente, Panne por falta de combustible y Reparación de vehículo en terreno.

7.- HECHOS RELEVANTES

No se registraron hechos relevantes.