


CONCESIÓN CAMINOSANTIAGO – COLINA - LOS ANDES

Diciembre 2016

1. ANTECEDENTES GENERALES

Este contrato comprende la construcción, conservación y explotación de las obras de la Ruta 57-CH que une Santiago Región Metropolitana, con la Ruta 60 al oriente de la ciudad de Los Andes V Región, abarcando una extensión aproximada de 80 kilómetros. Considera además, tres ramales: Auco – San Felipe (Ruta E-89), Chacabuco – Polpaico (Ruta G-71), y San José – Lo Pinto (Ruta G-73).

Nombre del Contrato	Camino Santiago – Colina – Los Andes
Sociedad Concesionaria	Los Libertadores S.A.
Decreto de adjudicación	DS MOP Nº 1076 19.12.1996
Inicio de la Concesión	08 – 10 - 1997
Plazo de la Concesión	341 meses
Kilómetros Concesionados	116kms.
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario Nº 1
Decreto de Aprobación	DS MOP Nº 3307 29.10.1999
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario Nº 2
Decreto de Aprobación	DS MOP Nº 1078 30.03.2000
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario Nº 3
Decreto de Aprobación	DS MOP Nº 210 19.02.2001
Monto Inversión	UF 4.435.606,08 (Res. PSD)
Puesta en Serv. Provisoria	Interurbana: 17.08.2000 Urbana: 26.09.2000
Puesta en Serv. Definitiva	08 – 12 - 2001
Call Center	(562) 714 23 50
Fono Emergencia	(02) 925 4001
Centro(s) Atención	No posee
Áreas de Servicio	1
Estacionamientos de Camiones	1
Nº Postes SOS	20
Mensajería Variable	4
Página WEB Concesionaria	http://www.ohlconcesiones.cl/autopistaloslibertadores/vcont.php?id=94



Fuente: mapa caminero



CONCESIÓN CAMINOSANTIAGO - COLINA - LOS ANDES

Diciembre 2016

2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2015 - 2016 Fuente: Reporte SICE 28




Gráfico 2: Distribución de Flujos de Diciembre 2016, por categoría de vehículo




Gráfico 3: Distribución de Flujos de Diciembre 2016, por Plaza de Peaje Fuente: Reporte SICE 29

El flujo vehicular total durante el presente mes fue de 2.150.732, de los cuales 170.471 corresponden a vehículos liberados, distribuidos en las 7 categorías existentes.

De este flujo, el 90,7% corresponde a vehículos livianos y el 9,3%, restante a vehículos pesados. El flujo vehicular aumentó en 4,2% respecto al mes anterior, y del mismo modo aumentó en 8,2% respecto a igual mes del año anterior.

Flujos (transacciones) históricos últimos años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2012	1.331.498	1.173.462	1.424.723	1.332.065	1.356.117	1.310.296	1.349.633	1.389.685	1.354.331	1.494.663	1.509.314	1.582.837
2013	1.460.481	1.243.474	1.571.587	1.559.367	1.534.022	1.495.141	1.535.498	1.588.918	1.474.315	1.627.419	1.621.982	1.741.360
2014	1.592.550	1.378.318	1.708.297	1.647.633	1.663.684	1.526.158	1.618.326	1.700.586	1.609.728	1.803.068	1.734.513	1.827.825
2015	1.661.057	1.447.831	1.835.133	1.778.944	1.778.185	1.710.054	1.704.315	1.748.457	1.783.498	1.926.700	1.914.668	1.987.713
2016	1.795.474	1.669.187	1.993.772	1.894.740	1.935.977	1.811.609	1.936.863	2.043.897	1.979.491	2.040.733	2.063.987	2.150.732
 antai Danast	0105.00											

Fuente: Reporte SICE 30

3. INFORMACION DE INGRESOS

Comparativa años 2015 - 2016

El ingreso mensual aumentó en 4,86% respecto al mes anterior, y del mismo modo aumentó en 9,78% respecto a igual mes del año anterior.




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2015 - 2016 Fuente: Elaboración propia

El ingreso mensual neto por flujo de vehículo ascendió a \$ 2.553.855.300, equivalente a UF 96.979,38 al 31.12.2016. El mayor aporte a dichos ingresos lo hizo la Plaza de Peaje Las Canteras con \$ 1.325.439.200.




Gráfico 5: Distribución de Ingresos Diciembre 2016, por Plaza de Peaje

Fuente: Reporte SICE 32

CAMINO SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES

Diciembre 2016

4.-ACCIDENTABILIDAD




Gráfico 6: Comparativo de accidentes año 2014-2015 Fuente: Reporte 33-SICE

Durante el mes de Diciembre de 2016 en la Autopista Los Libertadores se registraron 55 accidentes de tránsito, cifra que con respecto al mes anterior aumentó en 14 accidentes. Dichos accidentes involucraron a 126 personas de la cuales 47 resultaron con algún tipo de lesión o consecuencia.



Gráfico 7: Distribución de lesionados Fuente: Reporte 64-SICE

El detalle de consecuencias a las personas de los accidentes se detalla a continuación: 5 personas graves (3,97%), 2 persona menos grave (1,59%), 40 personas leves (31,75%) y 79 personas resultaron ilesas (62,70%).




Gráfico 8: Distribución de tipo de accidentes Fuente: Reporte 64-SICE

Los tipos de accidentes durante el mes de Diciembre de 2016 consideró en la categoría Atropello 1 accidente (1,82%), Caída 1 accidente (1,82%), Volcadura 3 accidentes (5,45%), Colisión 28 accidentes (50,91%), Choque 15 accidentes (27,27%), Impacto Animal 3 accidentes (5,45%), Descarrilamiento 2 accidente (3,64%) y Otro 2 accidentes (3,64%).

Tabla Distribución de lesionados 2015 - 2016

	ENE	ENE	FEB	FEB	MAR	MAR	ABR	ABR	MAY	MAY	JUN	JUN	JUL	JUL	AGO.	AGO	SEP	SEP	OCT.	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	22010
Con Lesionados	10	13	7	17	15	17	15	14	14	13	16	15	11	23	10	11	9	11	14	16	12	17	18	24
Sin Lesionados	18	23	24	18	35	22	35	28	27	27	27	34	27	28	26	29	22	24	18	21	17	24	20	31
Total Acc.	28	36	31	35	50	39	50	42	41	40	.43	49	38	51	36	40	31	35	32	37	29	41	38	55

Fuente: Reporte 33 SICE

Tabla de tipo de accidentes acumulados desde año 2014 a 2016

	Ac	cidentes	Victimas				Total	Tipos de Accidentes con lesionados								
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Collsión	Choque	Impacto con animal	Otros		
2014	354	106	6	10	26	138	180	9	a	9	46	25	3	6		
2015	447	151	10	46	29	160	245	13	Þ	10	66	37	3	15		
2016	500	191	8	39	19	254	318	15	10	18	92	43	3	12		

Para datos anteriores al 2010, "impacto con animal" no está desagregado en el sistema por lo que aparece contabilizado en "otros"



CAMINO SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES

Diciembre 2016

5.-RECLAMOS DE USUARIOS


Mes	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Calidad del	4	0	0	
Servicio	4	U	U	
Comerciales	0	1	0	
Estado de las	0	0	0	
Instalaciones	U	U	U	
Factores de	0	0	0	
Accidentabilidad	U	U	U	
Disponibilidad de	0	0	0	
Información	U	U	U	
Otros (No Clasificables)	2	3	0	
Total	6	4	0	

Tabla con reclamos del mes v/s mes anterior

6.- ASISTENCIA A USUARIO

Mes	Tipo y № de Atenciones										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias	
Enero	113	180	14	110	32	40	5	30	54	578	
Febrero	145	194	13	110	32	31	7	29	51	612	
Marzo	117	178	19	114	27	19	10	61	52	597	
Abril	93	165	16	107	34	24	10	43	49	541	
Mayo	92	159	18	99	27	26	17	34	24	496	
Junio	94	164	16	88	42	35	13	43	44	539	
Julio	92	162	14	103	41	16	14	69	28	539	
Agosto	85	152	8	105	27	21	14	41	21	474	
Septiembre	121	106	15	71	25	19	11	8	84	460	
Octubre	104	162	16	115	24	20	16	43	27	527	
Noviembre	96	164	10	110	29	19	12	53	36	529	
Diciembre	109	172	17	107	44	34	10	49	48	590	
Total	1.261	1.958	176	1.239	384	304	139	503	518	6.482	

Tabla con atenciones mensuales y acumuladas





Dentro del periodo se prestó 590 asistencias, de las cuales la mayor parte corresponde a remolque de vehículos en panne (172), reparación de vehículo in situ (109), detecta falla del vehículo y solicita otro servicio (107), e instalación de señal preventiva (49), durante este mes los servicios menos solicitados fueron traslado de usuario a centro asistencial (10), panne por falta de combustible del vehículo (17), y auxilio en accidente (34). En general, estas estadísticas se mantienen, fluctuando muy poco de un mes a otro.

Gráfico 9: Distribución de las Asistencias

7.- HECHOS RELEVANTES

- 1.-Actualmente se encuentra en revisión por las unidades de Medio Ambiente e Ingeniería de la Coordinación de Concesiones, Cambio a Estándar Urbano de la Ruta 57 Ch entre el Km. 0,5 (Enlace Independencia) y Km. 23,3 (Enlace Esmeralda).
- 2.-Durante el período se realizó la Recepción Final de la implementación en terreno del "Plan de Ajuste" del proyecto de Paisajismo del contrato de concesión, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2.5.8.5.2 "Plan de Seguimiento Ambiental Medio Biótico" de las Bases de Licitación, Gestión que permitió la recuperación del estándar en esta materia y de los Bienes Fiscales, significando una inversión a entero cargo y costo de la Sociedad Concesionaria, de UF 10.555, de acuerdo al presupuesto de obras informado.
- 3.-Actualmente se encuentra en revisión por las unidades de Medio Ambiente e Ingeniería de la Coordinación de Concesiones, Túnel Chacabuco II.
- 4.-La Dirección de Obras Hidráulicas se encuentra desarrollando el proyecto Variante Ruta 57 CH por Construcción de Embalse Pocuro, el cual intervendrá una longitud de 15 kilómetros aproximadamente de la ruta.