


1. ANTECEDENTES GENERALES

Este contrato de concesión comprende la construcción, conservación y explotación de las obras de la Ruta 57-CH que une Santiago Región Metropolitana, con la Ruta 60 al oriente de la ciudad de Los Andes V Región, abarcando una extensión aproximada de 80 kilómetros. Considera, además, tres ramales: Auco – San Felipe (Ruta E-899), Chacabuco – Polpaico (Ruta G-71), y San José – Lo Pinto (Ruta G-73).

Fuente: mapa caminero

Nombre del Contrato	Camino Santiago – Colina – Los Andes
Sociedad Concesionaria	Los Libertadores S.A.
Decreto de adjudicación	DS MOP N° 1076 19.12.1996
Inicio de la Concesión	08 – 10 - 1997
Plazo de la Concesión	341 meses
Kilómetros Concesionados	116kms.
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario N° 1
Decreto de Aprobación	DS MOP N° 3307 29.10.1999
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario N° 2
Decreto de Aprobación	DS MOP N° 1078 30.03.2000
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario N° 3
Decreto de Aprobación	DS MOP N° 210 19.02.2001
Monto Inversión	UF 4.435.606,08 (Res. PSD)
Puesta en Serv. Provisoria	Interurbana: 17.08.2000 Urbana: 26.09.2000
Puesta en Serv. Definitiva	08 – 12 - 2001
Call Center	(562) 714 23 50
Fono Emergencia	(02) 925 4001
Centro(s) Atención	No posee
Áreas de Servicio	1
Estacionamientos de Camiones	1
N° Postes SOS	20
Mensajería Variable	4
Página WEB Concesionaria	http://www.autopistaloslbertadores.cl/



2.- INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2019 - 2020
Fuente: Reporte SICE 28

Transacciones Vehiculares x Tipología de Vehículo
Camino Santiago - Colina - Los Andes ENERO-2020




Gráfico 2: Distribución de Flujos por categoría de vehículo
Fuente: Reporte SICE 29

Flujos (transacciones) históricos últimos años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2016	1.795.474	1.669.187	1.993.772	1.894.740	1.935.977	1.811.609	1.936.863	2.043.897	1.979.491	2.040.733	2.063.987	2.150.732
2017	1.980.573	1.705.307	2.169.776	1.986.069	2.046.953	1.938.277	2.027.232	2.119.512	2.086.287	2.230.560	2.191.923	2.245.471
2018	2.057.052	1.759.686	2.177.881	2.135.766	2.136.677	2.075.729	2.025.086	2.184.774	1.990.708	2.243.452	2.181.263	2.273.328
2019	2.083.715	1.802.242	2.279.236	2.177.486	2.179.968	2.068.453	2.112.203	2.234.049	2.060.298	1.945.380	2.046.142	2.298.643
2020	2.085.358											

Fuente: Reporte SICE 30

3.- INFORMACION DE INGRESOS

Comparativa años 2019 - 2020

Este registro de ingreso mensual disminuyó en 6,09% respecto al mes anterior, sin embargo, aumentó en 2,26% respecto a igual mes del año pasado.




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2018 - 2019
Fuente: Elaboración propia

Distribución de transacciones por Plaza de Peaje
Camino Santiago - Colina - Los Andes ENERO-2020




Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plazas de Peaje
Fuente: Reporte SICE 29

El flujo vehicular total informado durante el presente mes fue de 2.085.358, de los cuales 176.138 corresponden a vehículos liberados, distribuidos en las 7 categorías existentes.

De este flujo, el 90,44% corresponde a vehículos livianos y el 9,56%, restante a vehículos pesados.

El flujo vehicular disminuyó en 9,28% respecto al mes anterior, sin embargo, aumentó en 0,08% respecto a igual mes del año pasado.

El ingreso mensual neto por cobro de peajes registrado ascendió a \$ 2.720.263.600 equivalente a UF 96.038,31, al 31.01.2020 (UF diaria). El mayor aporte a dichos ingresos lo hizo la Plaza de Peaje Las Canteras con \$ 1.387.639.100.

Ingresos por Plaza de Peaje
Camino Santiago - Colina - Los Andes ENERO-2020




Gráfico 5: Distribución de Ingresos por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte SICE 32

4.- ACCIDENTABILIDAD




Gráfico 6: Comparativo de accidentes año 2018-2019
Fuente: Reporte 33-SICE

Durante el mes de enero 2020 en la Autopista Los Libertadores se registraron 34 accidentes de tránsito, cifra que con respecto al mes de diciembre 2019 se produjo un descenso de 19 accidentes.

Distribución de Lesionados
Camino Santiago - Colina - Los Andes
ENERO-2020




Gráfico 7: Distribución de lesionados
Fuente: Reporte 64-SICE

Distribución Tipos de Accidentes
Camino Santiago - Colina - Los Andes
ENERO-2020




Gráfico 8: Distribución de tipo de accidentes
Fuente: Reporte 63-SICE

Lo acontecido para este periodo fue un total de 34 accidentes, de los cuales un total de 17 personas presentaron lesiones, dividiéndose en las siguientes categorías Fallecidos 3, Lesiones Graves 2, Menos Graves 2, Leves 10.

Tabla Distribución de lesionados 2019 - 2020

	ENE 2019	ENE 2020	FEB 2019	FEB 2020	MAR 2019	MAR 2020	ABR 2019	ABR 2020	MAY 2019	MAY 2020	JUN 2019	JUN 2020	JUL 2019	JUL 2020	AGO 2019	AGO 2020	SEP 2019	SEP 2020	OCT 2019	OCT 2020	NOV 2019	NOV 2020	DIC 2019	DIC 2020
Con Lesionados	12	13	20	0	14	0	10	0	18	0	18	0	12	0	24	0	10	0	16	0	14	0	23	0
Sin Lesionados	15	21	13	0	27	0	25	0	19	0	21	0	29	0	23	0	27	0	22	0	26	0	30	0
Total Acc.	27	34	33	0	41	0	35	0	37	0	39	0	41	0	47	0	37	0	38	0	40	0	53	0

Fuente: Reporte 33 SICE

Tabla de tipo de accidentes acumulados desde año 2019 a 2020

Años	Accidentes		Víctimas				Total Lesionados	Tipos de Accidentes con lesionados					
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves		Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal
2018	425	177	8	29	28	215	15	6	10	95	34	2	15
2019	468	191	12	32	49	207	15	8	7	95	47	3	16
2020	34	13	3	2	2	10			1	6	5	1	

Fuente: Reporte 35 SICE

5.- RECLAMOS DE USUARIOS

MES	Noviembre	Diciembre	Enero
Calidad del Servicio	1	0	0
Comerciales	1	1	0
Estado de las Instalaciones	0	0	0
Factores de Accidentabilidad	1	0	0
Disponibilidad de Información	0	0	0
Otros (No Clasificables)	0	2	1

Gráfico 9: Tabla con reclamos del mes v/s meses anteriores




Gráfico 10: Distribución de reclamos por área temática

6.- ASISTENCIA A USUARIOS

Meses	Información de la vía	Vehículos en Panne Mecánica	Panne Neumático	Combustible	Animal/Otros en la vía	Comunicación Interna	Accidente Emergencias	Reclamos	Agradecimiento Sugerencia	Uso indebido del sistema	Otros	Total
Enero	9	1	0	1	0	497	0	0	0	12	9	529
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
TOTAL	9	1	0	1	0	497	0	0	0	12	9	529

Cód Asistencia
1: Reparación de vehículo in situ
2: Remolque del vehículo en panne
3: Panne por falta de combustible
4: Detecta falla del vehículo y solicita otro servicio
5: Primeros auxilios
6: Auxilio de accidente
7: Traslado a usuario a centro asistencial
8: Instalación de señalización preventiva

Gráfico 11: Tabla con atenciones mensuales y acumuladas



Gráfico 12: Distribución de las Asistencias

7.- HECHOS RELEVANTES

Mediante Resolución Exenta DGC N°33, de fecha 08.01.2020, se designó Inspector Fiscal de Explotación Titular a la Sra. Johana Escobar Ruiz e Inspector Fiscal de Explotación Subrogante al Sr. Ricardo Oyarzo Cárcamo.