CONCESIÓN CAMINO SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES




1. ANTECEDENTES GENERALES

Este contrato de concesión comprende la construcción, conservación y explotación de las obras de la Ruta 57-CH que une Santiago Región Metropolitana, con la Ruta 60 al oriente de la ciudad de Los Andes V Región, abarcando una extensión aproximada de 80 kilómetros. Considera, además, tres ramales: Auco – San Felipe (Ruta E-899), Chacabuco – Polpaico (Ruta G-71), y San José – Lo Pinto (Ruta G-73).

Fuente: mapa caminero

Nombre del Contrato	Camino Santiago – Colina – Los Andes
Sociedad Concesionaria	Los Libertadores S.A.
Decreto de adjudicación	DS MOP Nº 1076 19.12.1996
Inicio de la Concesión	08 – 10 - 1997
Plazo de la Concesión	341 meses
Kilómetros Concesionados	116 km
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario Nº 1
Decreto de Aprobación	DS MOP Nº 3307 29.10.1999
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario Nº 2
Decreto de Aprobación	DS MOP Nº 1078 30.03.2000
Modificaciones del contrato	Convenio Complementario Nº 3
Decreto de Aprobación	DS MOP Nº 210 19.02.2001
Monto Inversión	UF 4.435.606,08 (Res. PSD)
Puesta en Serv. Provisoria	Interurbana: 17.08.2000 Urbana: 26.09.2000
Puesta en Serv. Definitiva	08 – 12 - 2001
Call Center	(562) 714 23 50
Fono Emergencia	(02) 925 4001
Centro(s) Atención	No posee
Áreas de Servicio	1
Estacionamientos de Camiones	1
Nº Postes SOS	20
Mensajería Variable	4
Página WEB Concesionaria	http://www.autopistaloslibertadores.cl/





Dirección General de Concesiones Ministratio de Otera Públicas

2.- INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2019 - 2020 Fuente: Reporte SICE 28

Transacciones Vehiculares x Tipología de Vehículo Camino Santiago - Colina - Los Andes JUNIO-2020




Gráfico 2: Distribución de Flujos por categoría de vehículo Fuente: Reporte SICE 29




Gráfico 3: Distribución de Flujos por Plazas de Peaje Fuente: Reporte SICE 29

El flujo vehicular total informado durante el presente mes fue de 784.315, de los cuales 47.397 corresponden a vehículos liberados, distribuidos en las 7 categorías existentes.

De este flujo, el 82,59% corresponde a vehículos livianos y el 17,41%, restante a vehículos pesados.

El flujo vehicular disminuyó en 14,63% respecto al mes anterior, y del mismo modo disminuyó en 62,08% respecto a igual mes del año pasado.

Flujos (transacciones) históricos últimos años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2016	1.795.474	1.669.187	1.993.772	1.894.740	1.935.977	1.811.609	1.936.863	2.043.897	1.979.491	2.040.733	2.063.987	2.150.732
2017	1.980.573	1.705.307	2.169.776	1.986.069	2.046.953	1.938.277	2.027.232	2.119.512	2.086.287	2.230.560	2.191.923	2.245.471
2018	2.057.052	1.759.686	2.177.881	2.135.766	2.136.677	2.075.729	2.025.086	2.184.774	1.990.708	2.243.452	2.181.263	2.273.328
2019	2.083.715	1.802.242	2.279.236	2.177.486	2.179.968	2.068.453	2.112.203	2.234.049	2.060.298	1.945.380	2.046.142	2.298.643
2020	2.085.358	1.868.737	1.676.724	1.109.964	918.728	784.315						

Fuente: Reporte SICE 30

3.- INFORMACION DE INGRESOS

Comparativa años 2019 - 2020

El registro de ingreso mensual disminuyó en 14,44% respecto al mes anterior, y del mismo modo disminuyó en 55,62% respecto a igual mes del año pasado.




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales 2018 - 2019 Fuente: Elaboración propia

El ingreso mensual neto por cobro de peajes registrado ascendió a \$ 1.151.915.500, equivalente a UF 40.122,79 al 30.06.2020 (UF diaria). El mayor aporte a dichos ingresos lo hizo la Plaza de Peaje Las Canteras con \$ 624.200.700.



Gráfico 5: Distribución de Ingresos por Plaza de Peaje Fuente: Reporte SICE 32





4.- ACCIDENTABILIDAD




Gráfico 6: Comparativo de accidentes año 2018-2019 Fuente: Reporte 33-SICE

Durante el mes de junio 2020 en la Autopista Los Libertadores se registraron se registraron 18 accidentes de tránsito, cifra que, con respecto al mes de mayo de 2020, se verifica un aumento de 2 accidentes, desde 16 a 18 accidentes, lo cual representa un incremento de un 12.5% en la variación porcentual del mes.

Respecto al año 2019, para el mismo mes en referencia, se verifica una disminución de 21 accidentes y que en términos porcentuales representa un descenso de -53,85%.

Distribución de Lesionados Camino Santiago - Colina - Los Andes JUNIO-2020




Gráfico 7: Distribución de lesionados Fuente: Reporte 64-SICE

Distribución Tipos de Accidentes Camino Santiago - Colina - Los Andes JUNIO-2020



Gráfico 8: Distribución de tipo de accidentes Fuente: Reporte 63-SICE

Lo acontecido para este periodo fue un total de 18 accidentes, en 4 de ellos hubo Lesionados y 14 Sin Lesionados; con un resultado de 27 personas afectadas en total, con cero (0) Fallecidos, uno (1) Grave, cero (0) Menos Graves, cuatro (4) Leves y veintidós (22) personas Ilesas.

Tabla Distribución de lesionados 2019 - 2020

Γ		ENE	ENE	FEB	FEB	MAR	MAR	ABR	ABR	MAY	MAY	JUN	JUN	JUL	JUL	AG0	AG0	SEP	SEP	OCT	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	Con Lesionados	12	13	20	14	14	14	10	7	18	5	18	4	12	0	24	0	10	0	16	0	14	0	23	0
	Sin Lesionados	15	21	13	23	27	29	25	10	19	11	21	14	29	0	23	0	27	0	22	0	26	0	30	0
	Total Acc.	27	34	33	37	41	43	35	17	37	16	39	18	41	0	47	0	37	0	38	0	40	0	53	0

Fuente: Reporte 33 SICE

Tabla de tipo de accidentes acumulados desde año 2019 a 2020

Accidentes Victimas						Total	Tipos de Accidentes con lesionados							
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2019	468	191	12	32	49	207	300	15	8	7	95	47	3	16
2020	165	57	5	15	15	52	87	2	1	5	29	19	1	

Fuente: Reporte 35 SICE

CONCESIÓN CAMINO SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES



5.- RECLAMOS DE USUARIOS

Mes	Abril	Mayo	Junio
Calidad del	0	0	0
Servicio	U		·
Comerciales	0	0	0
Estado de las	0	0	0
Instalaciones	U	U	U
Factores de	0	0	0
Accidentabilidad	U	0	0
Disponibilidad de	0	0	0
Información	U	U	U
Otros (No Clasificables)	0	0	0
Total	0	0	0

No hubo reclamos

Gráfico 9: Tabla con reclamos del mes v/s meses anteriores

Gráfico 10: Distribución de reclamos por área temática

6.- ASISTENCIA A USUARIOS

Mes	Nº de atenc	iones								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias
Enero	85	125	12	65	3	0	2	14	34	340
Febrero	93	152	17	91	1	0	0	21	41	416
Marzo	72	108	18	54	2	0	0	17	33	304
Abril	34	69	10	18	2	0	0	7	19	159
Mayo	34	62	9	26	1	0	0	7	21	160
Junio	24	56	5	20	1	0	0	11	8	125
Julio										0
Agosto										0
Septiembre										0
Octubre										0
Noviembre										0
Diciembre										0
Total	342	572	71	274	10	0	2	77	156	1504

Cód Asistencia
1: Reparación de vehículo in situ
2: Remolque del vehículo en panne
3: Panne por falta de combustible
4: Detecta falla del vehículo y solicita otro servicio
5: Primeros auxilios
6: Auxilio de accidente
7: Traslado a usuario a centro asistencial
8: Instalación de señalización preventiva

Gráfico 11: Tabla con atenciones mensuales y acumuladas



Gráfico 12: Distribución de las Asistencias

Dentro del periodo se prestó un total de 125 asistencias, de las cuales la mayor parte corresponde a remolque de vehículos en panne (56), reparación de vehículo in situ (24), detecta la panne y solicita otro servicio (20), otro tipo de atención al usuario (8), instalación de señalización (11), vehículo con panne de combustible (5).

Durante este mes, los servicios menos solicitados han sido: primeros auxilios (1), mientras que no se entregaron servicios de auxilio en accidentes (0) y traslado de usuario a centro asistencial (0). En general, estas estadísticas se mantienen, fluctuando muy poco de un mes a otro.

7.- HECHOS RELEVANTES

En el mes de junio de 2020 no hubo hechos relevantes en la concesión.