

Abril 2018

1.- ANTECEDENTES GENERALES.-

El Contrato consiste en la explotación y mantención de las obras viales y estructurales del corredor que conecta Av. Suiza con Av. Las Rejas en los límites de las comunas de Estación Central y Cerrillos. Une una gran extensión del anillo intermedio de circunvalación al interior de la ciudad de Santiago, con un estándar de vía urbana que permite el desplazamiento del transporte público, logrando así, disminuir los tiempos de viaje de los usuarios de este modo de transporte.

La Puesta en Servicio Definitiva de la Concesión se produjo el día 15 de Diciembre de 2007, según Decreto DGOP N°4175 de fecha 14 de Diciembre de 2007

Esta Conexión tiene una longitud aproximada de 3.0 km., se inicia en el cruce Av. Suiza con Av. Pedro Aguirre Cerda en dirección al norte, con un perfil de dobles calzadas de 3 pistas finalizando en calle Titán. Al llegar a la Autopista del Sol (Autopista Santiago-San Antonio), el Contrato ostenta un viaducto de dobles calzadas de 3 pistas por sentido, de una longitud aproximada de 150 m. El corredor finaliza en la intersección de Av. Las Rejas con Calle Las Violetas, aproximadamente 100 m. al sur de Alameda.

El plazo de la concesión es 14 años y el proyecto será financiado con los ingresos provenientes del pago de los servicios del transporte público, lo cual será garantizado por el Ministerio de Vivienda y U*rba*nismo de Chile.

Nombre del Contrato	
Nombre dei Contrato	Concesión Internacional Conexión Suiza Las Rejas
Sociedad Concesionaria	Conexión Las Rejas S.A.
Decreto de Adjudicación	DS MOP Nº 178 del 22.03.2005
Inicio de Concesión	02 de Junio de 2005
Resolución Puesta en Servicio Provisoria (PSP)	01 de Diciembre de 2006
Resolución Puesta en Servicio Definitiva (PSD)	14 de Diciembre de 2007
Plazo de Concesión	56 Trimestres
Término del contrato	30 de Noviembre 2020
Kilómetros Concesionados	2,949 Kilómetros
kilómetro de: inicio termino	0,168 3,160
Inversión Oferta Oficial Materializada	UF 846.695,54
Convenios complementarios	D.S. MOP No 416 del 07 septiembre 2007
Accionistas y su participación	Empresa Constructora BELFI S.A. 50% CMB-PRIME Administradora Fondos de Inversión 33%
	Camino Nogales Puchuncaví S.A. 17%
Asesoría Inspección Fiscal	Bogado Ingenieros Consultores
Fono Emergencia	2778 16 54
Página WEB concesionaria	



Esquema del Corredor

Abril 2018

2.- INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR




Gráfico Nº 1: Flujos Mensuales Comparativos 2017-2018 Vehículos Particulares




Grafico N°2: Flujos Mensuales Comparativos 2017-2018 Buses

Flujos vehiculares según tipo Abril 2018 vehículos particulares 0,4% 99,6%

Gráfico N°3: Distribución Flujos de Abril 2018, por categoría de vehículo Fuente: Elaboración ALE

El flujo vehicular corresponde a las pasadas que realizan los vehículos por sobre los Contadores ubicados en 2 puntos del contrato, uno entre las calles Pedro Aguirre Cerda y Tucapel y el otro entre Camilo Henriquez y las Azucenas.

Durante el mes de Abril de 2018 se registraron un total 1.824.095 vehiculos, de los cuales 1.816.392 corresponden a vehículos particulares y 7.703a buses de la locomoción colectiva, equivalente

al 99,6% y al 0,4% respectivamente.

Flujo vehicular últimos 5 años.

	CUADRO DE FLUJO VEHICULAR ÚLTIMOS 5 AÑOS												
Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2013	1.852.810	1.581.644	1.865.791	1.257.863	1.674.719	1.292.584	1.353.837	1.548.905	1.564.445	1.625.550	1.537.168	1.361.701	18.417.017
2014	1.525.575	1.302.210	1.496.680	1.487.940	1.576.988	1.509.713	1.720.985	1.777.740	1.449.056	1.749.704	1.816.729	1.666.138	19.079.458
2015	1.745.721	1.496.816	1.616.116	1.589.462	1.760.651	1.683.076	1.717.948	1.725.006	1.723.497	1.763.208	1.728.035	1.870.650	20.420.186
2016	1.771.708	1.427.629	1.511017	1.753.574	1.827.127	1.754.755	1.856.271	1.912.205	1.847.804	1.878.994	1.827.528	1.980.228	19.837.823
2017	1.807.263	1.509.873	1.725.780	1.653.139	1.844.937	1.823.564	1.858.808	1.900.439	1.818.095	1.900.439	1.876.036	1.941.930	21.660.303
2018	1.864.589	1.623.559	1.880.570	1.824.095									7.192.813

Fuente: Elaboración AIF.

Abril 2018

3.- ACCIDENTABILIDAD.-




Grafico № 4: Accidentes Marzo 2018, Accidentes con y sin Lesionados, Fuente: SICE de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP) del MOP. Reporte 33 "Comparativo de accidentes entre años".




Grafico 5: Distribución de tipos de Accidentes Mensuales. Fuente: SICE de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP) del MOP. Reporte 63 "Grafico de distribución de accidentes por tipo".



Grafico 6: Distribución de tipo de Lesionados Mensuales. Fuente: SICE de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP) del MOP. Reporte 64 "Grafico de distribución de accidentes por consecuencia".

	ENE	ENE	FEB	FEB	MAR	MAR	ABR	ABR	MAY	MAY	JUN	JUN	JUL	JUL	A GO	A GO	SEP	SEP	OCT	OCT	NOV	NOV	DIC	DIC
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Con Lesionados	2	0	2	2	6	3	1	3	3	0	1	1	2	0) 1	0	2	0	1	0	1	(1	0
Sin Lesionados	2	1	2	2	1	4	1	0	0	0	5	0	3	0) 2	0	0	0	1	0	4		4	0
Total Acc.	4	1	4	4	7	7	2	3	3	0	6	1	5	0	3	0	2	0	2	0	5	(5	0

Accidentes

Del total de 3 accidentes ocurrido en Abril de 2018, se verifica que el 56,67 % (2) ocurrieron producto de colisiones, 33,33 % (1) producto de choque. Las causas aparentes de los accidentes fueron las siguientes: (1) No estar atento a las condiciones de transito y (2) debido a otras causas

Del total de 11 personas que participaron en accidentes durante el mes de Abril de 2018, se observa que 6 (54,55 %) personas resultaron ilesas, 4 (36,36 %) resultaron con lesiones leves y 1 (9,09 %) persona resulto con lesiones graves.

Histórico de accidentes por año.-

	Ac	cidentes		Victin	nas		Total	Tipos de Accidentes con lesionados									
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Otros				
2014	126	72	2	17	10	84	113	9	0	0	62	1	0				
2015	54	21	0	7	4	16	36	7	0	0	16	3	0				
2016	65	32	1	5	6	32	44	3	3	1	53	4	0				
2017	49	20	1	4	6	19	30	7	2	0	33	7	0				
2018	16	9	0	1	1	12	14	2	1	0	5	1	0				

Fuente: SICE de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas (CCOP) del MOP.



Abril 2018

4.- RECLAMOS USUARIOS.

Los reclamos o solicitudes de los usuarios se clasifican en 4 grupos: Calidad de Servicio, Disponibilidad de Información, Factores de Accidentabilidad y Estado de Instalaciones e Infraestructura.


1. La SC informa que durante el mes de ABRIL de 2018 ha recibido una (1) solicitud a través de del Libro de Reclamos.

El Centro Comunal de Prevención en Seguridad, Salud y Medio Ambiente, por medio de su representante legal, solicita "... una reunión... para modificar el cruce de Mailef – Las Rejas, dejándose inclusivo para los peatones adultos mayores con semáforos con tiempo adecuado y sonoro para las personas ciegas."

La SC informa a la organización comunitaria que una respuesta a la solicitud requiere el pronunciamiento de la Inspección Fiscal.

2. En el mes de Abril no se registran reclamos y/o solicitudes a través del SIAC.

Reclamos y/o solicitudes Corredor Urbano Suiza Las Rejas	N°
Disponibilidad de Información	0
Factores de Accidentabilidad	0
Calidad de Servicio	0
Estado de Instalaciones e Infraestructura	1
Otros	0
Total	1



5. LABORES DE SEGURIDAD VIAL Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

Durante marzo de 2018 hubo 5 asistencias. En cuanto al tipo de asistencia, se clasifican como "Remolque de vehículo en panne", "Reparación del vehículo in situ" y "Detecta falla de vehículo y solicita otro servicio".

En el área de seguridad vial y apoyo a emergencias, se patrulla permanentemente la vía, detectando accidentes o situaciones de riesgo, que son informadas a la jefatura para la definición de las acciones de apoyo a seguir. La participación de los patrulleros en situaciones de emergencia considera la segregación de la zona involucrada mediante líneas de conos, desvíos de tránsito, luces de emergencias, etc., el llamado a los servicios de primeros auxilios y/o bomberos, la ayuda para el movimiento de vehículos y la limpieza de la vía una vez retirados los vehículos participantes en el accidente.

Algunas emergencias donde se prestó apoyo fueron:

- Apoyo en accidente Av. Las Rejas Coyhaique.
- Apoyo en accidente en Av. Las Rejas Mailef.
- Apoyo en accidente Av. Las Rejas Las Violetas.
- Apoyo en Av. Las Rejas 5 de Abril.

Abril 2018

- HECHOS RELEVANTES.

Conforme a lo indicado en las Bases de Licitación del Proyecto en los numerales 1.10.5. Y 2.4.2 y al Plan de Conservación, los ítems correspondientes a la Mantención Periódica y a la Diferida se ejecutaran en periodos mayores a un año y su frecuencia real dependerá del buen estado de conservación y operatividad de acuerdo al artículo 2.4.2.1 de las correspondientes Bases.

Además, se verifica el cumplimiento del 100% del Plan de Fiscalización sistemática de obras 2017.

Mantención Rutinaria

Como parte de las actividades de Mantención Rutinaria se encuentran tanto las frecuencias diarias como aquellas con otro tipo de periodicidad, cuyo detalle se encuentra en el Plan de Conservación. Estas actividades se ejecutan directamente por las cuadrillas de aseo y mantención y las relacionadas con la mantención del paisajismo, iluminación y semaforización son ejecutadas por empresas subcontratistas especializados.

Durante el mes de Abril de 2018 se realizaron las siguientes operaciones:

- Retiro manual de basuras y desechos.
- Limpieza, reacondicionamiento y reemplazo de señal vertical.
- Mantenimiento de semáforos.
- Mantenimiento de refugios peatonales.
- Mantenimiento de barreras de hormigón.
- Mantenimiento de paisajismo.
- Manejo de Árboles.
- Mantenimiento de infraestructura y mobiliario urbano.
- Mantenimiento de sumideros.
- Mantenimiento de Césped.
- Manejo de Árboles.
- Tratamiento y aseo de arbustos y cubresuelo.
- Riego.
- Mantenimiento de Infraestructura y mobiliario urbano.
- Mantenimiento de red de riego.



Mantenimiento de refugios peatonales

Mantención Periódica

Se refiere a actividades programadas o no de conservación de las obras, para mantener su nivel de prestación en óptimas condiciones, restituyendo los elementos dañados o deteriorados, fruto de accidentes o del normal deterioro por el uso de estos y cuya frecuencia es variable, cuyo detalle se encuentra en el plan de Conservación.





Limpieza de calzada.

Mantención Diferida

Estas actividades de Mantención, se tratan de acciones programadas durante el período de explotación, con la finalidad de conservar los niveles de servicio de ciertas obras, en las cuales se determina, por un modelo de deterioro previsible la vida útil de estas y las acciones que se deben implementar para cumplir el propósito en condiciones óptimas y cuyo detalle se encuentra en el plan de Conservación. Durante el presente mes no se ejcutaron labores de este tipo.