

DICIEMBRE

1. ANTECEDENTES GENERALES

Esta obra corresponde el mejoramiento y mantención de 221 kilómetros de vialidad interurbana, entre la ciudad de Vallenar y la ciudad de Caldera, en la Tercera Región. De esta manera, junto al mejoramiento y homogenización del perfil de la ruta, la iniciativa contempla un perfil de doble calzada con retornos a nivel ubicados cada 8 a 10 km sectores de calles de servicios, áreas especiales para el estacionamiento de camiones, áreas servicio para los usuarios de la vía, citófonos de emergencias vehículos de atención de emergencias, camiones grúa, paraderos de buses ubicados fuera de las calzadas, accesos regularizados a predios adyacentes, cierros laterales, señalización, intersecciones desniveladas en los principales cruces, entre otras obras. Adicionalmente, se incluye la Conservación del nuevo By Pass a la ciudad de Copiapó en una longitud de 33 km y el camino que sirve de acceso a Bahía Inglesa desde Ruta 5 Norte en una longitud aproximada de 6 km, ambas vías en calzada simple.

Mediante Resolución DGOP Nº 2056/(Exenta) del 04 de Mayo de 2012., se autorizó a partir de las 0:00 horas del día 05 de Mayo de 2012, la Puesta en Servicio Definitiva de la Totalidad de las Obras de la obra pública fiscal denominada "Concesión Ruta 5 Norte, Tramo: Vallenar – Caldera".

Nombre del Contrato	Concesión Ruta 5 Norte tramo Vallenar – Caldera
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S. A.
Decreto de Adjudicación	DS MOP N° 14, del 08 de enero 2009
Inicio de Concesión	04/03/2009 0:00:00
Plazo Máximo de Concesión	420 meses
Kilómetros Concesionados	221 kilómetros
Kilómetro de: inicio termino	660,000 Ruta 5 Norte 888,700 Ruta 5 Norte
Puesta en Servicio Provisoria	Resolución DGOP № 1486 del 14 de abril de 2011. Tramo Fin By-Pass a Copiapó - Caldera
Puesta en Servicio Definitiva	Resolución DGOP Nº 2056/(Exenta) del 04 de Mayo de 2012.
Inversión Oferta Oficial Materializada	UF 6.288.256,25
Convenios Complementarios	No hay
Convenios Complementarios Accionistas y su participación	No hay Concesiones Viales Andinas S.p.A. (60%); BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión (40%)
	Concesiones Viales Andinas S.p.A. (60%); BTG Pactual Infraestructura Fondo de
Accionistas y su participación	Concesiones Viales Andinas S.p.A. (60%); BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión (40%)
Accionistas y su participación Asesoría Inspección Fiscal	Concesiones Viales Andinas S.p.A. (60%); BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión (40%) Zañartu Ingenieros SpA.
Accionistas y su participación Asesoría Inspección Fiscal Tramo en Explotación	Concesiones Viales Andinas S.p.A. (60%); BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión (40%) Zañartu Ingenieros SpA. Totalidad de la obra
Accionistas y su participación Asesoría Inspección Fiscal Tramo en Explotación Call Center	Concesiones Viales Andinas S.p.A. (60%); BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión (40%) Zañartu Ingenieros SpA. Totalidad de la obra 56-52-204015 56-52-204016
Accionistas y su participación Asesoría Inspección Fiscal Tramo en Explotación Call Center Fono Emergencia	Concesiones Viales Andinas S.p.A. (60%); BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión (40%) Zañartu Ingenieros SpA. Totalidad de la obra 56-52-204015 56-52-204016 600-300-3333
Accionistas y su participación Asesoría Inspección Fiscal Tramo en Explotación Call Center Fono Emergencia Centro(s) Atención	Concesiones Viales Andinas S.p.A. (60%); BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión (40%) Zañartu Ingenieros SpA. Totalidad de la obra 56-52-204015 56-52-204016 600-300-3333 Km. 841.500 Km. 719.700, Faja derecha
Accionistas y su participación Asesoría Inspección Fiscal Tramo en Explotación Call Center Fono Emergencia Centro(s) Atención Áreas de Servicio	Concesiones Viales Andinas S.p.A. (60%); BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión (40%) Zañartu Ingenieros SpA. Totalidad de la obra 56-52-204015 56-52-204016 600-300-3333 Km. 841.500 Km. 719.700, Faja derecha Km. 778.000, Faja izquierda
Accionistas y su participación Asesoría Inspección Fiscal Tramo en Explotación Call Center Fono Emergencia Centro(s) Atención Áreas de Servicio Estacionamientos de Camiones	Concesiones Viales Andinas S.p.A. (60%); BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión (40%) Zañartu Ingenieros SpA. Totalidad de la obra 56-52-204015 56-52-204016 600-300-3333 Km. 841.500 Km. 719.700, Faja derecha Km. 778.000, Faja izquierda Km. 847.400, Fajas derecha e izquierda.







DICIEMBRE

2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)




Gráfico 1: Flujos Mensuales Comparativos 2019-2020.

Fuente: SICE. Reporte 28




Gráfico 2: Distribución de Flujos (transacciones), por Plazas de Peaje.

Fuente: SICE. Reporte 29

Transacciones Vehiculares x Tipología de Vehículo Vallenar Caldera DICIEMBRE-2020




Gráfico 3: Distribución de Flujos (transacciones), por categoría de vehículo. Fuente: SICE. Reporte 29

El flujo vehicular durante el presente mes fue de 415.834 vehículos, distribuidos en las 7 categorías existentes. De este flujo el 65,58% corresponde a autos y camionetas sin remolque, seguida de camiones de más de 2 ejes, con 24,66%.

El flujo vehicular neto presentó una variación de un +10,95% respecto al mes anterior. Además, se registra una variación de un +26,37% respecto del mismo mes del año anterior.

Flujos (transacciones) históricos últimos 5 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2015	432.656	433.731	284.603	297.395	291.932	254.203	288.569	266.298	286.357	283.765	274.682	323.711
2016	435.843	434.493	291.696	252.885	260.737	247.909	296.612	270.565	288.243	294.803	276.935	319.516
2017	438.813	424.013	285.018	264.526	261.029	251.996	298.135	288.222	316.954	293.094	279.340	321.948
2018	434.824	424.095	309.199	261.830	273.049	255.944	296.319	270.420	310.396	291.386	289.666	326.196
2019	427.967	422.820	306.832	279.555	281.867	273.051	323.723	291.257	315.015	269.842	269.518	329.055
2020	442.803	449.460	269.581	194.906	202.623	209.284	213.285	198.373	223.873	305.347	374.798	415.834

Fuente: SICE. Reporte 30

3. INFORMACION DE INGRESOS

Comparativos años 2019- 2020

El Ingreso mensual en UF varió un +8,3% respecto del mes anterior, además, varió un -22,6% respecto del mismo mes del año anterior.




Gráfico 4: Comparativo de Ingresos Mensuales respecto año anterior. Fuente: Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A

El ingreso total mensual alcanzó un monto de \$1.753.731.700.-equivalentes a UF 60.327,20 al 31/12/2020. El mayor aporte a dichos ingresos los hizo la Plaza de Peaje Troncal Sur con MM\$1022.




Gráfico 5: Distribución de Ingresos, por Plaza de Peaje


Fuente: SICE Reporte 32



DICIEMBRE

4.- ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2019 - 2020



Distribución de Lesionados Vallenar Caldera DICIEMBRE-2020




Gráfico 7: Distribución de Tipos de Lesionados, diciembre 2020 Fuente: SICE. Reporte 34

Distribución Tipos de Accidentes Vallenar Caldera DICIEMBRE-2020




Gráfico 6: Comparativo total Accidentes 2019 - 2020 con y sin lesionados Fuente: SICE. Reporte 33 $\,$

Gráfico 8: Distribución por Tipo de Accidentes, diciembre 2020 Fuente: SICE. Reporte 34

		ENE 2020			MAR 2019																	NOV 2020		DIC 2020
Con Lesionados	3	10	6	10	3	5	4	0	4	4	2	3	3	2	0	1	4	3	1	3	8	7	6	6
Sin Lesionados	6	14	7	12	4	1	10	2	5	4	5	7	8	7	5	3	5	2	8	10	11	5	9	15
Total Acc.	9	24	13	22	7	6	14	2	9	8	7	10	11	9	5	4	9	5	9	13	19	12	15	21

Comparativo total Accidentes 2019 - 2020 con y sin lesionados Fuente: SICE. Reporte 33

Durante diciembre de 2020, ocurrieron 21 accidentes, de los cuales 6 corresponden a accidentes con personas lesionadas. Durante el periodo se registra 1 fallecido.

Los tipos de accidentes se desglosan en: 7 choque, 1 colisión, 6 volcadura, 6 otros y 1 impacto con animal.

Accidentes Acumulados Anuales. La explotación comenzó el año 2012

	Ac	cidentes	Victir	nas		Total	Tipos de Accidentes con lesionados							
Años	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caída	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2014	142	76	8	13	17	123	161			51	12	6		7
2015	166	99	6	12	27	121	166		1	61	11	11		15
2016	133	64	13	14	31	86	144	1		28	15	12		8
2017	161	63	3	19	26	125	173		1	32	12	12		6
2018	153	57	4	22	33	89	148			36	12	6		3
2019	127	44	5	6	8	61	80	1		27	7	7		2
2020	136	54	4	13	18	91	126	1		32	8	8		5

Fuente: SICE. Reporte 35



DICIEMBRE

5.- RECLAMOS DE USUARIOS

Mari		TIPO DE RECLAMO												
Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	
Enero	0	1	0	1	0	2	0	0	0	4	4	5	17	
Febrero	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	3	4	15	
Marzo	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	6	
Abril	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	
Mayo	0	0	0	2	0	3	1	0	0	1	0	0	7	
Junio	3	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1	1	10	
Julio	0	2	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	6	
Agosto	0	0	0	9	2	0	0	0	0	4	0	0	15	
Septiembre	0	1	0	2	2	2	1	0	0	0	0	1	9	
Octubre	0	1	0	1	2	0	3	0	0	0	0	3	10	
Noviembre	2	1	0	4	0	2	3	0	0	0	0	1	13	
Diciembre	0	1	0	4	0	3	2	0	0	0	0	5	15	
Total	5	11	0	28	13	17	10	0	1	14	9	20	128	

Tipo de Reclamos:

- 1.- Comportamiento de personal.
- 2.- Tarifas.
- 3.- Señalización.
- 4.- Conservación.
- 5.- Obstáculo en la calzada.
- 6.- Asistencia.
- 7.- Congestión.
- 8.- Iluminación
- 9.- Daños por Terceros.
- 10.- Otros.
- 11.- Agradecimientos.
- 12.- Sugerencias.

Fuente: Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A.

En el mes de diciembre de 2020 se presentaron diez reclamos referentes a las categorías: Tarifas, Conservación, Asistencia y Congestión. Durante el período los usuarios de VCAL estamparon cinco agradecimientos y/o sugerencias.

	Casuística VCAL	Noviembre	Diciembre	Total
	Estado de baños y dependencias en áreas de servicio	2	5	7
	Calidad de servicio en oficina de atención al usuario	3	0	3
Calidad de Servicio	Funcionamiento de SOS	0	1	1
	Espera de respuesta de central telefónica	1	0	1
	Atención en plaza de peaje	3	1	4
	Sistema de pago diferido	1	0	1
Comerciales	Clasificación tarifaria	0	1	1
Conterciales	Modalidad de cobro en plaza de peaje	0	2	2
	Vuelto mal entregado	1	0	1
Catada da las Instalaciones a Infraestructura	Estado de pavimento	1	0	1
Estado de las Instalaciones e Infraestructura	Reposición y mantenimiento de cerco	0	1	1
Factores de Accidentabilidad	Objeto extraño ocupa la vía	1	1	2
Solicitudes de Información	Otros (Registrar)	0	3	3
		13	15	28

Gráfico 10: Tabla con reclamos del mes v/s mes anterior (noviembre - diciembre 2020) Fuente: Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A.

6.- ASISTENCIA A USUARIOS

Mes				Tipo y	Nº de ate	nciones				Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Asistencias
Enero	65	59	16	0	5	24	2	10	2	183
Febrero	49	60	9	5	12	22	1	15	7	180
Marzo	18	31	6	1	9	6	0	9	22	102
Abril	11	18	1	7	3	2	0	5	0	47
Mayo	18	28	4	0	3	8	0	7	11	79
Junio	13	27	6	0	4	11	0	5	5	71
Julio	24	16	6	7	3	9	0	5	2	72
Agosto	23	29	7	2	6	4	0	13	4	88
Septiembre	22	23	8	0	8	5	0	3	7	76
Octubre	30	38	1	0	5	13	0	3	4	94
Noviembre	41	37	7	0	5	12	1	9	18	130
Diciembre	25	45	9	0	2	21	1	6	13	122
Total	339	411	80	22	65	137	5	90	95	1.244

Gráfico 11: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas 2020. Fuente: Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A.

Tipo de Atenciones:

- 1.- Reparación vehículo en terreno.
- 2.- Remolque de vehículo a lugar seguro.
- 3.- Panne por falta de combustible.
- 4.- Falla vehículo que requiere otros servicios.
- 5.- Primeros auxilios.
- 6.- Auxilio en accidente.
- 7.- Traslado de usuario a centro asistencial.
- 8.- Instalación de señal preventiva.
- 9.- Otros.




Gráfico 12: Distribución de Asistencias diciembre 2020. Fuente: Sociedad Concesionaria Valles del Desierto S.A.

7.- HECHOS RELEVANTES

No se registraron nuevos hechos relevantes que reportar.

Durante el mes de diciembre de 2020 se efectuaron 122 solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonía, teléfono directo/celular, vigilancia u otros, las cuales se clasifican principalmente en: Remolque de vehículo a lugar seguro, Reparación de vehículo en terreno, Auxilio en accidente e instalación de señal preventiva.