

**MAYO 2015** 

#### 1. ANTECEDENTES GENERALES

La Concesión se emplaza en la III Región de Atacama y en la IV Región de Coquimbo, abarcando las comunas de La Serena, La Higuera y Vallenar y se subdivide en los siguientes tramos:

Tramo 1: La Serena a Límite Regional abarca una longitud de 86 Km, comenzando en la salida norte de la ciudad de La Serena (km 473,500) hasta el Límite Regional en el Km 559,600.

Tramo 2: Límite Regional a Vallenar abarca una longitud de 101 Km, se inicia en el Km 559,600 y termina en el acceso sur de Vallenar en el Km 660,000.

En su inicio considera la implementación de un nuevo puente que atraviese el ferrocarril y el río Elqui (sector del puente fiscal) y una solución desnivelada para el sector de Las Compañías junto con otras soluciones similares en los poblados que atraviesa la Ruta 5.

La concesión considera principalmente, obras de mejoramiento y de reposición de las calzadas existentes, ampliación a segunda calzada, construcción de doble calzada, ampliación de las bermas, construcción de calles de servicio y de puntos de retornos a nivel, mejoramiento de los sistemas de saneamiento y drenaje, incorporación de elementos de seguridad vial, paraderos de buses y teléfonos de emergencia al costado de la ruta, iluminación y paisajismo en sectores puntuales, área de servicio y estacionamiento de camiones, servicios en la ruta como camión grúa y asistencia técnica, entre otras obras.

Nombre del Contrato	Concesión Ruta 5 Norte, Tramo La Serena – Vallenar						
Sociedad Concesionaria	Ruta del Algarrobo S.A.						
Decreto de Adjudicación	D.S. M.O.P. Nº 98/26.01.2012.						
Inicio de Concesión	03.04.2012						
Plazo de Concesión	35 años (420 meses).						
Kilómetros Concesionados	186,500 Kilómetros						
kilometro de: inicio termino	473,500 660,000 Ruta 5 Norte						
Puesta en Servicio Provisoria	Sector II 0.05.2015						
Inversión Oferta Oficial	345 MMUS\$						
Asesoría Inspección Fiscal	Víctor Faraggi H.						

Call Center	800 364 990 / 42760830
Fono Emergencia	800 364 990 / 42760830
Centro(s) Atención	800 364 990 / 42760830
Áreas de Servicio	Km 559,660
Estacionamientos de Camiones	Km 559,660 Pon.
Nº Postes SOS	126
Mensajería Variable	Km 479,700 Or. / Km 554,250 Po. Km 560,400 Or. / Km 656,600 Po.
Pagina WEB Concesionaria	www.gruposyv.com







**MAYO 2015** 

# 2. INFORMACION DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)




Grafico 1: Distribución de Flujos, por Plazas de Peaje. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A

Según la categoría de vehículo, los autos y camionetas corresponden al 50,31% del tráfico que circuló por las plazas de peajes en el mes de mayo de 2015, seguidas en volumen por la categoría de camiones de más de 2 ejes con un 31,77%.

Los vehículos de carga representan un 40,5% del flujo por el peaje Troncal Norte




Grafico 2: Distribución de Flujos (transacciones) por categoría de vehículo. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A.

### FLUJOS (transacciones) históricos últimos 5 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2015	n/a	n/a	n/a	n/a	107.933								107.933

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A

### 3. INFORMACION DE LOS INGRESOS



Grafico 3: Distribución de ingresos por Plazas de Peaje. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A. El ingreso total mensual alcanzó un monto de 588.532.750.-equivalentes a UF 23.624,11 al 31/05/2015.



**MAYO 2015** 

#### 4. ACCIDENTABILIDAD

Mes	Accidentes	lentes Tipo de Accidentes										
	Total	Atropello	Caída	Volcadura	Colisión	Choque	Otros					
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo	10	0	0	1	2	4	3					
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total	10	0	0	1	2	4	3					

Tabla 3: Tabla Anual de Accidentes..

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A.

Durante el mes de Mayo de 2015, se registraron 10 accidentes, de los cuales 2 correspondes a accidentes con Personas lesionadas. Los tipos de accidentes son una volcadura, 4 choques, 2 colisiones y 3 de la categoría otro tipo.




Grafico 4: Accidentes con y sin lesionados.. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A Durante el periodo los Choques que se reportan son 4, de tipo frontal y de tipo lateral, con defensa caminera.

Los de Otro Tipo, corresponde a impacto con animal, de los cuales se registraron 3, lo que corresponde a un 30%, se registra un lesionado leve

Los sectores de accidente con animales son:


- Km 659,400 calzada derecha, Vallenar.
- Km 598,400 calzada izquierda.
- Km 576,300 calzada derecha.



Comerciales

**MAYO 2015** 

CASUISTICA	ABRIL	MAYO	TOTALES
Comerciales (Clasificación Tarifaria)		1	1
Otros Factores (Usuario reclama porque mientras circulaba por la ruta un palo golpea su vehículo ocasionándole daños)		1	1
TOTALES	0	2	2






Grafico 6: Distribución de reclamos por área temática Mayo 2015. Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A


Durante el mes de Mayo 2015 se presentó 1 reclamo referente a Calidad de Servicio.

#### 6. ASISTENCIA A USUARIOS

Mes	Tipo y № de Atenciones										
Mes	1	2	3	- 4	5	6	7	8	9	Asistencias	
Enero											
Febrero											
Marzo											
Abril											
Mayo	29	25	0	1	9	10	0	19	8	101	
Junio											
Julio											
Agosto											
Septiembre											
Octubre											
Noviembre											
Diciembre											
Total	29	25	0	1	9	10	0	19	8	101	

Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A

Grafico 7: Tabla con las atenciones mensuales y acumuladas 2015



Fuente: Sociedad Concesionaria Ruta Del Algarrobo S.A

#### Tipo de Atenciones:

- 1.- Reparación de vehículo en terreno.
- 2.- Remolque de vehículo a lugar seguro.
- 3.- Panne por falta de combustible.
- 4.- Falla vehículo que requiere otros servicios.
- 5.- Primeros auxilios.
- 6.- Auxilio en accidente.
- 7.- Traslado de usuario a centro asistencial.
- 8.- Instalación de señal preventiva.
- 9.- Otros.

Durante el mes de Mayo de 2015 se efectuaron 101 solicitudes de atención en la ruta, realizadas a través de diferentes medios: citofonía, teléfono directo/ celular, vigilancia u otros, las cuales se clasifican principalmente en: Reparación de vehículo en terreno, Remolque de vehículo a lugar seguro, Traslado a centro asistencial y Instalación de señal preventiva.

## 7. HECHOS RELEVANTES

No se registran hechos relevantes