

1. ANTECEDENTES GENERALES

La obra pública denominada Alternativas de Acceso a Iquique, está ubicada en la Región de Tarapacá. Es una iniciativa privada que consiste en el mejoramiento de las vías de acceso a la ciudad de Iquique y ampliación a segunda calzada, con el fin de reducir tiempos de viaje, costos de operación y accidentes. Un eje considera la Ruta A-16, donde el inicio del camino se ubica en la intersección con la Ruta 5 Norte, sector Humberstone y, se extiende hasta el km 47, que corresponde a la Rotonda El Pampino. El proyecto llega al Km. 34, que corresponde al empalme con el proyecto llamado Segundo Acceso a Iquique, en el sector de Alto Hospicio. Para esta ruta, se considera además el mantenimiento del tramo entre Alto Hospicio y la rotonda El Pampino. El segundo eje es la Ruta A-1, comenzando el proyecto aproximadamente 500 mts., al sur del acceso principal al Aeropuerto Diego Aracena y termina en el sector denominado Bajo Molle, a la entrada de la ciudad de Iquique, con una longitud aproximada de 30 Km.

Nombre del Contrato	Alternativas de Acceso a Iquique
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Rutas del Desierto S.A.
Decreto de Adjudicación	D.S. MOP N°225 de fecha 6 de junio 2011
Inicio de Concesión	03.09.2011
Plazo de Concesión	32 años
Kilómetros Concesionados	
Ruta 1	
Kilómetro de Inicio	KM 374.700
Kilómetro de Término	KM 406.100
Ruta 16	
Kilómetro de Inicio	KM 00.000
Kilómetro de Término	KM 47.780
Puesta Servicio Provisoria	
Ruta 1	Resolución DGOP (Exento) N°4225 del 03 de noviembre del 2014.
Ruta 16	Resolución DGOP (Exento) N°3832 del 03 de septiembre del 2015.
Puesta en Servicio Definitiva	Resolución DGOP (Exento) N°4547 del 27 de diciembre del 2016
Inversión Oferta Oficial	2.662.952 UF
ITC de Adjudicación	3.886.000 UF
Convenios Complementarios	No se han generado a la fecha
Accionistas y su participación	
Concesiones Viales Andinas S.A.	51%
Chile Infra Holding S.p.A.	49%
Operador	SAOPSE (Sacyr Operaciones y Servicios)
Asesoría Inspección Fiscal	CREAXXION Ingenieros Consultores SA.
Centro(s) Atención de Emergencia	800 370 770
N° Postes SOS	47 Postes
Mensajería Variable	8 Paneles
Página WEB Concesionaria	www.rdeldesierto.cl



2. INFORMACIÓN DE FLUJO VEHICULAR (Transacciones)




Gráfico N°1: Flujos Mensuales Comparativos 2024 a 2026
Fuente: Reporte 28 SICE




Gráfico N° 3 : Distribución de Flujos por Plaza dePeaje
Fuente : Reporte 29 SICE




Gráfico N° 2 : Distribución de Flujos por Categoría de Vehículo
Fuente :Reporte 29 SICE

El flujo vehicular o transacciones vehiculares corresponde a las pasadas que realizan los vehículos por la Plaza de Peajes de Chumata y Pampa Perdiz ubicadas en la Rutas 1 y 16.

Durante el mes de julio de 2026 se registraron un total de 597.408 transacciones vehiculares.

Las transacciones vehiculares durante el mes de julio de 2026, aumentaron un 27,84% respecto del mes de junio de 2026.

Desde el inicio del período de explotación (Noviembre 2014), el patrón de uso de la autopista ha sido relativamente homogéneo. Durante el mes de julio de 2026, el 80,05% de los vehículos corresponde a vehículos livianos (automóviles y camionetas), mientras que el 19,67% corresponde a vehículos pesados (buses y camiones).

Flujos (Transacciones) históricos últimos 13 años

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	% VAR. ANUAL
2014											154.455	182.749	337.204	-90,69 %
2015	229.412	204.770	172.294	156.920	157.810	147.277	177.079	139.278	326.646	374.204	368.250	398.736	2.852.676	745,98 %
2016	451.347	428.813	384.477	349.770	369.488	349.982	478.165	388.127	368.829	393.921	369.176	407.908	4.740.003	66,16 %
2017	462.665	421.584	379.038	359.938	358.903	357.817	486.455	393.516	373.506	387.383	382.868	420.211	4.783.884	0,93 %
2018	478.004	442.786	399.855	357.440	383.592	374.402	500.780	403.216	383.237	401.156	401.765	421.934	4.948.167	3,43 %
2019	478.353	426.083	405.781	390.324	398.556	398.100	546.410	456.160	433.448	411.311	339.435	376.433	5.060.394	2,27 %
2020	543.224	514.778	368.082	217.794	201.207	192.012	227.771	258.752	292.855	384.045	418.531	484.951	4.104.002	-18,90 %
2021	363.210	369.328	420.207	324.377	405.579	456.507	534.873	551.419	549.213	577.440	570.210	599.241	5.721.604	39,42 %
2022	579.960	505.570	526.048	501.955	506.778	494.446	567.110	511.973	503.438	508.358	470.848	528.596	6.205.080	8,45 %
2023	570.497	520.573	514.058	490.188	503.109	494.063	617.513	521.568	492.464	505.783	491.720	523.223	6.244.759	0,64 %
2024	581.311	537.768	496.214	460.306	464.722	467.215	594.270	502.551	485.957	501.030	499.371	523.306	6.114.021	-2,09 %
2025	577.281	544.578	507.899	488.152	490.997	488.442	608.320	513.650	491.653	516.520	502.613	535.370	6.265.475	2,48 %
2026	579.084	543.771	503.853	462.031	467.814	467.304	597.408						3.621.265	-42,20 %
TOTAL	5.894.348	5.460.402	5.077.806	4.559.195	4.708.555	4.687.567	5.936.154	4.640.210	4.701.246	4.961.151	4.969.242	5.402.658	60.998.534	
% VAR. MENSUAL	0,00 %	-7,36 %	-7,01 %	-10,21 %	3,28 %	-0,45 %	26,64 %	-21,83 %	1,32 %	5,53 %	0,16 %	8,72 %		

Fuente: Reporte 30 SICE

3. INFORMACIÓN DE INGRESOS

Durante el mes de julio de 2026, la Sociedad Concesionaria devengó ingresos por un total de UF 46.023,64 por concepto de peajes. Para efectos de cálculo de los ingresos devengados, se registraron 593.926 transacciones. El ingreso total mensual alcanzó un monto de \$ 1.879.697.900.

El mayor aporte a dichos ingresos, los hizo la Plaza de Peaje Pampa Perdiz en la Ruta 16 con MM\$ 1.449 (77,13%). Los ingresos devengados en el mes de julio del 2026 aumentaron un 26,57% respecto del mes de junio 2026.

ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE

Julio 2026




Gráfico N°4: Ingresos Mensuales Devengados 2024 a 2026
Fuente: Informe Mensual de Explotación - SCRDD



Gráfico N°5: Distribución de Ingresos julio 2026 por Plaza de Peaje
Fuente: Reporte 32, SICE

4. ACCIDENTABILIDAD

Comparativo Accidentes 2026 - 2025 - 2024




Gráfico 6: Comparativo accidentes con y sin lesionados, 2024 a 2026
Fuente: Reporte 33 SICE


Distribución de Lesionados
Alternativa Acceso Iquique JULIO-2026

Gráfico N°7: Distribución de lesionados, Rutas 1 y 16
Fuente: Reporte 34 SICE


Distribución Tipos de Accidentes
Alternativa Acceso Iquique JULIO-2026

Gráfico 8: Distribución de los accidentes, Rutas 1 y 16.
Fuente: Reporte 34 SICE

ALTERNATIVAS DE ACCESO A IQUIQUE

Julio 2026

	ENE 2024	ENE 2025	ENE 2026	FEB 2024	FEB 2025	FEB 2026	MAR 2024	MAR 2025	MAR 2026	ABR 2024	ABR 2025	ABR 2026	MAY 2024	MAY 2025	MAY 2026	JUN 2024	JUN 2025	JUN 2026	JUL 2024	JUL 2025	JUL 2026	AGO 2024	AGO 2025	SEP 2024	SEP 2025	OCT 2024	OCT 2025	NOV 2024	NOV 2025	DIC 2024	DIC 2025
Con Lesionados	12	4	16	4	6	8	9	10	10	4	12	6	9	6	10	12	10	7	8	6	9	10	6	5	6	7	9	7	14	10	9
Sin Lesionados	16	6	6	21	6	11	19	18	11	14	12	13	14	7	12	12	16	12	14	15	9	15	12	15	12	13	7	13	12	14	6
Total Acc.	28	10	22	25	12	19	28	28	21	18	24	19	23	13	22	24	26	19	22	21	18	25	18	20	18	20	16	20	26	24	15

Fuente: Reporte 33, SICE

4.1 HISTÓRICO DE ACCIDENTES ANUALES POR CONTRATOS.

Año	Accidentes		Victimas				Total	Tipos de Accidentes con lesionados						
	Total	Con Lesionados	Muertos	Graves	Menos Graves	Leves	Lesionados	Atropello	Caida	Volcaduras	Colisión	Choque	Impacto con animal	Otros
2024	277	97	3	1	15	127	146	4	3	18	33	38		1
2025	227	98	7	21	13	126	167		2	17	39	39		1
2026	140	66	1	5	17	88	111		1	10	23	31	1	

Fuente: Reporte 35, SICE.

5.- ASISTENCIA A USUARIOS

ruta 1 y ruta 16

Durante el mes de julio 2026, se realizaron 80 asistencias, acumulándose 15.404 (desde inicio de contrato). Se adjunta tabla con el detalle de estas operaciones.

MES	TIPO Y NUMERO DE ATENCIONES 2026									TOTAL ASISTENCIAS	
	1REPARACIÓN DEL VEHÍCULO	REMOLQUE DEL VEHÍCULO EN PANNE	PANNE POR FALTA DE COMBUSTIBLE	DETECTA FALLA DE VEHÍCULO Y SOLICITA OTRO SERVICIO	PRIMEROS AUXILIOS	AUXILIO EN ACCIDENTES	TRASLADO DE USUARIO A CENTRO ASISTENCIAL	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	OTROS	MENSUALES	ACUMULADAS
JUL	0	59	0	0	0	18	2	1	0	80	15.404

ASISTENCIA A USUARIOS

Ruta 1 y Ruta 16 – julio 2026




Gráfico 9: Distribución porcentual de las asistencias, julio 2026
Fuente: Informe Mensual de Explotación SCRDD, julio 2026

6. CONSULTAS Y RECLAMOS

CASUÍSTICA	JUNIO	JULIO	TOTAL
Obstáculo en calzada, daño a vehículo	0	3	3
Seguro por daño a vehículo	0	1	1
Convenio de cobro	0	1	1
Copia vóucher pago de peaje	2	0	2
Comportamiento incorrecto del personal	0	1	1
Conservación y mantención	1	1	2
Suciedad y falta de aseo baños área de servicio R1-R16	0	1	1
Barrera de peaje golpea vehículo	3	0	3
Información a usuarios	0	1	1
Solicitud de asistencia	2	1	3
Felicitaciones	0	1	1
Otros	4	3	7
TOTAL	12	14	26

Gráfico 10: Tabla con reclamos del mes v/s mes anterior
Fuente: Informe Mensual julio 2026-SCRDD




Gráfico N°11: Distribución Porcentual de las Asistencias.
Fuente: Informe Mensual julio 2026-SCRDD